

ブラザーサービスパックメニュー 一覧(ラベルプリンター)

2020年 4月現在

カテゴリ	対象製品		出張修理			センドバック(送込)修理		
			サービスパック 1年間	サービスパック 3年間	サービスパック 5年間	サービスパック 1年間	サービスパック 3年間	サービスパック 5年間
ラベルプリンター TD	TD-4420DN TD-4510D TD-4550DNWB	商品コード	MVS351103	MVS351301	MVS351501	MVS352101	MVS352301	MVS352501
		JANコード	4969121011561	4969121011578	4969121011585	4969121011592	4969121011608	4969121011615
	TD-4420TN TD-4520TN TD-4650TNWB TD-4750TNWB	商品コード	MVS351104	MVS351302	MVS351502	MVS352102	MVS352302	MVS352502
		JANコード	4969121011622	4969121011639	4969121011646	4969121011653	4969121011660	4969121011677
	TD-4750TNWBR	商品コード	MVS351106	MVS351304	MVS351504	MVS352104	MVS352304	MVS352504
		JANコード	4969121011769	4969121011776	4969121011783	4969121011820	4969121011837	4969121011844

・サービスパックのご購入には、製品本体が正常に稼働しており4年以内であることが条件となります。

利用規約： http://download.brother.com/pub/jp/support_info/s-pack/sp_pt_terms.pdf

・サービスパックには、お客様が日常正常にお使いいただく為の取扱説明書に記載されている定期メンテナンス作業や消耗品交換、オプション品取付作業は含まれておりません。

・カッターユニット、ハクリユニット等のオプション品修理も保守料金に含まれます。

オプション取付サービス料金表

表示価格はすべて希望小売価格(税込)です

対象製品	追加オプション	出張取付	センドバック取付	
TD-4420TN TD-4520TN TD-4650TNWB TD-4750TNWB TD-4750TNWBR	カッターユニット	商品コード	MVS350001	MVS350003
		JANコード	4969121011684	4969121011707
		希望小売価格	¥44,000	¥35,750
	ハクリユニット	商品コード	MVS350002	MVS350004
		JANコード	4969121011691	4969121011714
		希望小売価格	¥27,500	¥19,250

・オプション品取付サービスはオプション品を新規に取り付ける場合、または、カッターユニットとハクリユニットを入れ替える場合にご利用いただけます。(入替時のオプション品は返却いたします)

・掲載されているオプション取付料金には、取付工賃、部品費、送料(出張の場合は出張料)が含まれます。

・作業は、新品オプション品(ブラザー手配品)の装着に限らせて頂きます。

・ブラザーコールセンター経由でのお申込みは承っておりません。お近くの販売店様、ブラザー営業担当までご相談ください。

・オプション取付に関する簡易動作テストは行いますが、総合診断は実施致しません。そのため、ご依頼時は正常に動作することを確認の上ご依頼ください。

・製品の故障が確認できた場合は、別途修理料金(部品代)が発生します。