

SL7591: サブプログラムなしのエラーが発生する。

SL7591: サブプログラムなし(\*)のエラーは  
(\*)内の番号のサブプログラムが見つからないため発生するアラームです。

指令したサブプログラムの番号と用意したサブプログラムの番号が一致するか  
確認して下さい。

サブプログラムとメインプログラムが同じフォルダに有る事を確認して下さい。

マクロ変数を使ってサブプログラム番号を指令する場合、呼び出す可能性の  
あるサブプログラム番号をM30以降にM98で指令して下さい。

例) 変数によりO101、O201、O205が呼び出される可能性があるプログラム

M98P#500;

M30;

M98P101;

M98P201;

M98P205;