

Для пользователей Windows® 7


Перед использованием аппарата

Вставьте прилагаемый компакт-диск для Windows® 7. Для настройки аппарата и установки драйвера принтера выполните шаги руководства по быстрой установке и используйте информацию на этой странице.


Инструкции по установке

Если во время установки драйвера и программного обеспечения или программы BRAdmin Light для Windows® на компьютере появится диалоговое окно **Контроль учетных записей пользователей**, выберите **Да**. Затем перейдите к следующему шагу руководства по быстрой установке.

Установка драйвера и программного обеспечения




Установка программы BRAdmin Light для Windows®



Примечание

Если появится какой-либо из следующих экранов, установите флажок и нажмите кнопку **Установить** для правильного завершения установки.



О программе “Монитор состояния”


Окно “Монитор состояния”

■ Для лазерных/светодиодных моделей. Если во время установки установить **Включить монитор состояния**, на панели задач появится кнопка или значок **Монитор состояния**.

■ Для струйных моделей.

При первоначальной настройке программа **Монитор состояния** будет включена; на панели задач появится кнопка или значок **Монитор состояния**.

Для отображения значка **Монитор состояния** на панели задач нажмите кнопку . Значок **Монитор состояния** отобразится в небольшом окне. Затем перетащите значок на панель задач.



Требования к компьютеру

Минимальные системные требования и поддерживаемые функции программного обеспечения компьютера

Операционная система ¹	Поддерживаемые функции	Минимальные требования к процессору	Минимальный объем оперативной памяти	Рекомендуемый объем оперативной памяти	Необходимо свободного места на жестком диске	
					Для драйверов	Для приложений
Windows® 7 ²	Печать, Сканирование, ПК-ФАКС ³ , Съёмный диск ⁴	Intel® Pentium® 4 или эквивалентный 64-разрядный (Intel® 64 или AMD64) поддерживаемый процессор	1 ГБ (32-разрядный) 2 ГБ (64-разрядный)	1 ГБ (32-разрядный) 2 ГБ (64-разрядный)	650 МБ	530 МБ

1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 или более поздней версии.

2 Для WIA разрешение 1200 x 1200 т/д. Утилита сканера Brother позволяет увеличить разрешение до 19200 x 19200 т/д.

3 Функция ПК-ФАКС поддерживает только черно-белые факсы.

4 Съёмный диск – это функция PhotoCapture Center®.

Для получения последних обновлений драйверов посетите веб-сайт <http://solutions.brother.com/>.

Все товарные знаки, марки и названия продуктов являются собственностью соответствующих компаний.