

Novos recursos da PR-650 Versão 2 **PT**

Foram adicionados os novos recursos a seguir na versão 2. Antes de utilizar esta máquina, leia cuidadosamente este manual e o Manual de Operações incluído com sua máquina PR-650 (que fornece descrições da versão 1).

■ Foi adicionada a função Link (Conexão). (pág. 1)

Esta função permite que desenhos de bordado editados em softwares de edição de bordado que possuam a função Link (Conexão), tal como o PE-DESIGN NEXT ou mais recente, sejam enviados de um computador para várias máquinas de bordar. Consulte seu revendedor autorizado para as especificações exatas da máquina para conexão.

■ Os números de linha para o desenho exibido do arquivo .pes importado para a máquina de bordar podem ser mostrados como os números de linha para o fabricante especificado da máquina. (pág. 6)

■ O intervalo de tempo até que a máquina de bordar pare pode ser visto na tela de bordar. (pág. 7)

■ Caso configurações temporárias de barra de agulha tenham sido aplicadas, pode ser visto o ícone () indicando a barra de agulha selecionada na tela de bordar. (pág. 7)

■ Foram adicionados caracteres aos vários padrões de fonte alfabética (). (pág. 8)

Enviando desenhos de bordado do computador para a máquina (função Link (Conexão))


Operações disponíveis com a função Link (Conexão)

■ Enviar vários desenhos de bordado para as máquinas de bordar conectadas

Podem ser transferidos até 100 desenhos de bordado para uma máquina de bordar e o status do bordado dos desenhos sendo transferidos pode ser visualizado no monitor do computador.

Use o cabo USB incluído para conectar a máquina de bordar ao computador.

■ Verificar o status de costura da máquina de bordar (este modelo) no computador (Exemplo de várias máquinas conectadas)



Lembrete

- Ao conectar várias máquinas de bordar ao computador, utilize um hub USB comercialmente disponível. Observe que recomendamos que você utilize um hub USB com alimentação própria. **Não** utilize cabos de extensão USB ou cabos repetidores. Para mais detalhes sobre a utilização do hub USB, consulte suas instruções de operação.




Bordar usando a função Link (Conexão)

Primeiro, utilize o software de edição de bordado para criar o desenho de bordado a ser enviado para a máquina de bordar.





Nota


- Somente dados de bordado em formato PES (.pes) podem ser bordados usando a função Link (Conexão).
- Você não pode selecionar dados .dst para enviar de um computador usando a função Link (Conexão).
- A função Link (Conexão) não pode ser utilizada com desenhos de bordado grandes (divididos).
- Fixe o bastidor na máquina de bordar conforme o tamanho do desenho a ser enviado.

1 Toque em , e depois toque em  e em  para exibir a página 5/5 da tela de configurações.


2 Toque em  para ativar a função Link (Conexão).




▶ Quando a mensagem a seguir aparecer, toque em .




3 Desligue a máquina.



4 Use o cabo USB incluído para conectar a máquina de bordar ao computador.





5 Ligue a máquina.




6 O uso do software de edição de bordado fornecido com a função Link (Conexão), tal como o PE-DESIGN NEXT ou mais recente, permitirá que você envie desenhos de bordado para a máquina em modo Link (Conexão) a partir de seu computador.

7 Quando a mensagem a seguir aparecer, toque em  .



- Aparece uma mensagem no LCD da máquina enquanto ela está conectando ao PC.




 **Nota**

- Para mais detalhes sobre o uso do software de edição de bordado, consulte o Manual de Instruções incluído com o mesmo.




- * Esta caixa de diálogo Link (Conexão) é encontrada no software PE-DESIGN NEXT.
- Se a mensagem de erro a seguir aparecer, o tipo de bastidor de bordar instalado na máquina não é compatível com o tamanho do desenho. Substitua o bastidor de bordar por um compatível com o tamanho do desenho.



8 Após o desenho de bordado ter sido aberto pela máquina, a tela de bordar aparecerá.

- ▶ O desenho de bordado aberto aparecerá na área de exibição do desenho com o ícone da função Link (Conexão).



- ① Ícone da função Link (Conexão)
- ② ID da máquina com 10 dígitos
- ③ Número do desenho na fila



- Toque em  para excluir o desenho.


Lembrete

- Enquanto a máquina de bordar estiver conectada ao computador, o status da máquina pode ser exibido com o uso de uma função do software de edição de bordado. Se várias máquinas de bordar estiverem conectadas ao mesmo tempo, verifique o status das máquinas utilizando o ID de 10 dígitos que aparece na tela da máquina. As informações a seguir podem ser visualizadas a partir do computador.
 - Número do ponto sendo costurado e o número total de pontos no desenho
 - Informações sobre erros de costura

9 Para alterar as configurações de bordado para o desenho de bordado aberto, toque em




- Toque em  quando a mensagem a seguir aparecer. Toque em  para retornar à tela de bordado.




- ▶ A tela de configurações do bordado é exibida.


10 Após as configurações desejadas terem sido especificadas, toque em para retornar à tela de bordado.



11 Toque em e então pressione o botão Iniciar/Parar para começar a bordar.

- ▶ Quando o bordado for concluído, a mensagem abaixo aparecerá.




12 Para abrir outro desenho enviado do computador, toque em  e então repita o procedimento iniciando no passo **8** para continuar a bordar.

- Para parar de bordar ou para bordar o mesmo desenho novamente, toque em

.



Nota




- As configurações da tela de bordado especificadas no passo **10** são salvas mesmo se  foi tocado para continuar a costura após o bordado ter sido concluído.





Lembrete

- Se a máquina de bordar for desligada durante o bordado, a operação de continuação pode ser usada na próxima vez que esta for ligada.


Desativando a função Link (Conexão)

1 Toque em , e depois toque em  e em  para exibir a página 5/5 da tela de configurações.


2 Toque em  para desativar a função Link (Conexão).




► Quando a mensagem a seguir aparecer, toque em .



3 Desligar a máquina.




Mensagens de erro na função Link (Conexão)



A máquina não consegue receber dados do PC no modo Link (Conexão).

Desligue a máquina e verifique a conexão USB. Após conectar o cabo USB firmemente, ligue a máquina novamente.



A máquina falha ao comunicar-se com o PC no modo Link (Conexão).

Desligue a máquina e ligue-a novamente.

Selecionando as informações de cores de linha para dados no formato “PES”

Consulte a página 194 no Manual de Operações da PR-650 para mais detalhes para compreensão da tela de configurações da máquina.

Você pode exibir as cores de linha para os dados no formato “PES” de acordo com a configuração da máquina ou da configuração do PE-DESIGN, do PE-DESIGN Lite ou do PED-Basic (software de edição de bordado).

(Consulte “Alterando as informações das cores das linhas” na página 197 do Manual de Operações da PR-650 para a configuração de cor de linha da máquina).

O código de linha “PES” pode ser selecionado a partir da página 1/5 da tela de configurações.

ON (Ligado): As informações de cores de linha serão exibidas de acordo com as configurações do PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite ou PED-Basic (software de edição de bordado).

OFF (Desligado): As informações de cores de linha são exibidas de acordo com a configuração da máquina.


Quando a máquina de bordar é adquirida, ela vem selecionada em “ON”.



Verificando o intervalo de tempo até a próxima parada da máquina

O intervalo de tempo até a próxima parada da máquina de bordar pode ser visto na tela de bordar.

A máquina para quando uma troca de carretel é necessária ou quando a máquina está ajustada para parar por outras configurações. Se o indicador de troca de carretel aparecer, a máquina requer a troca do carretel. Quando o tempo é indicado em vermelho, significa que será bordada a última cor antes que a máquina pare.



① Tempo até que a máquina pare



Nota


- As informações exibidas diferem da versão 1 (descritas no Manual de Operações da PR-650).



Verificando a configuração temporária de barra de agulha

A barra de agulha com a configuração temporária aplicada pode ser agora visualizada na tela de bordar.


Para mais detalhes sobre a configuração temporária da barra de agulha, consulte a página 130 de seu Manual de Operações da PR-650.





- ① O número da barra de agulha muda e aparece para indicar a barra de agulha selecionada.

Novos padrões de caracteres alfabéticos


Foram adicionados os caracteres a seguir à duas fontes. Observe que a organização dos caracteres foi alterada.



Exemplo: **ABC**



Foram adicionados os caracteres a seguir à sete fontes. Observe que a organização dos caracteres foi alterada.



Exemplo: **ABC**

