

# アップグレードの方法

USB メディアまたはパソコンを使ってミシンにインストールされているソフトウェアをアップグレードすることができます。



## お願い

ブラザー工業のホームページ上で異なったモデルのアップグレードファイルを取り込むと動作しなくなる恐れがあります。その場合は再度このモデルのアップグレードファイルを取り込んでください。




## お知らせ

- アップグレードを行うと、記憶した文字・模様ぬいの組み合わせ模様データが消去されます。なお、記憶した刺しゅうデータは消去されません。
- ソフトウェアのアップグレード中は、キーを押してもブザーが鳴りません。


## USB メディアを使用してアップグレードする

- 1 (自動糸通しスイッチ) を押しながら、電源スイッチを入れます。




→ 次の画面が表示されます。

- 2  を押します。



- 3 ミシンの USB ポートコネクタに USB メディアを挿入し、メディアにアップグレードファイルのみが含まれていることを確認します。

- 4  を押します。



→ アップグレードファイルがダウンロードされます。




## お願い

エラーが発生すると、エラーメッセージが赤い文字で表示されます。ダウンロードが正常に行われると、アップグレード完了のメッセージが表示されます。

- 5 USB メディアを外し、ミシンの電源スイッチを入れ直します。


## パソコンを使用してアップグレードする

- 1 (自動糸通しスイッチ) を押しながら、電源スイッチを入れます。



→ 次の画面が表示されます。

- 2  を押します。




- 3 ミシンとパソコンの USB ポートコネクタに USB ケーブルを差し込みます。


→ 「マイコンピュータ」に「リムーバブルディスク」が表示されます。

- 4 アップグレードファイルを「リムーバブルディスク」にコピーします。



→ 「PC と通信中です。USB ケーブルを抜かないでください」のメッセージが表示されます。

- 5 メッセージが消えたら、 を押します。



→ アップグレードファイルがダウンロードされます。

### お願い

エラーが発生すると、エラーメッセージが赤い文字で表示されます。ダウンロードが正常に行われると、アップグレード完了のメッセージが表示されます。

- 6 USB ケーブルを外し、ミシンの電源スイッチを入れ直します。