

EN

About the Embossing Tool Set

By using the embossing tools with the cutting machine, you can create embossing by pressing a pattern into the material* for either a recessed effect or, by flipping over the material, a raised effect.

Use this set to create custom embossed projects. * Use paper and metal sheet only for the material.

About region embossing

- For details on the region embossing procedure, refer to Consumables & Options" at the Brother Solutions Center (http://s.brother/ccoaa/).
- The following optional accessories will be necessary for region embossing.
- Embossing template sheets (CAEBSTS1) (F) Scanning support sheet (CASTCL1 (stencil sheet)) (G)

Name

Accessories

After purchasing this set, check the contents.

A	Embossing tool holder
В	Embossing tools (diameter 1.5 mm and 3 mm)
С	Insertion

Precautions

- Use the embossing mat when you emboss. Embossing mat can be purchased separately
- CAEBSMAT1(embossing mat) (D)
 When embossing metal sheets, be sure to use genuine Brother metal sheets. Metal sheets can be purchased as optional accessories.

CAEBSSMS1 (embossing silver metal sheets) or CAEBSBMS1 (embossing brass metal sheets). (E) • Do not insert any object other than the embossing tools into

- the embossing tool holder. • Do not cut while using the embossing mat.
- If the adhesive strength of the embossing mat is reduced, lightly wipe it with a wet wipe (recommended to use an alcohol-free wet wipe), to remove any dust or dirt. After wiping the mat, be sure to allow it to dry. If the mat becomes wet, its surface will become brittle
- If material can no longer be attached to the embossing mat. replace the mat with a new one.
- Without peeling the embossing mat off the cutting mat, affix the protective sheet for the cutting mat before storing the mats
- Do not fold or bend the template sheet or scanning support sheet

ES

Acerca del juego de herramientas de grabado en relieve

Utilizando las herramientas de grabado en relieve con la máquina para cortar, puede crear un grabado en relieve presionando un patrón en el material*, ya sea para crear un efecto de rebaje o, dándole la vuelta al material, un efecto de relieve

Utilice este juego para crear proyectos personalizados de grabado en relieve. * Utilice hojas de papel y metálicas únicamente para el material.

Acerca del grabado en relieve de zonas

- Si desea más información acerca del procedimiento de grabado en relieve de zonas, consulte la sección "Consumibles y opciones" del Brother Solutions Center (http://s.brother/ccoaa/).
- Para el grabado en relieve de zonas se necesitarán los

- If the template sheet and scanning support sheet become dirty or damaged, replace them, otherwise scanning may be affected.
- Do not throw away the backing after peeling it off the scanning support sheet; reattach it before storing the sheet.
- Do not store in a location exposed to direct sunlight, high temperatures or high humidity.
- Use in an environment between 10 °C and 35 °C (50 °F and 95 °F).
- For detailed instructions on using the cutting machine, refer to the Operation Manual supplied with it.
- The contents of this document are subject to change without notice.
- English screens are used for basic explanations.

Activating the Embossing function on the machine

- Update the software for the machine to its latest version. The latest version of the software can be downloaded from Brother Solutions Center (http://s.brother/cuoaa/).
- 1. Touch Yi beside "Premium functions" in the settings screen. (H)
- 2. Select "ON" beside "Kit Activation" under "Emboss Setting".

FR

A propos de l'ensemble d'outils d'embossage

En utilisant les outils d'embossage avec la machine de découpe, vous pouvez former des embossages en pressant un motif dans le matériau*, pour créer soit un effet incrusté, come varis e materiau, pour creer soit un effet încrusté, soit, en retournant le matériau, un effet de relief.
 Utilisez ce kit pour créer des projets en relief personnalisés.
 * Comme matériau, utilisez uniquement des feuilles de papier et de métal.

A propos de l'embossage de zone

- Pour obtenir la procédure de l'embossage de zone, reportez-vous à la section « Consommables et options » du Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother)
- (http://s.brother/ccoaa/). Les accessoires en option suivants seront nécessaires à l'embossage de zone.
- Feuilles de modèle (CAEBSTS1) (F) · Feuille de support de numérisation (CASTCL1 (feuille stencil)) (G)

Accessoires

Une fois ce kit acheté, vérifiez-en le contenu.

Nom

Α	Porte-outil d'embossage
В	Outils d'embossage (diamètre 1,5 mm et 3 mm)
С	Insertion

Précautions

- Utilisez le support d'embossage. Vous pouvez acheter le support d'embossage séparément. CAEBSMAT1(support d'embossage) (D) • Lorsque vous embossez des feuilles métalliques, veillez à
- utiliser des feuilles métalliques Brother. Vous pouvez acheter les feuilles métalliques en tant qu'accessoires en option. CAEBSSMS1 (feuilles métalliques couleur argent) ou CAEBSBMS1 (feuilles métalliques couleur laiton). (E) N'insérez aucun objet autre que les outils d'embossage
- dans le porte-outil d'embossage
- Ne coupez pas tant que vous êtes en train d'utiliser le support d'embossage.
- Si l'adhérence du support d'embossage est diminuée, passez dessus un chiffon humide (nous vous recommandons d'utiliser une lingette humide sans alcool) pour ôter la poussière ou la saleté éventuelle. Après avoir essuyé le support, veillez à bien le laisser sécher. Si le support devient humide, sa surface deviendra cassante.
- S'il n'est plus possible de fixer le matériau au support d'embossage, remplacez le support par un neuf

PD

Sobre o kit de ferramentas para gravação em relevo

Ao usar as ferramentas de gravação em relevo com a máquina de cortar, você pode obter gravuras em relevo, pressionando um padrão no material* para criar um efeito de baixo-relevo ou, virando o material ao contrário para criar um efeito de alto-relevo.

Use este kit para criar projetos personalizados de gravação em relevo. * Use apenas papel e folhas laminadas adequadas para o material

Sobre a gravação de região

- Para obter detalhes sobre o procedimento de gravação de região, consulte "Consumíveis e opcionais" no Brother Solutions Center (http://s.brother/ccoaa/).
- Os seguintes acessórios opcionais serão necessários para a gravação de região.
 - Folhas de gabarito para gravação em relevo (CAEBSTS1) (F)
 Folha de suporte para digitalização (CASTCL1 (folha

- Sans décoller le support d'embossage du support de coupe, collez la feuille de protection du support de coupe avant de ranger les supports.
- Ne pliez pas et ne courbez pas la feuille de modèle ni la feuille de support de numérisation.
- Si la feuille de modèle et la feuille de support de numérisation deviennent sales ou endommagées remplacez-les car cela pourrait affecter la numérisation.
- Ne jetez pas la sous-couche après l'avoir décollée de la feuille de support de numérisation; recollez-la avant de ranger la feuille.
- Ne rangez pas la machine dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à des températures élevées ou à un taux d'humidité élevé.
- Utilisez-la à une température ambiante comprise entre 10 °C et 35 °C (50 °F et 95 °F).
- Pour des instructions détaillées sur l'utilisation de la machine de découpe, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec cette dernière.
- Le contenu de ce document est susceptible de modification sans préavis
- Les écrans en anglais sont utilisés pour les explications de base

Activation de la fonction Embossage de la machine

Mettez le logiciel de la machine à jour à sa dernière version. La dernière version du logiciel peut être téléchargée depuis le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) (http://s.brother/cuoaa/)

- 1. Touchez 👔 à côté de « Fonctions Premium » sur l'écran des réglages. (H)
- 2. Sélectionnez « ON » (activé) à côté de « Activation du kit » sous « Réglage de l'embossage ». (

estiver enfraquecida, limpe-o levemente com um pano úmido (preferencialmente sem álcool) para remover qualquer poeira ou sujeira. Depois de limpar o apoio, espere até que ele segue. Se o apoio ficar molhado, a sua superfície ficará quebradiça. Caso o apoio para gravação em relevo perca a aderência

• Se a aderência do adesivo do apoio para gravação em relevo

- ao material, substitua-o por um novo apoio. • Sem destacar o apoio para gravação em relevo do apoio
- de corte, coloque a folha de proteção do apoio de corte antes de quardar os apoios. • Não dobre ou curve a folha de gabarito nem a folha de
- suporte para digitalização.
 Se a folha de gabarito e a folha de suporte para
- digitalização estiverem sujas ou danificadas, substitua-as, caso contrário a digitalização poderá ser afetada.Não se desfaça da folha de proteção destacada da parte
- traseira da folha de suporte para digitalização; recoloque-a antes de guardar a folha de suporte.
- Não armazene em um local exposto a luz solar direta, altas temperaturas ou alta umidade.
- Use em ambientes entre 10 °C e 35 °C.

- Para obter instruções detalhadas sobre como usar a

siguientes accesorios opcionales.

- Hojas de plantilla de grabado en relieve (CAEBSTS1)
- (F) Hoja de so<u>po</u>rte para escaneado (CASTCL1 (hoja de plantilla)) (G)

Accesorios

Después de comprar este juego, compruebe el contenido.

	Nombre
Α	Soporte para la herramienta de grabado en relieve
В	Herramientas de grabado en relieve (diámetro 1,5 mm y 3 mm)
С	Inserción

Precauciones

- Utilice el tapete para grabado en relieve para realizar la operación de grabado en relieve. El tapete para grabado en relieve puede adquirirse por separado.
- CAEBSMAT1 (tapete para grabado en relieve) (D) Cuando grabe en relieve hojas metálicas, utilice siempre hojas metálicas originales de Brother. Las hojas metálicas pueden adquirirse como accesorios opcionales.
- CAEBSSMS1 (hojas metálicas de plata para grabado en relieve) o CAEBSBMS1 (hojas metálicas de latón para
- grabado en relieve). (E)
 No introduzca ningún objeto que no sean las herramientas de grabado en relieve en el soporte de dichas herramientas.
- No realice la operación de corte si utiliza el tapete de grabado en relieve.

Utilicelo en un entorno entre 10 °C y 35 °C (50 °F y 95 °F)
Si desea más información acerca de cómo utilizar la máquina para cortar, consulte el Manual de instrucciones incluido.

• No almacene el producto en lugares expuestos a la luz

directa del sol, o con temperatura o humedad elevadas

• Si se reduce la fuerza adhesiva del tapete para grabado

en relieve, límpielo suavemente con un paño húmedo (es recomendable que sea sin alcohol), para eliminar cualquier

rastro de polvo o suciedad. Una vez limpio el tapete, déjelo

secar. Si el tapete está húmedo, su superficie se volverá

• Si el material ya no puede unirse al tapete de grabado en

• Sin despegar el tapete de grabado en relieve del tapete

de corte, coloque la hoja protectora para el tapete de corte

• No pliegue ni doble la hoja de plantilla ni la hoja de soporte

• Si la hoja de plantilla y la hoja de soporte para escaneado

despegarlo de la hoja de soporte para escaneado; vuelva a

están sucias o dañadas, sustitúyalas para que el

• No deseche el estabilizador de respaldo después de

relieve, sustituya el tapete por uno nuevo.

antes de guardar los tapetes

escaneado no se vea afectado

colocarlo antes de guardar la hoja.

para escaneado.

frágil

- El contenido de este documento puede sufrir cambios sin previo aviso
- Para las explicaciones básicas se utilizan pantallas en inglés

Activar la función de grabado en relieve de la máquina

Actualice el software de la máguina a su última versión. La última versión del software puede descargarse desde Brother Solutions Center (http://s.brother/cuoaa/).

- Toque 👔 junto a "Funciones Premium" en la pantalla de ajustes. (H)
- Seleccione "ON" junto a "Activación del kit" debajo de "Ajuste de grabado en relieve". (1)

- de estêncil)) (G)

Acessórios

Depois de adquirir este kit, verifique o conteúdo da embalagem

Nome

A Suporte para ferramenta de gravação em relevo

B Ferramentas de gravação em relevo (diâmetro 1,5 mm e 3 mm)

C Folheto

Precauções

- Use o apoio para gravação em relevo ao gravar. O apoio para gravação em relevo pode ser comprado separadamente
 - CAEBSMAT1 (apoio para gravação em relevo) (D)
- Ao gravar as folhas metálicas, certifique-se de usar folhas metálicas genuínas da Brother. As folhas metálicas podem ser compradas como acessórios opcionais. CAEBSSMS1 (folhas laminadas prateadas para gravação em relevo) ou CAEBSBMS1 (folhas laminadas na cor latão para gravação em relevo). (E)
 Não insira objetos que não sejam as ferramentas de
- gravação em relevo no suporte para ferramenta de gravação em relevo.
- Não corte enquanto estiver usando o apoio para gravação em relevo

- máquina de cortar, consulte o Manual de Operações que acompanha o produto.
- O conteúdo deste documento está sujeito a alterações sem aviso prévio
- Telas em inglês são usadas para explicações básicas

Ativando a função Gravação em Relevo na máquina

Atualize o software da máquina com a versão mais recente. Faça o download da versão do software mais recente no Brother Solutions Center (http://s.brother/cuoaa/).

- 1. Toque em 🖬, ao lado de "Funções premium", na tela de configurações. (H)
- 2. Selecione "ON" ao lado de "Ativação do kit" em "Configuração de gravação". (📘)

EN Instruction for ScanNCut users/ FR Instructions pour les utilisateurs de machines ScanNCut/ ES Instrucciones para los usuarios de ScanNCut/ PT Instrução para usuários do ScanNCut



💷 Line embossing

In this manual, the embossing effect created using the lines of a pattern is called line embossing.

Precautions

- With line embossing, only use paper with a thickness of 0.5 mm or less or metal sheets with a thickness of 0.2 mm or less.
- The following procedure for metal sheets is based on using genuine Brother metal sheets.

With the tab on the embossing mat at the bottom left, attach the green side to the standard mat or the low tack adhesive mat.

- · We recommend attaching it to a new cutting mat Attach the embossing mat so it does not extend from the attaching area of the cutting mat.
- Peel the protective sheet from the embossing mat, and then attach the material (side to be embossed facing down) to the mat.
- Position the material so the area to be embossed fits within the embossing mat.
- (With metal sheets) Peel the protective sheet from the embossing mat, and then attach the metal sheet (with the protective sheets attached and the tabs at the bottom) to the mat.
- · Using a metal sheet without the protective sheets may result in damage of the emboss tool or the cutting machine
- · Before cutting the metal sheet, emboss it, and then peel off both protective sheets. Before embossing the remainder of the metal sheet, affix a protective sheet to each side
- Recall the embossing pattern in the cutting machine, and then feed in the mat and click 들 to scan the material
 - · Flip asymmetrical (mirror image) patterns to create the embossed effect on the front surface of the material. Position the pattern so it does not extend from the
 - material. If the embossing tool touches the embossing mat, the mat may be damaged. If the pattern extends out of the scanned material shown on the LCD display screen, adjust the position of the pattern, or touch 🚯 and adjust the pattern size.

Touch [†], and then select "Line Emboss".

Remove the holder cap. Select the embossing tool according to the line thickness that you want to emboss, and then insert the embossing tool into the embossing tool holder so that ▼ on the tool aligns with ▲ on the holder. After securing the holder cap, insert the holder into the carriage.

🕒 Grabado en relieve de líneas

En este manual, el efecto de grabado en relieve creado usando las líneas de un patrón se denomina grabado en relieve de líneas

Precauciones

- Con el grabado en relieve de líneas, utilice únicamente papel con un grosor máximo de 0,5 mm u hojas metálicas con un grosor máximo de 0,2 mm.
- El siguiente procedimiento se refiere al uso de hojas metálicas originales de Brother.
- Con la pestaña del tapete para grabado en relieve en la parte inferior izquierda, coloque el lado verde en el tapete estándar o en el tapete adhesivo de baja sujeción.
 - Es recomendable colocarlo en un nuevo tapete de corte. Coloque el tapete de grabado en relieve de modo que no sobrepase la extensión de la zona de colocación del tapete de corte
- Despegue la hoja protectora del tapete de grabado

- Before inserting the holder into the carriage, check if the tool moves up and down in the holder. If the tool moves, remove the cap, and then attach it again. 6 Touch [1], and then specify the setting for "Emboss
 - Pressure³ The recommended embossing pressure differs depending on the material and embossing tool diameter.
 - Refer to the following table when adjusting the setting.

Matorial		Thickness	Embossing Pressure		
	Wateria	1 IIICKIIC33	1.5 mm tool	3 mm tool	
	Paper (thick)	0.25 mm	4	4	
	Metal sheets	-	0	0	
	Paper (thin)	0.1 mm	-6	_4	

- This table of values provides general guidelines. Before making your project, perform trial emb same material
- If the desired embossing effect is not achieved, adjust the embossing pressure. The embossing effect differs depending on the type and thickness of the material.
- Some materials may tear if the embossing pressure is too strong or the embossing speed is too fast. Touch the "Emboss" key, and then press the "Start/
- Stop" button to start embossing. Use the spatula to carefully peel the material from the
- embossing mat. (With metal sheets) Remove the metal sheet (with the
- protective sheets attached) from the embossing mat (1), and then peel both of the protective sheets from the metal sheet by using the tabs (2).
- When peeling the metal sheet from the protective
- sheets, do not touch the edges of the metal sheet, otherwise injuries may result

Troubleshooting

- 1 Embossing is not clear.
- → If the embossing depth is insufficient, increase the
- embossing pressure. If the edges are not clear, decrease the inward offset in the settings screen for "Premium functions". However, if
- the offset is too small, embossing cannot be completed correctly
- ⑦ The material tears.
- If the material tears, decrease the embossing pressure. If you need additional help, the Brother Solutions Center
- offers the latest FAQs and troubleshooting tips. Visit us at http://s.brother/cfoaa/
- · Antes de insertar el soporte en el carro, compruebe si la herramienta se mueve arriba y abajo en el soporte. Si la herramienta se mueve, retire el tapón y luego vuelva a colocarlo
- Toque X y luego especifique el ajuste para "Presión del grabado en relieve".
- La presión de grabado en relieve recomendada varía en función del material y del diámetro de la herramienta de grabado en relieve. Consulte la tabla siguiente cuando defina el ajuste.

Grosor	Presión de grabado en relieve	
	Herramienta de 1,5 mm	Herramienta de 3 mm
0,25 mm	4	4
-	0	0
0,1 mm	-6	-4
	Grosor 0,25 mm – 0,1 mm	Presión de gral Herramienta de 1,5 mm 0,25 mm 4 - 0 0,1 mm -6

- Esta tabla de valores ofrece una orientación general Antes de empezar el proyecto, realice una prueba de grabado en relieve con el mismo material.
 - Si no se consigue el efecto de grabado en relieve deseado, ajuste la presión. El efecto del grabado en relieve varía en función del tipo y grosor del material

🚯 Embossage linéaire

Dans ce manuel, l'effet d'embossage créé à l'aide des lignes d'un motif est appelé embossage linéaire.

Précautions

- Pour l'embossage linéaire, utilisez uniquement du papier d'une épaisseur inférieure ou égale à 0,5 mm ou des feuilles métalliques d'une épaisseur inférieure ou égale à 0,2 mm.
- La procédure suivante pour les feuilles métalliques repose sur l'utilisation de feuilles métalliques Brother authentiques
- Placez la languette du support d'embossage en bas à gauche et fixez le côté vert au support standard ou au le support adhésif à faible adhérence. Nous vous recommandons de le fixer à un support de
- coupe neuf Fixez le support d'embossage de telle manière à ce qu'il ne dépasse pas de la zone de fixation du support de coupe.
- Décollez la feuille de protection du support d'embossage, puis fixez le matériau au support (la face
 - à embosser orientée vers le bas). Positionnez le matériau de sorte que la zone à embosser
 - rentre à l'intérieur du support d'embossage (Avec les feuilles métalliques) Décollez la feuille de
- protection du support d'embossage, puis fixez la feuille métallique au support (avec les feuilles de protection fixées et les languettes en bas). • Si vous utilisez une feuille métallique sans les feuilles
- de protection, vous pourriez endommager l'outil d'embossage ou la machine de découpe.
- · Avant de couper la feuille métallique, marquez-la en relief, puis décollez les deux feuilles de protection. Avant de mettre en relief le reste de la feuille métallique, collez une feuille de protection sur chaque face
- Rappelez le motif d'embossage de la machine de découpe, puis insérez le support et cliquez sur 盲 pour numériser le matériau.
 - Faites tourner les motifs asymétriques (image miroir) pour créer l'effet de relief sur la surface avant du matériau.
 - Positionnez le motif de sorte qu'il ne dépasse pas du matériau. Si l'outil d'embossage touche le support d'embossage, il pourrait endommager le support
 - Si le motif se prolonge au-delà du matériau numérisé montré sur l'écran à cristaux liquides, réglez la position du motif, ou touchez 📧 et réglez la taille du motif.
- Touchez Touchez, puis sélectionnez « Ligne Embossage ». 5
 - Enlevez le capuchon du porte-outil. Sélectionnez un outil d'embossage en fonction de l'épaisseur de la ligne que vous souhaitez marquer en relief, puis insérez l'outil d'embossage dans le porte-outil d'embossage de sorte que la marque ▼ de l'outil s'aligne avec la marque 🛦 du porte-outil. Après avoir attaché le capuchon du porte-outil, insérez le porte-outil dans le chariot.

💷 Gravação de linha

Neste manual, o efeito de gravação em relevo criado usando as linhas de um padrão é chamado de gravação de linha.

Precauções

- Com a gravação de linha, use apenas papel com espessura de 0.5 mm ou inferior, ou folhas laminadas com espessura de 0,2 mm ou inferior.
- O procedimento a seguir para chapas metálicas se baseia no uso de chapas metálicas originais da Brother
- Com a aba no apoio para gravação em relevo posicionada na parte inferior esquerda, fixe o lado verde na folha adesiva para trabalhos artesanais em
- tecidos na folha adesiva para papel delicado ou fino. Recomendamos fixar em um novo apoio de corte.
 - Fixe o apoio para gravação em relevo de forma que não se estenda além da área de fixação do apoio de corte.
- Destaque a folha de proteção do apoio para gravação em relevo e fixe o material (lado a ser gravado para

- Avant d'insérer le porte-outil dans le chariot, vérifiez si l'outil bouge de haut en bas dans le porte-outil. Si l'outil bouge, enlevez le capuchon et fixez-le à nouveau.
- 6 Touchez 👔, puis spécifiez le réglage pour « Pression d'embossage ».
 - La pression d'embossage recommandée varie en fonction du matériau utilisé et du diamètre de l'outil d'embossage. Reportez-vous au tableau suivant quand vous ajustez le réglage.

Matóriau	Épaisseur	Pression d'embossage	
Materiau		Outil de 1,5 mm	Outil de 3 mm
Papier (épais)	0,25 mm	4	4
Feuilles métalliques	-	0	0
Papier (fin)	0,1 mm	-6	-4

- Ce tableau de valeurs fournit des directives générales Avant de réaliser votre projet, effectuez un test d'embossage avec le même matériau
- Si vous n'obtenez pas l'effet d'embossage désiré, réglez
- la pression d'embossage. L'effet d'embossage diffère selon le type de matériau et son épaisseur. Certains matériaux peuvent se déchirer si la pression d'embossage est trop forte ou si la vitesse d'embossage est trop rapide.
- 7 Touchez la touche « Marquer l'embossage », puis appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » pour démarrer l'embossage.
- Utilisez la spatule pour décoller avec soin le matériau du support d'embossage
- 8 (Avec les feuilles métalliques) Enlevez la feuille métallique du support d'embossage (avec les feuilles de protection collées) (1), puis décollez les deux feuilles de protection de la feuille métallique en utilisant les deux languettes (2).
 - Quand vous décollez la feuille métallique des feuilles de protection, faites attention à ne pas toucher les bords de la feuille métallique, car vous pourriez vous blesser.

Dépannage

- 11'embossage n'est pas clair.
- → Si la profondeur de l'embossage est insuffisante, augmentez la pression d'embossage
- Si les bords ne sont pas clairs, diminuez le décalage vers l'intérieur sur l'écran des réglages de « Fonctions Premium ». Cependant, si le décalage est trop petit, l'embossage ne pourra pas s'effectuer correctement. ②Le matériau se déchire.
- → Si le matériau se déchire, diminuez la pression d'embossage.
- Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, consultez le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) pour bénéficier de la Foire aux questions et de conseils de dépannage. Visitez notre site « http://s.brother/cfoaa/ ».
- · Antes de inserir o suporte no transportador, verifique se a ferramenta se move para cima e para baixo no suporte. Caso ela se mova, remova a tampa e encaixe a ferramenta novamente

dependendo do material e do diâmetro da ferramenta

de gravação em relevo. Consulte a tabela a seguir ao

Espessura Ferramenta de Ferramenta de

1,5 mm

0

-6

Pressão de gravação

3 mm

4

0

Toque em 1 e especifique a configuração de "Pressão de gravação'

A pressão de gravação recomendada difere

ajustar a configuração

0,25 mm

Material

Papel

olhas

espesso)

aminadas

Papel (fino) 0,1 mm

grabar hacia abajo) en el tapete.

- Coloque el material de modo que la zona a grabar se ajuste al tapete de grabado en relieve.
- (Con hojas metálicas) Pele la hoja protectora del tapete de grabado en relieve, y luego coloque la hoja metálica (con las hojas protectoras colocadas y las pestañas en la parte inferior) en el tapete.
- Si utiliza una hoja metálica sin las hojas protectoras, la herramienta de grabado en relieve o la máquina para cortar pueden resultar dañadas.
- Antes de cortar la hoja metálica, grábela en relieve y luego despegue las dos hojas protectoras. Antes de grabar en relieve el resto de la hoja metálica, coloque una hoja protectora en ambas caras.
- Recupere el patrón de grabado en relieve en la máquina para cortar, y luego haga avanzar el tapete y haga clic en 들 para escanearlo.
 - Gire los patrones asimétricos (efecto espejo) para crear el efecto de relieve en la superficie frontal del material.
 - Coloque el patrón de modo que no sobrepase la extensión del material. Si la herramienta de grabado en relieve entra en contacto con el tapete de grabado en relieve, este puede resultar dañado.
 - Si el patrón sobrepasa la extensión del material escaneado que se muestra en la pantalla LCD, ajuste la posición del patrón o toque 🔝 y ajuste su tamaño.

Toque Toque y luego seleccione "Grabado en relieve de líneas". Retire el tapón del soporte. Seleccione la herramienta de grabado en relieve en función del grosor de la línea que desea grabar, y luego inserte la herramienta en su soporte de modo que la marca ▼ de la herramienta quede alineada con la marca 🔺 del soporte. Después de fijar el tapón del soporte, insértelo en el carro.

- Algunos materiales pueden romperse si la presión del grabado en relieve es demasiado fuerte o si la velocidad es demasiado rápida
- Para comenzar el grabado en relieve, toque la tecla "Grabado en relieve" y, a continuación, pulse el botón de "Inicio/Parar".
- Utilice la espátula para despegar con cuidado el material del tapete de grabado en relieve
- (Con hojas metálicas) Retire la hoja metálica (con las hojas protectoras colocadas) del tapete de grabado en relieve (1), y luego despegue las dos hojas protectoras de la hoja metálica utilizando las pestañas (2).
- Cuando despegue la hoja metálica de las hojas protectoras, no toque los bordes de dicha hoja para evitar posibles lesiones.

Solución de problemas

1) El grabado en relieve no es nítido.

- Si la profundidad del grabado en relieve no es suficiente, aumente la presión.
- Si los bordes no están definidos, disminuya el desplazamiento hacia el interior en la pantalla de ajustes para "Funciones Premium". Sin embargo, si el desplazamiento es demasiado pequeño, el grabado en relieve no se completará correctamente.

②El material se rompe.

- Si el material se rompe, disminuya la presión del grabado en relieve.
- Si necesita más ayuda, Brother Solutions Center ofrece las últimas preguntas frecuentes y consejos para la solución de problemas. Visítenos en " http://s.brother/cfoaa/ "

- o) no apoio
- · Posicione o material de forma que a área a ser gravada se encaixe no apoio para gravação em relevo.
- (Com folhas laminadas) Destaque a folha de proteção do apoio para gravação em relevo e fixe a folha laminada (com as folhas de proteção fixadas e as abas na parte inferior) no apoio.
 - Usar uma folha laminada sem folhas de proteção. poderá resultar em danos à ferramenta de gravação em relevo ou à máquina de cortar.
 - Antes de cortar a folha laminada, faça a gravação e depois, destaque as folhas de proteção. Antes de fazer a gravação em relevo nas folhas laminadas restantes, fixe uma folha de proteção em cada lado
- Recupere o padrão de gravação em relevo na máquina de cortar, coloque o apoio e clique em 📄 para digitalizar o material.
 - Vire os padrões de forma assimétrica (imagem espelhada) para criar o efeito de relevo na superfície da frente do material
 - Posicione o padrão de forma que não se estenda além da área do material. Se a ferramenta de gravação em relevo tocar no apoio para gravação, isso poderá danificá-lo.
- · Se o padrão se estender para fora do material digitalizado exibido no visor LCD, ajuste a posição do padrão, ou toque em 🔣 e ajuste o tamanho do padrão. 🗾 Toque em 🛅 e selecione "Gravação de linha".
- Remova a tampa do suporte. Selecione a ferramenta de gravação em relevo de acordo com a espessura da linha que desejar gravar e insira a ferramenta de gravação no suporte para ferramenta de gravação em relevo de forma que ▼ na ferramenta se alinhe com ▲ no suporte. Depois de prender a tampa do suporte, insira-o no transportador.

- Esta tabela de valores fornece diretrizes gerais. Antes de criar o seu projeto, faça um teste de desempenho
- · Se o efeito de gravação em relevo desejado não for obtido, ajuste a pressão de gravação. O efeito de gravação em relevo difere dependendo do tipo e da espessura do material.
- Alguns materiais podem se rasgar se a pressão de gravação for muito forte ou se a velocidade de gravação for muito rápida.
- 7 Toque na tecla "Gravação" e pressione o botão "Iniciar/ Parar" para iniciar a gravação em relevo
- Use a espátula para destacar o material do apoio para gravação em relevo com cuidado.
- (Com folhas laminadas) Remova a folha laminada (com as folhas de proteção fixadas) do apoio para gravação em relevo (
) e. depois, destague as duas folhas de proteção da folha laminada usando as abas (2).
 - Ao destacar a folha laminada das folhas de proteção, não toque nas bordas da folha laminada para não se ferir.

Solução de problemas

11 A gravação em relevo não está nítida

- Se a profundidade de gravação em relevo não for suficiente, aumente a pressão de gravação em relevo.
- Se as bordas não estiverem nítidas, diminua o deslocamento interno na tela de configurações de "Funções premium". Contudo, se o deslocamento for pequeno demais. a gravação em relevo não será concluída corretamente. ②10 material se rasga.
- → Se o material se rasgar, diminua a pressão de gravação em relevo.
- Se você precisar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center oferece as mais recentes FAQ e dicas para a solução de problemas. Visite-nos em " http://s.brother/cfoaa/