




DE Reliefwerkzeugset IT Kit di punte per embossing



NL Optionales Zubehör / Optionele accessoires / Accessori opzionali / Дополнительные принадлежности
Folgendes optionales Zubehör kann separat erworben werden.
Wenden Sie sich zum Kauf von Sonderzubehör an den Händler, bei dem Sie dieses Set gekauft haben.
Onderstaand vindt u de optionele accessoires die u apart kunt kopen.
Voor aanschafmogelijkheden neemt u contact op met de detailist waar u deze set hebt gekocht.
Di seguito sono indicati gli accessori opzionali da acquistare separatamente.
Per acquistare le opzioni, rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato questo kit.
Следующие принадлежности предлагаются как дополнительные (приобретаются отдельно).
Приобрести их можно в магазине, в котором вы купили данный набор.

D*

E

* Sie müssen die Reliefmatte (Embossing) (CAEBSMAT1) für die Erstellung von Linienreliefs separat erwerben.
* Voor lijn-embossing moet u afzonderlijk de embossingmat (CAEBSMAT1) aanschaffen.
* Per embossare una linea occorre acquistare separatamente il supporto per embossing (CAEBSMAT1).
* Чтобы выполнять контурное тиснение, необходимо дополнительно приобрести подложку для тиснения (CAEBSMAT1).

DE

■ Informationen zum Reliefwerkzeugset

- Bei Verwendung der Reliefwerkzeuge mit der Schneidemaschine, können Sie durch Drücken eines Musters in das Material* Reliefs erzeugen und dabei einen Tiefeneffekt oder durch Umdrehen des Materials einen erhabenen Effekt erzielen.
- Verwenden Sie dieses Set, um eigene Reliefprojekte zu erstellen.
- * Verwenden Sie für das Material ausschließlich Papier und Metallblech.

■ Zubehör

- Überprüfen Sie nach dem Kauf des Sets den Packungsinhalt.

Bezeichnung
A Reliefwerkzeughalter
B Reliefwerkzeuge (Durchmesser 1,5 mm und 3 mm)
C Gebrauchsanweisung für ScanNCut-Benutzer

■ Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie beim Erstellen eines Reliefs die Reliefmatte. Die Reliefmatte ist separat erhältlich. CAEBSMAT1(Reliefmatte (Embossing)) (D)
- Stellen Sie beim Erstellen von Reliefs mit Metallblechen sicher, dass nur echte Brother-Metallbleche verwendet werden. Metallbleche sind als optionales Zubehör erhältlich. CAEBSSMS1 (silberfarbene Reliefmetallbleche) oder CAEBSBMS1 (messingfarbene Reliefmetallbleche). (E)
- Setzen Sie außer den Reliefwerkzeugen keine anderen Gegenstände in den Reliefwerkzeughalter ein.
- Nicht schneiden, solange Sie die Reliefmatte verwenden.
- Die Reliefmatte bei verringelter Klebekraft leicht mit einem feuchten Wischtuch abwischen (empfohlen werden feuchte Tücher ohne Alkohol), um Staub oder Schmutz zu entfernen. Nach dem Abwischen trocknen lassen. Die Oberfläche einer feuchten Matte wird spröde.
- Wenn kein Material mehr an der Reliefmatte angebracht werden kann, die Matte durch eine neue ersetzen.
- Lassen Sie die Reliefmatte auf der Schneidmatte und legen Sie die Schutzfolie auf die Schneidmatte, bevor Sie die Matten zur Aufbewahrung weglegen.
- Nicht an einem Ort, der direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, aufbewahren.
- In einer Umgebung mit Temperaturen zwischen 10 °C und 35 °C (50 °F und 95 °F) verwenden.
- Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Schneidmaschine finden Sie in der mit ihr gelieferten Bedienungsanleitung.

IT

■ Informazioni sul kit di punte per embossing

- Utilizzando le punte per embossing con la macchina da taglio è possibile creare rilievi eseguendo una pressione sul materiale* per ottenere un effetto incavato oppure, capovolgendo il materiale, un effetto in rilievo.

Utilizzare questo kit per creare progetti a rilievo personalizzati.

* Materiali utilizzabili: carta e fogli di metallo.

■ Accessori

Dopo l'acquisto del kit, verificare il contenuto.

Nome
A Supporto punte per embossing
B Punte per embossing (diametro 1,5 mm e 3 mm)
C Manuale di istruzioni per gli utenti ScanNCut

■ Precauzioni

- Utilizzare il supporto per embossing quando si esegue l'embossing. Il supporto per embossing è acquistabile separatamente. CAEBSMAT1(supporto per embossing) (D)
- Quando si esegue l'embossing su fogli di metallo, utilizzare fogli di metallo Brother originali. I fogli di metallo sono acquistabili come accessori opzionali. CAEBSSMS1 (fogli di metallo color argento per embossing) o CAEBSBMS1 (fogli di metallo color ottone per embossing). (E)
- Non inserire oggetti diversi dalle punte per embossing nel supporto punte per embossing.
- Non procedere al taglio mentre si utilizza il supporto per embossing.
- Se la forza adesiva del supporto per embossing si riduce, strofinarlo delicatamente con un panno umido (si consiglia di utilizzare un panno inumidito senza alcol), per eliminare polvere o sporcizia. Dopo aver pulito il supporto, farlo asciugare. Se il supporto si bagna, la sua superficie si indebolisce.
- Se non è più possibile attaccare un materiale al supporto per embossing, sostituire il supporto con uno nuovo.
- Senza staccare il supporto per embossing dal supporto di taglio, attaccare il foglio di protezione del supporto di taglio prima di riporre i supporti.
- Non conservare in un luogo esposto alla luce diretta del sole, ad alte temperature o a umidità elevata.

NL

■ Info over de Embossingpennenset

Met de embossingpennen en de snijmachine maakt u projecten met een reliëf door een patroon in het materiaal* te drukken. Het effect dat ontstaat is een reliëfpatroon dat verdiept, of juist oppervlak (als u het materiaal omdraait) in het materiaal zichtbaar wordt.

Met deze set kunt u uw eigen embossingprojecten maken.

* Gebruik uitsluitend papier of metaalfolie als embossingmateriaal.

■ Accessoires

Controleer na aanschaf van deze set de inhoud van de doos.

Naam
A Embossing penhouder
B Embossingpennen (diameter 1,5 mm en 3 mm)
C Gebruiksaanwijzing voor ScanNCut-gebruikers

■ Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik de embossingmat tijdens het embosseren. De embossingmat kan afzonderlijk worden gekocht. CAEBSMAT1 (embossingmat) (D)
- Wanneer u metaalfolie wilt embosseren, moet u ervoor zorgen dat u originele Brother-metaalfolie gebruikt. De metaalfolie kan worden gekocht als optionele accessoire. CAEBSSMS1 (zilverkleurige embossingmetaalfolie) of CAEBSBMS1 (koperkleurige embossingmetaalfolie). (E)
- Plaats geen ander voorwerp dan de embossingpennen in de embossing penhouder.
- Niet snijden terwijl u de embossingmat gebruikt.
- Als de kleefkracht van de embossingmat afneemt, verwijdert u het overtollige stof en vuil met een vochtig doekje (een alcoholvrij vochtig doekje wordt aanbevolen). Laat de mat daarna opdrogen. Als de mat nat is, wordt het oppervlak broos.
- Als u geen materiaal meer aan de embossingmat kunt bevestigen, dient u de mat te vervangen.
- Voordat u de mat opbergt, bevestigt u het beschermvel op de snijmat, zonder de embossingmat van de snijmat te trekken.
- Niet opbergen in direct zonlicht, bij hoge temperaturen of hoge vochtigheid.
- Te gebruiken in een omgeving tussen 10 °C en 35 °C (50 °F en 95 °F).
- Uitvoerige instructies over het gebruik van de snijmachine vindt u in de meegeleverde Bedieningshandleiding.
- De inhoud van dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

- Voor de elementaire uitleg worden Engelse schermen gebruikt.
- In deze gebruiksaanwijzing vindt u beschrijvingen voor het gebruik van de computerversie of -toepassing.

■ De embossingfunctie activeren op DesignNCut Manager

- Klik in het hoofdvenster van DesignNCut Manager op <DesignNCut> en vervolgens op <Instellingen>.
- Klik op <Bediening> en selecteer het selectievakje <Kit activeren>.

RU

■ Набор инструментов для тиснения

На раскройной машине можно создавать эффект тиснения, используя специальный набор инструментов для тиснения. При этом рисунок вдавливается в материал* и создается эффект вдавленности, а если материал повернуть другой стороной, создается эффект выпуклости.

Этот набор предназначен для создания оригинальных изделий с тиснением.

* Используйте только бумагу и фольгу в качестве материала.

■ Принадлежности

После приобретения этого набора проверьте его комплектность.

Название
A Держатель инструмента для тиснения
B Инструменты для тиснения (диаметр 1,5 мм и 3 мм)
C Инструкции для пользователей ScanNCut


■ Меры предосторожности

- Для выполнения тиснения используйте подложку для тиснения. Подложка для тиснения приобретается отдельно. CAEBSMAT1 (подложка для тиснения) (D)
- При тиснении на листах фольги используйте только оригинальные листы фольги Brother. Листы фольги приобретаются как дополнительные принадлежности. CAEBSSMS1 (серебристая фольга для тиснения) или CAEBSBMS1 (бронзовая фольга для тиснения). (E)
- В держатель инструмента для тиснения можно вставлять только инструмент для тиснения.
- Не выполняйте вырезание, когда используется подложка для тиснения.
- Если клейкость подложки для тиснения уменьшилась, скрепите протире ее влажной салфеткой (рекомендуется использовать бесспиртовые влажные салфетки), чтобы удалить пыль и грязь. После очистки мата дайте ему высохнуть. Если подложка влажная, ее поверхность становится ломкой.
- Если материал больше не приклеивается к подложке для тиснения, замените подложку на новую.
- После окончания работы, не снимая подложку для тиснения с раскройного мата, прикрепите защитную пленку для раскройного мата.

- Не храните их в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, высоких температур или высокой влажности.
- Храните их в помещениях, где температура воздуха колеблется в пределах от 10 °C до 35 °C.
- Подробные инструкции по использованию раскройной машины см. в "Руководстве пользователя", прилагаемом к машине.
- Содержание данного документа может быть изменено без предварительного уведомления.
- В качестве иллюстраций используются изображения с английским текстом.
- В данном документе приведены инструкции по использованию версии приложения для компьютера.

■ Активация функции тиснения в приложении DesignNCut Manager

- В главном окне приложения DesignNCut Manager нажмите <DesignNCut> и выберите пункт <Настройки>.
- Выберите пункт <Режим работы> и установите флажок <Активация комплекта>.



DE Linienreliefs

In dieser Anleitung wird der anhand von Linien eines Musters erzeugte Reliefeffekt als Linienrelief bezeichnet.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie für Linienreliefs ausschließlich Papier mit einer maximalen Dicke von 0,5 mm oder Metallbleche mit einer Dicke von max. 0,2 mm.

- Positionieren Sie die Lasche der Reliefmatte unten links und bringen Sie die grüne Seite auf der Standardmatte oder der leicht klebenden Matte an.
- Die Reliefmatte kann abgezogen und wieder verwendet werden.
 - Um Probleme mit der Maschine auszuschließen, verwenden Sie die Schneidematte nicht, wenn die Klebekraft nachgelassen hat, andernfalls könnte sich die Reliefmatte leicht lösen.
 - Bringen Sie die Reliefmatte so an, dass sie nicht über den Anbringungsbereich der Schneidematte hinausragt.
 - Stellen Sie sicher, dass die Reliefmatte richtig mit der Standardmatte verbunden ist. Verwenden Sie Ihren Spatel, um Luftblasen zu entfernen.

- Ziehen Sie die Schutzfolie von der Reliefmatte ab und bringen Sie dann das Material (mit der Reliefsseite nach unten) an der Matte an.
- Zählen Sie Ihre Kästchen. Ihr Projekt wird auf der Matte genau erscheinen wie auf Ihrem Vorschaubildschirm. Bitte positionieren Sie Ihr Design so, wie Sie es sich auf Ihrem Projekt erwünschen.
 - Positionieren Sie das Material so, dass der Bereich für das Relief innerhalb der Reliefmatte liegt.
 - Entfernen Sie die abgezogene Schutzfolie nicht. Wenn die Matte nicht verwendet wird, lagern Sie sie mit aufgelegter Schutzfolie.

- Optionales Zubehör zum Kauf:** Ziehen Sie die Schutzfolie von der Reliefmatte bei der Verarbeitung von Metallblechen ab und bringen Sie dann das Metallblech (mit angebrachten Schutzfolien und den Laschen unten) an der Matte an.
- Wenn Sie ein Metallblech ohne die Schutzfolien verwenden, kann das Reliefwerkzeug oder die Schneidmaschine beschädigt werden.
 - Erstellen Sie vor dem Schneiden des Metallbleches zuerst das Relief und ziehen Sie dann beide Schutzfolien ab. Bringen Sie auf beiden Seiten eine Schutzfolie an, bevor Sie die Relieferstellung auf dem Metallblech fortsetzen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Der Ablauf für Metallbleche basiert auf die Verwendung von Original-Metallblechen von Brother.

- Drücken Sie auf dem Bedienfeld , um die Matte einzugeben.
- Wählen Sie ein Muster für das Relief aus und passen Sie die Position des Musters und/oder der Mustergröße in ScanNCutCanvas auf Grundlage der Materialgröße und seiner Position auf der Matte an. Laden Sie es dann herunter, indem Sie auf <Herunterladen> klicken. Laden Sie das bearbeitete Muster im DesignNCut Manager, indem Sie auf <Daten laden> klicken.
- Positionieren Sie das Muster so, dass es nicht über das Material hinausragt. Wenn das Reliefwerkzeug die

IT Embossare una linea

In questo manuale, l'effetto in rilievo creato utilizzando le linee di un disegno è chiamato embossare una linea.

Precavioni

- Con l'embossing, utilizzare solo carta con spessore uguale o inferiore a 0,5 mm oppure fogli di metallo con spessore uguale o inferiore a 0,2 mm.

- Con la linguetta del supporto per embossing in basso a sinistra, attaccare il lato verde al supporto standard oppure al supporto adesivo a bassa aderenza.
- Il supporto per embossing può essere staccato e riutilizzato.
 - Per evitare problemi alla macchina, non utilizzare il supporto di taglio quando la forza adesiva è diminuita, perché il supporto per embossing potrebbe staccarsi facilmente.
 - Attaccare il supporto per embossing in modo che non esca dall'area di applicazione del tappettino di supporto di taglio.
 - Verificare che il supporto per embossing sia fissato correttamente al supporto standard e utilizzare la spatola per eliminare le bolle d'aria.

- Staccare il foglio di protezione dal supporto per embossing e attaccare il materiale (con il lato da embossare rivolto in basso) al supporto.
- Contare le caselle. Il progetto sarà visualizzato sul supporto esattamente come si presenta sulla schermata di anteprima. Posizionare il disegno come si vorrebbe apparisse sul progetto.
 - Posizionare il materiale in modo che l'embossing dell'area rientri nel supporto per embossing.
 - Non smaltire il foglio protettivo staccato. Quando non si utilizza il supporto per embossing, conservarne con il foglio protettivo applicato.

- Accessori opzionali per l'acquisto:** Con i fogli di metallo, staccare il foglio di protezione dal supporto per embossing e attaccare il foglio di metallo (con i fogli di protezione attaccati e le lingue attaccate) al supporto.
- L'utilizzo di un foglio di metallo senza i fogli di protezione può danneggiare la punta per embossing o la macchina da taglio.
 - Prima di tagliare il foglio di metallo, embossare e poi staccare i due fogli di protezione. Prima di embossare il resto del foglio di metallo, applicare un foglio di protezione su ciascun lato.

Precavioni

- La procedura per i fogli di metallo si basa sull'utilizzo di fogli di metallo originali Brother.

- Premere  sul pannello operativo per inserire il supporto.
- Selezionare un disegno per l'embossing e regolare le dimensioni del disegno in ScanNCutCanvas in base alle dimensioni del materiale e alla sua posizione sul supporto, quindi scaricarlo facendo clic su <Scarica>. Caricare il disegno modificato in DesignNCut Manager facendo clic su <Carica dati>.
- Posizionare il disegno in modo che non esca dal

Risoluzione dei problemi

- Embossing non preciso.
→ Se la profondità dell'embossing è insufficiente, aumentare la pressione.
 - Strappo del materiale.
→ Se il materiale si strappa, diminuire la pressione dell'embossing.
- * Se si necessita di ulteriore assistenza, nel Brother Solution Center sono disponibili le FAQ e i consigli per la risoluzione dei problemi più aggiornati. Visitate il nostro sito "<http://s.brother/cfqaal/>".

B. Posizionare il disegno in modo che non esca dal

NL Lijn-embossing

Embossing effecten die worden gemaakt met de lijnen van een patroon, worden in deze handleiding 'lijn-embossing' genoemd.

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik voor Lijn-embossing uitsluitend papier met een dikte van 0,5 mm of minder, of metaalfolie met een dikte van 0,2 mm of minder.

- Met het lipje linksonder op de embossingmat bevestigt u de groene kap op de standaardmat of de licht plakkende mat.
- De embossingmat kan los worden getrokken en opnieuw worden gebruikt.
 - Gebruik ter voorkoming van problemen met de machine de snijmat niet wanneer de kleefkracht ervan is verminderd, anders kan de embossingmat gemakkelijk losraken.
 - Bevestig de embossingmat zodanig dat deze niet buiten het bevestigingsgebied van de snijmat uitsteekt.
 - Zorg ervoor dat de embossingmat goed is bevestigd aan de standaardmat en gebruik uw spatel om luchtbellen te verwijderen.
- Trek het beschermvel van de embossingmat en bevestig het materiaal (met de te embossen zijde omlaag) aan de mat.
- Tel de vakjes. Uw project ziet er op de mat precies zo uit als op uw voorbeeldscherm. Plaats uw ontwerp zoals het er op uw project moet uitzien.
 - Plaats het materiaal zodanig dat het te embossen gebied binnen de embossingmat valt.
 - Verwijder het losgetrokken beschermvel niet. Wanneer u de embossingmat niet gebruikt, bergt u deze op met het beschermvel eraan bevestigd.

- Aan te schaffen optionele accessoires:** Trek bij metaalfolie het beschermvel van de embossingmat en bevestig de metaalfolie (met de beschermlagen eraan bevestigd en de lipjes onderaan) op de mat.
- Wanneer u metaalfolie gebruikt zonder de beschermlaag, kan de embossingpen de snijmachine beschadigen raken.
 - Maak eerst de embossing in de metaalfolie, en haal vervolgens de beschermlagen eraf. Knip daarna de folie op maat. Indien u de overgebleven resten metaalfolie ook wilt embossen, bevestig dan eerst de beschermlagen op het restant metaalfolie.

Voorzorgsmaatregelen

- De procedure voor metaalfolie is gebaseerd op het gebruik van originele metaalfolie van Brother.

- Druk op  in het bedieningspaneel om de mat in te voeren.
- Selecteer een patroon om te embossen en pas de positie van het patroon en/of het patroonformaat aan in ScanNCutCanvas op basis van het formaat van het materiaal en de positie ervan op de mat, en download het vervolgens door op <Downloaden> te klikken.
- Laad het bewerkte patroon in DesignNCut Manager door op <Gegevens laden> te klikken.
- Plaats het patroon zodanig dat het niet uitsteekt buiten het bevestigingsgebied van de snijmat.

- Probleemoplossing**

het materiaal. Als de embossingpen de embossingmat raakt, kan de mat beschadigen.

- Spiegel asymmetrische patronen en letters om het juiste embossingeffect op de voorkant van het materiaal te maken in ScanNCutCanvas.

- Verwijder het dopje van houder. Plaats de embossing zodanig in de daarvoor bestemde houder dat  op de pen tegenover  am Halter ausgerichtet ist. Sichern Sie die Halterungskappe und setzen Sie dann die Halterung in den Wagen.

- Voordat de houder in de drager wordt geplaatst controleert u of de embossingen bewegingsruimte heeft, haalt u het dopje er af en bevestigt u dit opnieuw.

- Selecteer in DesignNCut Manager de bedieningsstand "Lijn-embossing".

- Schuif met de schuifregelaars <Sneldheid> en <Druk> om de embossingsnelheid en -druk te selecteren en klik vervolgens op <Toepassen>.

- Klik op <Starten> om te beginnen met snijden.

- De standaardsnelheid is de aanbevolen snelheid.

- De aanbevolen embossingdruk verschilt en is afhankelijk van het materiaal. Raadpleeg onderstaande tabel voor de juiste instelling.

Materiaal	Dikte	Embossingdruk
Papier (dik)	0,25 mm	4
Metaalfolie	—	0
Papier (dun)	0,1 mm	-6
		-4

- In deze waardentabel vindt u algemene richtlijnen. Maak een embossing proefstukje op hetzelfde materiaal als uw project, voordat u echt aan de slag gaat.

- Als u niet het gewenste embossingeffect krijgt, past u de embossingdruk aan. Het embossingdruk varieert naar gelang het type en de dikte van het materiaal.

- Sommige materialen kunnen scheuren als de embossingdruk van embossingsnelheid te hoog zijn.

- Verwijder met de spatel voorzichtig het materiaal van de embossingmat.

- (Met metaalfolie) Trek de metaalfolie (met de beschermvellen eraan bevestigd) van de embossingmat (1) en trek beide beschermvellen met behulp van de lipjes los van de metaalfolie (2).

- Pas op en raak de randen van de metaalfolie niet aan wanneer u het lostrekt van de beschermvellen. Dit kan tot verwondingen leiden.

RU Контурное тиснение

В этом руководстве тиснение отдельных линий или контуров объекта, называется контурным тиснением.

Меры предосторожности

- Для контурного тиснения используйте только бумагу толщиной не более 0,5 мм или фольгу толщиной не более 0,2 мм.
- Расположите подложку для тиснения так, чтобы язычок находился внизу слева, и прикрепите ее зеленой стороной к стандартному или слабоблекому раскройному мату.
- Подложку для тиснения можно отделить и использовать повторно.
 - Во избежание повреждения машины не используйте раскройный мат, который плохо приклеивается, так как в этом случае подложка для тиснения может легко отклеиться.
 - Прикрепите подложку для тиснения так, чтобы она не выступала за границы области прикрепления раскройного мата.
 - Подложка для тиснения должна быть хорошо прикреплена к стандартному раскройному мату. Образовавшиеся пузыри воздуха устранийте лопаточкой.

- Отделите защитный лист от подложки для тиснения и затем прикрепите материал (стороной тиснения вниз) к подложке.

- Сосчитайте ячейки. Изделие будет располагаться на подложке точно так, как оно показано на экране предварительного просмотра. Разместите композицию так, как она должна располагаться на изделии.

- Расположите материал так, чтобы область тиснения не заходила за границы подложки для тиснения.

- Не выбрасывайте отделенный защитный лист. Когда подложка для тиснения не используется, храните ее, закрыв защитным листом.

- Можете приобрести следующие дополнительные принадлежности: При работе с листами фольги отделите защитный лист от подложки для тиснения и прикрепите к подложке лист фольги (с прикрепленными защитными листами), язычки должны располагаться внизу.

- Использование листа фольги без защитных листов может привести к повреждению инструмента для тиснения или раскройной машины.

- При вырезании листа фольги выполните тиснение и отделите оба защитных листа. Если нужно выполнить тиснение на оставшейся части листа фольги, снова прикрепите защитный лист с каждой стороны.

- Меры предосторожности

- В приведенной ниже процедуре используются оригинальные листы фольги Brother.

- Нажмите  на панели управления, чтобы загрузить подложку.

- Выберите рисунок для тиснения и настройте положение и/или размер рисунка в сервисе ScanNCutCanvas в соответствии с размером материала и его положения на подложке. Затем загрузите его, нажав кнопку <Загрузка>.

- В приложении DesignNCut Manager загрузите

отредактированный рисунок, нажав кнопку <Загрузить данные>.

- Расположите рисунок так, чтобы он не выходил за границы материала. Прикосновение инструмента для тиснения к подложке для тиснения может привести к повреждению подложки.

- Чтобы создать эффект тиснения на лицевой стороне материала, зеркально отобразите асимметричные рисунки в сервисе ScanNCutCanvas.

- Снимите крышку держателя. Вставьте инструмент для тиснения так, чтобы метка  на инструменте совместилась с меткой  на держателе. Зафиксируйте крышку держателя и вставьте держатель в каретку.

- Перед тем как вставить держатель в каретку, убедитесь, что инструмент в держателе не двигается вверх и вниз. Если инструмент двигается, снимите крышку и снова установите его.