


## المرجع السريع



<sup>\*</sup> تأكد من قراءة هذا الدليل وفهمه قبل استخدام الجهاز . نوصيك بالاحتفاظ بهذا الدليل في مكان قريب للرجوع إليه في المستقبل.



## المرجع السريع

#### نشكركم على شراء طابعة SC-2000USB!

باستخدام طابعة Brother للأختام الجديدة، يمكنك طباعة الأختام المخصصة لأي غرض. ما عليك سوى إدخال كاسيت أختام في SC-2000USB، وتصميم الختم من خلال برنامج Stampcreator Express أو برنامج P-touch Editor المرفق، ثم طباعته في النهاية. وعندئذ تمكن طباعة الختم المخصص في ثوان معدودة. تتوفر الأختام بأحجام مختلفة.

تعمل الميزات العديدة لبرنامج P-touch Editor وبرنامج Stampcreator Express على إنشاء أختام رائعة بطرق سريعة وسهلة. لا يقتصر البرنامج فقط على جعل وظائف التخطيط الأكثر تعقيدًا تتم بشكل تلقائي، بل يشمل أيضًا مجموعة متنوعة من القوالب المنسقة مسبقًا للاستخدام الفوري.

## إعلان المطابقة (أوروبا/تركيا فقط)

.Brother Industries, Ltd

,Naeshiro-cho, Mizuho-ku ,15-1 Nagoya 467-8561 Japan

نقر بتوافق هذا المنتج مع المتطلبت الأساسية لجميع التوجيهت اواللوائح ذات الصلة المطبقة داخل المجموعة الأوروبية.(اوروبها / تركيا فقط) ولوائح المملكة المتحدة (بريطانيا العظمي فقط)

كما يمكن تنزلي إعلن لمطلقة من موقعنا. تضل فبزيار support.brother.com ة وكذك!

- -> حدد "Manuals" (أدلة)
  - -> حدد الطراز

نحن،

- -> حدد "Declaration of Conformity" (إعلان المطابقة)
  - -> انقر فوق "Download" (تنزيل)
  - وسوف يتم تنزيل الإعلان بتنسيق ملف PDF.

#### تداخل الموجات اللاسلكية

## 🛕 تحذیر

يُعد هذا منتجًا من الفئة أ. وفي البيئات الداخلية، قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخلات لاسلكية قد تفرض على المستخدم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

ينبغي استخدام كبلات الواجهة المرفقة لضمان توافقها مع شروط التوافق الكهرومغناطيسي (EMC).

## جدول المحتويات

2	معلومات عامة
	احتياطات الأمان
	احتياطات عامة
	متطلبات النظام
	إخراج الجهاز من العبوة
	بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	- ييو - المحادث الواجهة وكبلات مصدر الطاقة
	وسين بود هوبه وبود سار الدنامج
	-يـــ بردي P-touch Editor و Stampcreator Expres وبرنامج تشغيل الطابعة
	استخدام البرنامج
	برنامج P-touch Editor
	برنامج Stampcreator Express
	بردية المناط جديدة إلى برنامج Stampcreator Express
	، استخدام SC-2000USB
	ر كيب كاسيت شريط الحبر
	ر تحميل أوراق المسودات وتركيب درج المسودات
	نقش ختم
	- طباعة ملصق معرف للختم المنقوش
	تجميع الختم
26	تصحيح الختم المنقوش
27	إعادة تعبئة حبر الختم
28	الصيانة
28	تنظيف بكرات ورق المسودات
	تنظيف بكرات ملصق المعرف 
29	تنظيف رأس الطباعة
29	استبدال وحدة مصباح الزينون
30	_
32	إزالة ورقة ملصق معرف أو ورقة مسودة محشورة
33	قائمة رسائل الخطأ

## معلومات عامة

### إشعار التجميع والنشر

تم تجميع هذا الدليل ونشره تحت إشراف شركة Brother Industries, Ltd. وهو مخصص لتغطية أوصاف أحدث المنتجات ومواصفاتها.

محتويات هذا الدليل ومواصفات هذا المنتج تخضع للتغيير بدون إصدار إخطار بذلك.

تحتفظ شركة Brother بالحق في إجراء أي تغييرات على المواصفات والمواد الواردة في هذه الوثيقة دون سابق إنذار كما أنها تخلي مسؤوليتها عن أي أضرار (بما في ذلك الأضرار التبعية) ناجمة عن الاعتماد على المواد المقدمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأخطاء المخطء الأخرى المتعلقة بالنشر.

حقوق النشر © لعام 2019 لشركة Brother Industries, Ltd.

#### العلامات التجارية

تعد Microsoft و Windows Vista و Windows Vista علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة ودول أخرى. تعد أسماء البرامج والمنتجات الأخرى المستخدمة في هذا المستند علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات المعنية التي طورتها. تمتلك كل شركة من الشركات التي ورد ذكر اسم برنامجها ضمن هذا المستند اتفاقية ترخيص البرنامج الخاصة بالبرامج التي تمتلكها. جميع أسماء المنتجات والعلامات الأخرى المذكورة في هذا الدليل هي علامات تجارية مسجلة لشركاتها المعنية.

## احتياطات الأمان

ترجى قراءة جميع هذه التعليمات والاحتفاظ بها للرجوع إليها فيما بعد. كما يرجى اتباع جميع التحذيرات والتعليمات المدونة على المنتج.

الهدف من هذه الرموز هو إبلاغك بما يجب عليك عمله لتفادي خطر التعرض للإصابات.	🛕 تحذير
الهدف منه إبلاغك بالإجراءات التي يجب القيام بها لمنع تلف الطابعة.	🛕 تنبیه

### فيما يلي الرموز المستخدمة في هذا الدليل:

الإجراء غير	'جراء غیر مسموح به.	<b>®</b>	لا تقم بفك المنتج.
لا تنثر الماء	تنثر الماء على المنتج أو تغمره في الماء.	8	لا تلمس جزءًا محددًا من المنتج.
إجراء إلزامي	براء إلزامي.	<b></b>	إلغاء التوصيل.
إنذار باحتمال	ار باحتمال التعرض لصدمة كهربائية.		


### ■ لاستخدام الجهاز بأمان

## 🛕 تحذیر

#### اتبع هذه الإرشادات لتجنب نشوب الحريق أو حدوث صدمة كهربائية أو أي ضرر آخر.

### ■ الطابعة

- افصل كبل الطاقة فورًا وتوقف عن استخدام الطابعة أثناء العاصفة الكهربائية. قد يكون هناك خطر بعيد يتمثل في حدوث صدمة كهربائية يفعل الدق
- لا تلمس أية قطع معدنية بالقرب من رأس الطباعة. حيث يصبح رأس الطباعة ساخنًا جدًا أثناء الاستخدام ويظل كذلك مباشرة بعد الاستخدام لا تلمسه مباشرة بيديك.
  - تخلص من الأكياس البلاستيكية بشكل مناسب وأبعدها عن الرضع والأطفال. لا ترتد الأكياس البلاستيكية أو تلعب بها.
- وفصل كبل الطاقة فورًا وتوقف عن استخدام الطابعة إذا لاحظت وجود أي رائحة غير طبيعية أو حرارة أو تغير لون أو تشوه أو أي شيء غير عادي عند استخدام الطابعة أو تخزينها.
- يحظر فك الطابعة. لفحص الطابعة وتعديلها وإصلاحها، تواصل مع منفذ البيع بالتجزئة الذي اشتريت منه الطابعة أو مع مركز الصيانة المعتمد المحلي.
  - يحظر إسقاط الطابعة أو الطرق عليها أو صدمها بطريقة ما.



- يحظر استخدام الطابعة وهي بداخلها أجسام غريبة. في حالة وصول الماء أو أي جسم غريب إلى الطابعة، افصل كيل الطاقة من المأخذ الكهربائي ثم أزل الجسم الغريب. وإذا لزم الأمر، فاتصل بمنفذ البيع بالتجزئة الذي اشتريت منه الطابعة أو مع مركز الصيانة المعتمد المحلي.
  - لا تنظر إلى الفلاش الذي قد يتسرب من حجيرة الأختام.
- لا تضع أصابعك على حافة الجهاز تحت غطاء حجيرة شريط الحبر. فقد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث إصابة.



## ▲ تحذير

### اتبع هذه الإرشادات لتجنب نشوب الحريق أو حدوث صدمة كهربائية أو أي ضرر آخر.

- كيل الطاقة
- استخدم فقط مصدر الطاقة المصرح به للطابعة (تيار متردد من 220 إلى 🚫 لا تستخدم كبل الطاقة في حالة تلفه. 240 فولت).
  - لا تستخدم إلا كبل الطاقة المرفق مع الطابعة.
  - الا تلمس كبل الطاقة أو القابس إذا كانت يداك مبتلة.
  - - 🔘 لا تقطع كبل الطاقة أو تتلفه أو تغيره أو تضع عليه أشياءً ثقيلة.

- تأكد من إدخال قابس الطاقة في مأخذ الطاقة بشكل صحيح.
- في حالة عدم استخدام الطابعة لفترة طويلة، انزع كبل مصدر الطاقة من المأخذ الكهربائي.
  - لا تقم بالتحميل الزائد على مأخذ الطاقة بالكثير من الأجهزة أو إدخال كبل 

    لا تقم بالتحميل الزائد على مأخذ الطاقة بالكثير من الأجهزة أو إدخال كبل المنع الصنمات الكهربائية ، تأكد من استخدام سلك الطاقة مع مقابس الطاقة في مأخذ طاقة تالف.
    - استخدم فقط وصلات الإطالة المؤرضة مع سلك الطاقة.

## تنبیه

### اتبع هذه الإرشادات لتجنب نشوب الحريق أو حدوث صدمة كهربائية أو أي ضرر آخر.

- الطابعة
- يجب أن يكون المأخذ الكهربائي بالقرب من الطابعة ويسهل الوصول إليه.
  - كبل الطاقة
- 🕕 أمسك مأخذ الطاقة دائمًا عند نزع كبل الطاقة من المنفذ أو عند إدخاله فيه. قد يؤدي شد كبل الطاقة من السلك إلى حدوث مشاكل فيه.
  - التثبيت/التخزين
  - ك ضع الطابعة على سطح ثابت ومستقر مثل المكتب.
  - ال تضع أي أشياء ثقيلة فوق الطابعة.

## احتباطات عامة

- تأكد من وضع الجهاز دائمًا على سطح مستو ومستقر.
  - ارفع الجهاز من خلال الإمساك بالمناطق المحددة.
  - تأكد من تلبية متطلبات الطاقة المحددة لهذا الجهاز.
- أبعد الجهاز وملحقاته عن أشعة الشمس المباشرة والأماكن المتربة للغاية.
- لا تعرض الجهاز أو أيًا من ملحقاته لدرجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية أو رطوبة عالية.
  - لا تحاول تفكيك الجهاز أو أي من ملحقاته.
  - عند توصيل الكبلات وفصلها، احرص دائمًا على الإمساك بالموصل فقط.
- خزن أوراق المسودات وأوراق ملصق المعرّف وأوراق التنظيف في الحزم الخاصة بها. لا تستخدم أوراق المسودة أو أوراق ملصق المعرّف أو أوراق التنظيف المطوية أو التالفة.
  - لا تنظر إلى الفلاش الذي قد يتسرب من حجيرة الأختام.
  - لا تلمس الأجزاء الداخلية للجهاز لأنها تصبح شديدة الحرارة بعد استخدامه لفترة طويلة.
  - لا تترك الجهاز لفترة طويلة وغطاء حجيرة شريط الحبر أو غطاء حجيرة الأختام مفتوحًا أو وحدة مصباح الزينون أو درج المسودات غير مركب.
    - لا تلمس أيًا من أجهزة الاستشعار الداخلية للجهاز
    - تجنب استخدام الجهاز في الأماكن المتربة للغاية. أبعد الجهاز عن أشعة الشمس المباشرة والمطر.
      - لا تعرض الجهاز لدرجة حرارة عالية أو رطوبة عالية.
    - لا تترك أي مطاط أو فينيل على الجهاز لفترة طويلة. قد يتسبب ذلك في حدوث بقع. لا تنظف الجهاز بالكحول أو المذيبات العضوية الأخرى. ولا تستخدم إلا قطعة قماش ناعمة وجافة.
      - لا تضع أي أجسام غريبة بداخل الجهاز أو أجسام ثقيلة عليه.
        - لتجنب الإصابات، لا تلمس حافة القاطع.
  - لا تلمس رأس الطباعة، فهي تصبح شديد الحرارة عند استخدام SC-2000USB. حتى بعد إيقاف تشغيل الجهاز، تظل رأس الطباعة ساخنة لبعض
    - استخدم فقط كبل مصدر الطاقة المصمم خصيصًا لهذا الجهاز. سيؤدي استخدام أي كبل آخر إلى إلغاء الضمان.
      - استخدم فقط كبلات الواجهة المرفقة لهذا الجهاز. سيؤدي استخدام أي كبل آخر الي إلغاء الضمان.
        - في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، افصل كبل مصدر الطاقة.
          - لا تحاول تفكيك SC-2000USB.

## متطلبات النظام

### متطلبات الكمبيوتر


تحقق من توافق النظام لديك مع المتطلبات التالية.

- نظام التَشْغيل: 4. Windows® XP / Windows Vista® \*1 / Windows® 7
  - منفذ USB (USB إصدار 1.1 أو بروتوكول 2.0) الواجهة:
  - منفذ تسلسلي (9-سنون، RS-232C، يدعم 115،200 بت/ثانية)
    - محرك الأقراص الثابتة: أكثر من 70 ميجابايت من المساحة المتوفرة 2\*
       الذاكرة: ميجابايت XP: 128 و كثر

      - ميجابايت Windows Vista®: 512 أو أكثر
- جيجابايت 1:1 ®Windows أو أكثر (لنظام 32 بت) أو 2 جيجابايت أو أكثر (لنظام 64 بت)
  - الشاشة: SVGA، لون عالٍ أو بطاقة رسومات أعلى
  - المتطلبات الأخرى: محرك الأقراص المضغوطة (CD-ROM)، جهاز التأشير
  - 1 يجب أن يتوافق الكمبيوتر مع توصيات @Microsoft لنظام التشغيل المثبت.
    - \*2 المساحة المتوفرة المطلوبة عند تثبيت البرنامج مع جميع الخيارات.


## إخراج الجهاز من العبوة

SC-2000USB




كبل مصدر الطاقة (لتوصيل SC-2000USB بمنفذ التيار المتردد)

☞ يرفق فقط كبل مصدر الطاقة المطابق لبلد البيع.




كبلات الواجهة (لتوصيل SC-2000USB بالكمبيوتر)



كبل واجهة USB (لمنفذ USB بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows® XP/

كبل واجهة تسلسلي (للمنفذ التسلسلي بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows® XP/ (Windows Vista®/Windows® 7



(Windows Vista®/Windows® 7




150 ورقة مسودة (لطباعة البيانات من أجل النقش 9 أوراق تنظيف (لتنظيف البكرات) على الختم)

5 أوراق ملصق معرف (لطباعة ملصقات يمكن إرفاقها بكل ختم لبطاقات الهوية)


حجم 1438 (×2) حجم 1850 (2×)









### درج مسودات (لتغذية مسودات الأوراق)



قلم تنظيف رأس الطباعة (لتنظيف رأس الطباعة)





قلم تصحيح الأختام (لتصحيح الختم المنقوش)


5 مقابض


5 حواف للأختام

5 أختام بأغطية

حجم 1438 (×2)


- حجم 1850 (2×) حجم 2770 (1×)





قرص مضغوط يحتوي على برامج الكمبيوتر وأدلتها

### الاحتياطات:




• توخ الحذر كي لا تخدش القرص المضغوط.

• لا تعرض القرص المضغوط لدرجات حرارة عالية للغاية أو منخفضة للغاية.

لا تضع أشياءً ثقيلة على القرص المضغوط.

تمتلك Brother Industries, Ltd. وموردوها جميع الحقوق وحقوق النشر لهذا البرنامج (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التعليمات البرمجية والصور والقصاصات الفنية والقوالب والنصوص المدمجة في البرنامج) والنص الموجود في الأدلة المرفقة، ونسخ البرنامج. لا يجوز نسخ هذا البرنامج، جزئيًا أو كليًا، أو تعديله أو إجراء هندسة عكسية له أو تفكيكه أو إلمغاء تحويله برمجيًا بدون إذن.

## تغيير لغة شاشة عرض LCD



 أثناء الضغط على زر [Set] (ضبط)، شغل SC-2000USB. عند ظهور "READY" (جاهزة) على الشاشة، حرر الزر [Set] (ضبط).



(اللغة). (MODE] اوضع) ثلاث مرات حتى نظهر "LANGUAGE" (اللغة).

- 3 اضغط على الزر [Set] (ضبط) مرة واحدة.
- اضغط على الزر [MODE] (وضع) حتى تظهر اللغة المطلوبة.

ENGLISH
DEUTSCH
FRANCAIS
NEDERLANDS
NORSK
SVENSKA
ITALIANO
PORTUGUÊS
ESPAÑOL

- اضغط على الزر [Set] (ضبط) لتطبيق الإعداد.
- 6 أوقف تشغيل SC-2000USB، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

عندئذ، يكتمل إعداد لغة شاشة عرض LCD.


## توصيل كبلات الواجهة وكبلات مصدر الطاقة

بعد توصيل كبلات الواجهة وكبلات مصدر الطاقة بمنفذ SC-2000USB، فسيمكن استخدامها لإنشاء أختام من أي تخطيط تقوم بتصميمه في برنامج P-touch أو برنامج Stampcreator Express المثبت على الكمبيوتر.

- 1 تأكد من إيقاف تشغيل كل من SC-2000USB والكمبيوتر.
- صل موصل كبل الواجهة المناسب بمنفذ الكمبيوتر المحدد في الجدول أدناه.

منفذ الكمبيوتر	نظام التشغيل	P-touch Editor برنامج
منفذ USB أو منفذ تسلسلي (9 سنون)	Windows <sup>®</sup> XP / Windows Vista <sup>®</sup> / Windows <sup>®</sup> 7	إصدار 4.2 لنظام التشغيل ®Windows

- ☞ بعد توصيل الموصل ذي السنون التسعة، تأكد من إحكام ربط المسامير لتثبيته.
- 3 صل الطرف الآخر من كبل الواجهة بمنفذ الواجهة الموجود بالجزء الخلفي من SC-2000USB.
- ▲ أدخل أحد طرفى كبل مصدر الطاقة في منفذ مصدر الطاقة في SC-2000USB والطرف الآخر من الكبل في منفذ التيار المتردد.
- و حول مفتاح الطاقة الموجود على الجانب الأيمن من SC-2000USB إلى الوضع "إ"، ثم شغل الكمبيوتر. تظهر الرسالة "READY" (جاهزة) على شاشة عرض LCD في SC-2000USB عندما نكون جاهزة لبدء نقش الأختام.



## تثبيت البرنامج

### P-touch Editor و Stampcreator Expres وبرنامج تشغيل الطابعة

قبل أن يتم نقش الأختام على SC-2000USB، يجب تثبيت برنامج أداة تحرير الأختام P-touch Editor وبرنامج Stampcreator Express وبرنامج تشغيل الطابعة الخاص بـ SC-2000USB.

اتبع الإجراء الموضح أدناه لتثبيت برنامج أداة تحرير الأختام P-touch Editor على الكمبيوتر.

پېښې اُن تكون لديك امتيازات المسؤول من أجل تثبيت البرنامج على كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل  $^{\otimes}$   $^{\otimes}$ 

- وصل SC-2000USB بمنفذ USB أو منفذ تسلسلي بالكمبيوتر، ثم شغل الكمبيوتر فقط.
- ضع القرص المضغوط لـ SC-2000USB داخل محرك الأقراص المضغوطة بالكمبيوتر. يظهر مربع حوار يسمح لك بتحديد اللغة وتحديد المكونات المراد تثبيتها. حدد لغة ®Windows التي تستخدمها، ثم انقر فوق زر Standard Installation (تثبيت قياسي).

يبدأ تشغيل معالج InstallShield® Wizard لتثبيت البرنامج. إذا لم يظهر مربع الحوار تلقائيًا، فانتقل إلى My Computer (Computer) (جهاز الكمبيوتر (الكمبيوتر))، انقر نقرًا مزدوجاً فوق أيقونة القرص المضغوط، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق Setup.exe.

### خاص بمستخدمي Windows Vista® و Windows® فقط

عندما يظهر مربع حوار AutoPlay (تشغيل تلقائي)، انقر فوق "Run Setup.exe".




Pricesia Exit

brother

SC-2000USB Installer

- عندما يظهر مربع حوار Licence Agreement (اتفاقية الترخيص)، ترجى قراءة اتفاقية الترخيص بعناية. الترخيص بعناية. إذا كنت تقبل كافة شروط اتفاقية الترخيص السابقة، فانقر فوق الزر Yes (نعم) للمتابعة.
- في مربع الحوار Choose Destination Location (اختيار موقع الوجهة)، إذا كان لا بأس من تثبيت برنامج P-touch Editor في مربع "Destination Folder" في المجلد الظاهر في مربع "Next). (مجلد الوجهة)، فانقر فوق زر Next (التالي). لتثبيت البرنامج في مجلد مختلف، انقر فوق الزر Browse (استعراض)، ثم حدد المجلد.



- في مربع الحوار Add shortcut (إضافة اختصار)، حدد مكان إضافة الاختصارات لبرنامج
   P-touch Editor ثم انقر فوق الزر Next (التالي).
- إذا كنت راضيًا عن الإعدادات التي تظهر في مربع الحوار Start Copying Files (بدء نسخ الملفات)، فانقر فوق زر Next (التالي) لبدء نسخ الملفات.
- الاستان المالية عندما يظهر مربع حوار Driver Setup (إعداد برنامج التشغيل)، حدد "USB cable" (كيل Scrial cable")، إذا كان Scrial cable" متصلاً بمنفذ USB أو حدد "Serial cable" (الكبل التسلسلي) إذا كان SC-2000USB متصلاً بمنفذ تسلسلي، ثم انقر فوق الزر OK (موافق).

لاتصال منفذ USB، تابع إلى الخطوة 9. لاتصال المنفذ التسلسلي، تابع إلى الخطوة 16.

## لاتصال منفذ USB:

### و خاص بمستخدمی Windows Vista® و Windows® 7 فقط

بعد التحقق من الملفات أثناء إجراء التثبيت، عند ظهور المربع Windows Security (أمان (Windows )، انقر فوق الزر Install (تثبيت).



Cancel

Driver Setup

Driver will be installed.

Connection Method

○ Serial cable

This computer is connected with a USB cable.

This computer is connected with a serial cable.

ОК

### خاص بمستخدمي Windows® XP فقط

بعد التحقق من الملفات أثناء إجراء التثبيت، عند ظهور مربع الحوار Software Installation (تثبيت البرنامج)، انقر فوق الزر Continue Anyway (متابعة على أي حال).



 عند ظهور مربع الحوار Driver Setup (إعداد برنامج التشغيل)، الكمبيوتر بـ SC-2000USB باستخدام كبل USB. ثم شغل SC-2000USB.



## خاص بمستخدمی Windows Vista® و 7

1 انقر فوق الزر Finish (إنهاء) للخروج من المعالج.



عندنذ، یکتمل تثبیت کل من P-touch Editor و Stampcreator Express وبرنامج تشغیل الطابعة للاتصال من خلال USB. تشغیل الطابعة للاتصال من خلال USB. أعد تشغیل جهاز الكمبیوتر حیننذ.

## خاص بمستخدمي Windows® XP


• يبدأ Found New Hardware Wizard (معالج العثور على أجهزة جديدة). عندما ترى سؤال عما إذا كان يمكن لنظام Windows الاتصال بـ Windows للبحث عن البرنامج، فحدد "No, not this time" (لا، ليست هذه المرة)، ثم انقر فوق الزر (التالي). Next



- "Install the software automatically (Recommended) في مربع الحوار، حدد "(Install the software automatically (Recommended) (التّابين البرنامج تلقائيًا (مُوصى به)) وانقر فوق الزر Next (التّابي).
  - عند ظهور مربع الحوار Hardware Installation (تثبيت الأجهزة)، انقر فوق الزر Continue Anyway (متابعة على أي حال).



انقر فوق الزر Finish (إنهاء) للخروج من Found New Hardware Wizard (معالج العثور على أجهزة جديدة).



لنقر فوق الزر Finish (إنهاء) للخروج من المعالج.



عندنذ، يكتمل تثنيت كل من برنامج P-touch Editor وبرنامج Stampcreator Express وبرنامج تشغيل الطابعة للاتصال من خلال USB. أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر حيننذ.

### للتوصيل التسلسلي:

المنافق عند المحال Driver Setup (إعداد برنامج التشغيل)، مما يسمح لك بتحديد ما إذا كنت تريد تثبيت برنامج تشغيل الطابعة أو إلغاء تثبيته تأكد من تحديد "Brother SC-2000USB" للتثبيت، ثم حدد "Install" (التبيت)، ثم انقر فوق زر Next (التالي).



و يظهر مربع حوار يسمح لك بتحديد منفذ COM حيث يكون SC-2000USB متصلاً حدد منفذ COM و COM2، ثم انقر فوق الزر (COM2) (التالي).
Next (التالي).



- 🚯 في مربع الحوار الذي يظهر، والذي يسمح لك بتأكيد طريقة تنفيذ التثبيت، تأكد من أن التثبيت سيتم تنفيذه كما هو مطلوب، ثم انقر فوق الزر Next (التالي).
  - یظهر مربع حوار یوضح أن الطابعة قد ثبتت.
     انقر فوق الزر Next (التالي).
  - (إنهاء) للخروج من المعالج. Finish (إنهاء) للخروج من المعالج.



عندنذ، يكتمل تثبيت كل من برنامج P-touch Editor وبرنامج Stampcreator Express وبرنامج تشغيل الطابعة للتوصيل التسلسلي. أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر حينئذ.


## استخدام البرنامج

### برنامج P-touch Editor


1 يمكن استخدام P-touch Editor لإنشاء تصميم ختم.

للحصول على تفاصيل حول استخدام برنامج P-touch Editor لإنشاء تصميم ختم، ارجع إلى P-touch Editor (تعليمات P-touch Editor)، التي يمكن فقحها عن طريق اختيار "How To" (الكيفية) من قائمة "Help" (التعليمات) في برنامج P-touch Editor.









### 2 انقش ختمًا من خلال تصميم الختم الذي أنشئ في الخطوة 1.

انقر فوق الحرض Print Properties (خصائص الطباعة). (إذا كانت معروضة بالفعل، فتخط هذه الخطوة).

انقر فوق ون المابعة (خصائص الطباعة) لعرض مربع الحوار Printer (خصائص الطباعة) لعرض مربع الحوار Printer (إعداد الطابعة).



تأكد من تحديد "Brother SC-2000USB" ضمن "Application Matching Printer" (طابعة مطابقة للاستخدام)، ثم انقر فوق الزر OK (موافق).

انقر فوق .... في Print Properties (خصائص الطباعة). يظهر مربع الحوار Print (طباعة). (طباعة).



حدد "Stamp" (ختم)، ثم حدد إعداد "Document Type" (نوع المستند) المناسب.

Logo (شعار): أفضل للأختام ذات علامة الشعار.


Text (النص): جيد للأختام ذات النص فقط.


Text+Photo (نص+صورة): جيد للأختام ذات النصوص والصور (الرسومات).

Photo (صورة): أفضل للأختام التي تحتوي على صور ذات تأثير "Photo (صورة). "Enhance (تحسين صور) مطبق.

ثم انقر فوق الزر Print (طباعة) لبدء طباعة ورقة مسودة.

للحصول على تفاصيل حول نقش ختم، راجع قسم "نقش ختم" في صفحة 22 في المرجع السريع.







#### طباعة ملصق المعرف.

انقر فوق .... في Print Properties (خصائص الطباعة). يظهر مربع الحوار Print (طباعة). (طباعة).

حدد "ID Label" (ملصق المعرف)، ثم حدد إعداد "Document Type" (نوع المستند) المناسب.

أدرج ورقة ملصق معرف في فتحة ملصق المعرف بـ SC-2000USB، ثم انقر فوق الزر Print (طباعة) لبدء طباعة ملصق المعرف.

للحصول على تفاصيل حول طباعة ملصق المعرف، راجع قسم "طباعة ملصق معرف للختم المنقوش" في صفحة 24 في المرجع السريع.

للحصول على تفاصيل حول تجميع ختم، راجع قسم "تجميع الختم" في صفحة 25 في المرجع السريع.

### برنامج Stampcreator Express

- 1 ابدأ تشغيل برنامج Stampcreator Express باتباع الإجراء الموضح أدناه.
  - (أ) انقر فوق زر البدء في شريط المهام لعرض القائمة Start (ابدأ).
    - (ب) حدد "All Programs" (كافة البرامج).
      - (ج) حدد "Stampcreator Express".
    - (د) انقر فوق "Stampcreator Express".
  - بعد بدء تشغیل Stampcreator Express، تظهر نافذة تحدید النمط.
     انقر فوق زر Browse (استعراض).



 في مربع الحوار Select a Style (تحديد نمط)، انقر فوق السهم الموجود في المربع "Category" (الفئة)، ثم انقر فوق الفئة المطلوبة لتحديدها.

في هذا المثال، حدد الفئة "02\_OFFICE" (02\_مكتب).



حدد نمطًا بالنقر المزدوج فوقه أو بالنقر فوق النمط، ثم النقر فوق الزر OK (موافق).
 في هذا المثال، حدد النمط "203".



و تظهر النافذة Type Text (كتابة نص).
حدد السطر النصى الذي تريد تغييره بالنقر فوقه، أو بتحديد رقم سطر النص من القائمة المنسدلة، أو بالضغط على مفتاح Enter.



في هذا المثال، حدد سطر النص 1، ثم اكتب "Brother Industries, Ltd." غير سطري النص 2 و3 حسبما ترغب. إذا تجاوز النص الذي تم فأدخل طول النص الأصلي، فسيتم ضبط حجم النص تلقائيًا بحيث يتناسب النص داخل حقّل النص.



لتغيير الخط أو نمط الأحرف أو تباعد كل سطر نص، حدد سطر النص، ثم انقر فوق A لعرض مربع الحوار Font (الخط).

حدد الخط من المربع "Font" (الخط)، وانقر فوق الزر المناسب لتحديد نمط الحرف الغامق أو المائل، ثم عين تباعد الأحرف. ثم انقر فوق زر Close (إغلاق) للرجوع إلى نافذة Type Text (كتابة نص).

النص على جميع أسطر النص.

في هذا المثال، حدد "Arial Black" في خانة Font (الخط)، وحدد نمط الحرف المائل، ثم اضبط Spacing (التباعد) على "% 2-".



Force And Black

B F

Spacing 2 % 

Core Beet

- و عندما تنتهي من تصميم الختم، انقر فوق زر Next (التالي).
- أسفل "Print ID Label or Make Stamp?" (طباعة ملصق معرف أو إعداد ختم؟) في النافذة التالية التي تظهر، انقر فوق الزر "Stamp" (ختم).



عند ظهور مربع الحوار Print Stamp (طباعة ختم)، تحقق من حجم الختم، ثم انقر فوق الزر OK (موافق).



للحصول على تفاصيل حول نقش ختم، راجع قسم "نقش ختم" في صفحة 22 في المرجع السريع.

 أسفل "?Print ID Label or Make Stamp" (طباعة ملصق معرف أو إعداد ختم؟) في النافذة، انقر فوق الزر "ID Label" (ملصق المعرف).





عند ظهور مربع الحوار Print ID Label (طباعة ملصق معرف)، تحقق من حجم الختم، وأدرج ملصق المعرف المناسب في فتحة ملصق المعرف في SC-2000USB، ثم انقر فوق زر OK (موافق).

للحصول على تفاصيل حول طباعة ملصق المعرف، راجع قسم "طباعة ملصق معرف للختم المنقوش" في صفحة 24 في المرجع السريع.

للحصول على تفاصيل حول تجميع ختم، راجع قسم "تجميع الختم" في صفحة 25 في المرجع السريع.

### إضافة أنماط جديدة إلى برنامج Stampcreator Express


يعد النمط في برنامج Stampcreator Express نوعًا من القوالب. وينشئ قالب من نفس نوع الملف المصمم باستخدام برنامج P-touch Editor. للحصول على تفاصيل حول استخدام برنامج P-touch Editor، راجع دليل المستخدم "User's Guide"، الذي يمكن فتحه من خلال تحديد "User's Guide" (التعليمات) في برنامج P-touch Editor.

■ عند إنشاء تصميم ختم في برنامج P-touch Editor؛ اضبط "Text Layout" (تخطيط النص) في مربع الحوار Text Properties (خصائص النص) على "Fixed Frame Size" (حجم إطار ثابت).

كيفية تحديد إعداد "Text Layout" (تخطيط النص): افتح مربع الحوار Text Properties (خصائص النص) عن طريق النقر المزدوج فوق كائن النص أو النقر فوق كائن النص وتحديد "Text..." (نص...) من القائمة "Format" (تنسيق).




حدد "Fixed Frame Size" (حجم إطار ثابت) في مربع "Text Layout" (تخطيط النص)، ثم انقر فوق الزر Details (تفاصيل).



في مربع الحوار Text Options (خيارات النص)، حدد الخيار "Shrink to Fit" (احتواء مناسب).

إذا حددت مربع الاختيار "Maintain Height-to-Width Proportion" (المحافظة على نسبة الارتفاع إلى العرض)، فسيقل حجم النص تلقائيًا بحيث يتناسب النص داخل حقل النص عندما يتجاوز طول النص الأصلي.



إذا لم تحدد مربع الاختيار "Maintain Height-to-Width Proportion" (المحافظة على نسبة الارتفاع إلى العرض)، فسيضبط عرض النص تلقائيًا بحيث يتناسب النص داخل حقل النص عندما يتجاوز طول النص الأصلي.





احفظ تصمیم الختم كملف قالب بتنسیق ".loll".
 حدد "Save As"..." (حفظ باسم...) من القائمة "File" (ملف).



احفظ ملف القالب في المجلد التالي. <Windows برنامج التشغيل>:\Program Files\Brother\SE42\Template\SC2000




في هذا المثال، أنشئ مجلدًا جديدًا باسم "O9\_Original" (09\_الأصل) في المجلد "SC2000USB" وسم ملف القالب "901". ثم انقر فوق الزر Save (حفظ).



ابدأ تشغيل Stampcreator Express، ثم انقر فوق الزر Browse (استعراض).

يتاح "O9\_Original" (09\_الأصل) في قائمة "Category" (الفنة) في مربع الحوار "09\_Original" (نحديد نمط)، بينما يتاح النمط الجديد "901" في الفنة "Select a Style" (20\_الأصل).






## استخدام SC-2000USB


بعد تصميم مخطط الختم باستخدام برنامج P-touch Editor أو برنامج Stampcreator Express، يمكنك نقشه على ختم.

#### تركيب كاسيت شريط الحبر


- 1 اضغط على زر غطاء حجيرة شريط الحبر لفتح الغطاء.
- ☞ افتح غطاء حجيرة شريط الحبر ثم أغلقه من خلال الضغط فقط على المواضع المحددة.




إذا كان شريط الحبر في الكاسيت غير ثابت، فاقلبه واستخدم إصبعك للف العجلة المسننة على
 المقبض الكبير في الجانب الأيمن إلى ألا يصبح هناك ارتخاء في الشريط.




أدخل المقابض الموجودة على الطرف الأيسر من الكاسيت في الفتحات الموجودة على الجانب الأيسر من الحجيرة، ثم اضغط على الطرف الأيمن من الكاسيت بحيث تنزلق المقابض الموجودة على الجانب الأيمن في الفتحات الموجودة على الجانب الأيمن من الحجيرة.



- أغلق غطاء حجيرة شريط الحبر ببطء حتى يثبت في مكانه.
- ☞ توخ الحذر كي لا تنقرص أصابعك عند إغلاق غطاء الحجيرة.



- اسحب الدرج الداخلي للخارج.
  - ارفع غطاء درج المسودات.
- ضع أوراق المسودة (لتكون العبارة "DRAFT SHEET" (أوراق المسودة) موجهة لأعلى) في
   درج المسودات بحيث تتلاءم زوايا الأوراق أسفل الألسنة الموجودة في الزوايا الأمامية للدرج.
  - یجب ألا يتم تحميل أكثر من 50 ورقة مسودة في درج المسودات. تأكد من عدم وجود غبار أو بصمات أصابع أو ما إلى ذلك على أوراق المسودة. لا تستخدم ورقة مسودة مطوية. تأكد من عدم إدراج أوراق التنظيف عن طريق الخطأ مع أوراق المسودة.
    - أغلق غطاء درج المسودات.
    - اسحب الدرج الداخلي ثانية داخل العلبة الخارجية.



- أدخل درج المسودات بأكمله بشكل مستقيم في فتحة درج المسودات.
- توخ الحذر كي لا تنقرص أصابعك عند إدخال درج المسودات.
   لإزالة درج المسودات، أمسك علبته الخارجية، ثم اسحب درج المسودات بأكمله للخارج.




بعد تركيب كاسيت شريط الحبر ودرج المسودات المحمل بالمسودات، يمكنك استخدام برنامج P-touch Editor أو برنامج Stampcreator Express الإنشاء أي تخطيط يحتوى على رسومات ونصوص، ثم نقشها على ختم.

### نقش ختم

- شغل SC-2000USB وابدأ تشغيل الكمبيوتر.
- ابدأ تشغيل P-touch Editor وتأكد من تحديد "SC-2000USB" كطابعة في مربع الحوار Print Setup (إعداد الطباعة) (أمر [Print Setup] (إعداد الطباعة) في القائمة [File] (ملف) في برنامج الكمبيوتر الشخصي).
  - آ في إعداد Page Format (تنسيق الصفحة) في Page Properties (خصائص الصفحة)، حدد حجم الختم المطلوب، ثم صمم تخطيطًا له.




- انقر فوق الأمر [Print] (طباعة) في القائمة [File] (ملف)، وحدد "Stamp" (ختم) في مربع الحوار Print (طباعة)، ثم انقر فوق الزر OK (موافق). بعد طباعة البيانات على ورقة المسودة، والتي تدخل بعد ذلك على مصباح الزينون، تظهر الرسالة "! INSTALL STAMP" (تركيب الختم!) على شاشة عرض LCD بجهاز SC-2000USB.
  - ارفع غطاء حجيرة الختم لفتحه، ثم اسحب الذراع باتجاهك لفتح الأبواب في حجيرة الختم، ثم تحقق من توقف ورقة المسودة المطبوعة على وحدة مصباح الزينون.




تو خ الحذر كي لا تلمس ورقة المسودة التي توقفت على وحدة مصباح الزينون.
لا تسمح باتساخ السطح البلاستيكي الشفاف لوحدة مصباح الزينون أو خدشه. استخدم قطعة قماش ناعمة لمسح أي غبار على سطح البلاستيك الشفاف.
لإلغاء النقش، اضغط على الزر Mode (وضع) في SC-2000USB حتى تظهر لإلغاء النقش، اضغط على النراشة، ثم اضغط على الزر Set (ضبط) لتغذية ورقة المسودة.

- أزل الغطاء من الختم، ثم أدخل الختم بين الأبواب بحيث تتناسب الأسنان الموجودة في مركز الأبواب مع الحزوز الموجودة في مركز الختم ويستقر سطح الختم بشكل على ورقة المسودة المطبوعة، ثم أغلق الأبواب ببطء.
- لا تستخدم ختمًا يحتوي على فيلم واق أزيل من سطح الختم أو جمع مع الحافة والقبضة. قبل إدخال الختم، تأكد من عدم وجود غبار على الفيلم الواقي الذي يغطي سطحه. تأكد من أن يكون الختم في نفس درجة حرارة SC-2000USB، وإلا فلن ينقش الختم بشكل صحيح.
  توخ الحذر كي لا تقطع كيس الحبر داخله.




- أغلق غطاء حجيرة الختم بحيث يقفل ويؤدي إلى انبعاث وميض في مصباح الزينون. تظهر الرسالة "! REMOVE STAMP" (إزالة الختم!) على الشاشة.
  - توخ الحذر كي لا تنقرص أصابعك عند إغلاق غطاء الحجيرة.
     لا تقتح غطاء حجيرة الختم إلا بعد انبعاث ضوء الفلاش.
- افتح غطاء حجيرة الختم وأبوابه، ثم أزل الختم، ثم قشر الفيلم الواقي ببطء من على سطح الختم.
   تخرج ورقة المسودة المطبوعة من فتحة الخروج في الطرف العلوي الأيمن في
   SC-2000USB.




### طباعة ملصق معرف للختم المنقوش


بعد نقش الختم، تمكن طباعة نفس التخطيط على ملصق يمكن تعليقه بالختم لتحديده بسهولة. لمعرفة كيف سيظهر الختم عند النقش، تمكن طباعة ملصق التعريف قبل نقش الختم.

- أدرج ورقة لمصق المعر،ف بحيث تمكن قراءة الكلمتين "LABEL ID" (م "صق المعرف) ،
   ميشارف في تتحة لمصق المعرف الضيقة لعي يمين فتحة درج السمودات .
- احراء صى عدم لمس منطقة الطبعاة الخاصة بورقة لمصق المعر، ف وذلك لأن الغبار
  وبصمات الأصابع وكريمات اليد وغيرها قد تمنع طباعة الأحرف بشكل صحيح.
   تأكد من أن ملصق المعرف يتمتع بالحجم الصحيح.
   لا تستخدم ملصق معرف مطويًا.




بعد طباعة الملصق وإخراجه من فتحة الخروج في الطرف العلوي الأيمن في SC-2000USB،
 أزله، ثم انزع ملصق المعرف من ورقة الدعم الخاصة به، ثم ثبته بالجزء العلوي من مقبض الختم.





## تجميع الختم


- بوجود الغطاء على الختم، ضع وجهه لأسفل.
- 🖘 إذا كانت لوحة التعبئة مزالة، فضعها مرة أخرى في الختم.
- ضع الحافة على الجزء العلوي من الختم وادفعه لأسفل بإحكام.
- ضع المقبض على الحافة وادفعه للأسفل بإحكام حتى تثبّت المثبتات على الألسنة وحقيبة الحبر
   داخل فواصل الختم.
  - أبق وجه الختم الأسفل لتسريع تدفق الحبر.
- تعتمد مدة الانتظار قبل بدء تدفق الحبر من الختم على العديد من العوامل، مثل حجم منطقة النقش ودرجة حرارة الغرفة.
   أبق الختم مغطى عند عدم استخدامه.




## تصحيح الختم المنقوش


حتى بعد نقش الختم، يمكن تصحيحه باستخدام قلم تصحيح الختم لإغلاق أي منطقة غير مرغوبة في الختم لكي لا يتدفق الحبر خلالها.

- مع وجود الغطاء، أمسك قلم تصحيح الختم المرفق في وضع مستقيم و هزه جيدًا.
- أزل الغطاء واضغط على طرف القلم السفل على قطعة غير مستعملة من قصاصات الورق حتى
   يظهر الحبر.
  - اختم ختمًا تجريبيًا، ثم استخدم القام لملء أي مناطق غير مرغوبة في سطح الختم المنقوش.
    - لا تحاول الختم حتى يجف سائل التصحيح تمامًا.
       احرص على وضع المزيد من سائل التصحيح على المناطق التي ترغب في ملئها.
       أبق الغطاء على قلم تصحيح الختم عند عدم استخدامه.



ت عند وضع سائل التصحيح، ضع المزيد من السائل في المنطقة التي تريد تصحيحها كأنك تضع نقطة بطرف القلم، بحيث لا يمسح طرف القلم المنطقة التي تعمل على تصحيحها.







## إعادة تعبئة حبر الختم

إذا كان الختم باهتًا أو غير مكتمل، فاستخدم قارورة الحبر (تباع بشكل منفصل) لإعادة تعبئة الحبر.

1 أزل المقبض من الختم



- استخدم قارورة الحبر الإضافة خمس قطرات من الحبر لكل فتحة إعادة تعبئة في الختم.
- توخ الحذر بشدة عند إضافة الحبر.
   لا تستخدم حبرًا بخلاف المحدد، وإلا فقد يتلف الختم.
   إذا أضيف حير أكثر من اللازم، فقد يحدث تسرب من سطح الختم. في هذه الحالة، اختم ختمًا تجريبيًا على قصاصة ورق للتخلص من أي حبر زائد.
  - ضع المقبض على الختم مرة أخرى.
  - وبعد إعادة تعيئة الحبر على الفور، أبق الختم موجهًا لأسفل حتى يبدأ الحبر بالندفق منه.
     بعد إعادة تعبئة الحبر، تأكد من وضع الغطاء مرة أخرى على قارورة تعبئة الحبر.




## الصيانة


#### تنظيف بكرات ورق المسودات


ينبغي تنظيف بكرات ورق المسودات بعد طباعة 50 ورقة مسودة (حزمة واحدة).


- 1 أزل الجزء المقطوع مسبقًا من جانب ورقة التنظيف التي تحمل علامة SIDE A (الجانب A).
- لا تستخدم ورقة التنظيف ثانية على الإطلاق.
   لا تستخدم ورقة تنظيف مطوية أو تالفة أو مقطوعًا أي جزء منها بخلاف ذلك الجزء المقطوع مسبقًا.



- أدخل درج المسودات في الفتحة الخاصة به.
- اضغط على الزر Mode (وضع) في SC-2000USB حتى نظهر كلمة "CLEAN" (تنظيف) على شاشة عرض LCD.
  - اضغط على زر Set (ضبط) لإدخال ورقة التنظيف، ثم أخرجها من فتحة الخروج.
- خزن أوراق التنظيف غير المستخدمة في عبواتها ولا تعرضها لدرجات حرارة عالية أو رطوبة عالية أو أشعة شمس مباشرة.









#### تنظيف بكرات ملصق المعرف

يجب تنظيف بكرات ملصق المعرف إذا لم يتم إدخال ملصقات المعرف بشكل صحيح غالبًا.

- أزل الجزء المقطوع مسبقًا من جانب ورقة التنظيف التي تحمل علامة SIDE A (الجانب A).
- لا تستخدم ورقة التنظيف ثانية على الإطلاق.
   لا تستخدم ورقة تنظيف مطوية أو تالفة أو مقطوعًا أي جزء منها بخلاف ذلك الجزء المقطوع مسبقًا.




- (تنظيف) على الزر Mode (وضع) في SC-2000USB حتى تظهر كلمة "CLEAN" (تنظيف) على شاشة عرض LCD.
  - اضغط على زر Set (ضبط) لإدخال ورقة التنظيف، ثم أخرجها من فتحة الخروج.



### تنظيف رأس الطباعة


- 1 حول مفتاح الطاقة في SC-2000USB إلى وضع إيقاف التشغيل.
- افتح غطاء حجيرة شريط الحبر، ثم اسحب غطاء رأس الطباعة مرة أخرى.
- استخدم قلم تنظیف رأس الطباعة المرفق لمسح رأس الطباعة ذهابًا وإيابًا برفق.
  - احرص على عدم لمس رأس الطباعة.
     أبق الغطاء على قلم تنظيف رأس الطباعة في حالة عدم استخدامه.
    - حرر غطاء رأس الطباعة وأغلق غطاء حجيرة شريط الحبر.
      - حاول الطباعة مرة أخرى.
- إذا كانت الحروف المطبوعة لا تزال غير واضحة، فكرر الخطوات من (1) إلى (5).



### استبدال وحدة مصباح الزينون

يقدر العمر الافتراضي لوحدة مصباح الزينون بحوالي 2000 ومضة. عندما تظهر رسالة "REPLACE Xe UNIT" (استبدال وحدة مصباح الزينون) على الشاشة، فيجب حيننذ استبدال وحدة مصباح الزينون.

- اضغط على الزر Mode (وضع) في SC-2000USB حتى تظهر العبارة "RESET COUNTER" (إعادة تعيين العداد) على الشاشة، ثم اضغط على الزر
   Set (ضبط).
  - اسحب ذراع تحرير وحدة مصباح الزينون لأعلى واسحب وحدة مصباح الزينون للخارج.
    - أدخل وحدة مصباح زينون الجديدة بالكامل حتى تستقر في مكانها. تأكد من ظهور
       "N = 0" (العدد = 0) على شاشة SC-2000USB.
      - 4 اضغط على الزر Set (ضبط) في SC-2000USB.



## استكشاف الأعطال وإصلاحها


الحل	المشكلة
<ul> <li>احذف عملية الطباعة وبعد إيقاف تشغيل SC-2000USB، أعد تشغيلها، وحاول الطباعة مرة أخرى.</li> </ul>	<ul> <li>لا يحدث أي شيء بعد النقر فوق الزر OK (موافق) في مربع الحوار Print (طباعة).</li> </ul>
<ul> <li>نظف رأس الطباعة كما هو موضح في صفحة 29.</li> </ul>	<ul> <li>الحروف المطبوعة غير واضحة.</li> </ul>
<ul> <li>نظف رأس الطباعة كما هو موضح في صفحة 29.</li> <li>تأكد من عدم وجود ارتخاء أو تجاعيد في شريط الحبر.</li> <li>إذا كان هناك غبار وبصمات أصابع، وما إلى ذلك، على ورقة المسودة أو ورقة ملصق المعرف، فاستخدم ورقة نظيفة.</li> </ul>	<ul> <li>بعض الحروف المطبوعة مفقودة.</li> </ul>
<ul> <li>تأكد من أن ملصق المعرف أو الختم يتمتع بالحجم الصحيح.</li> <li>إذا لم تحل المشكلة، فاتصل بممثل الخدمة.</li> </ul>	<ul> <li>لا تطبع الأحرف على ملصق المعرف أو لا تتقش في الختم في الموضع الصحيح.</li> </ul>
<ul> <li>تأكد من تحميل ورقة المسودة في درج المسودات.</li> <li>تأكد من تحميل ورقة المسودة في درج المسودات بشكل صحيح.</li> <li>تأكد من عدم تحميل أكثر من 50 ورقة مسودة في درج المسودات.</li> <li>تحقق من إدخال درج المسودات بالكامل في الفتحة الخاصة به.</li> <li>نظف بكرات ورق المسودات كما هو موضح في صفحة 28.</li> </ul>	<ul> <li>لم يتم إدخال ورقة مسودة من درج المسودات.</li> </ul>
<ul> <li>تحقق من أن ورقة ملصق المعرف قد أدرجت في فتحة ملصق المعرف بأقصى درجة ممكنة.</li> <li>تحقق من إدراج ورقة ملصق المعرف بحيث تمكن قراءة الكلمتين "LABEL ID" (ملصق المعرف).</li> <li>تأكد من أن ملصق المعرف يتمتع بالحجم الصحيح.</li> <li>نظف بكرات ملصق المعرف كما هو موضح في صفحة 28.</li> </ul>	<ul> <li>لا يتم إدخال ورقة مسودة أو ورقة ملصق معرف في فتحة ملصق المعرف.</li> </ul>
<ul> <li>تأكد من فتح الأبواب داخل حجيرة الختم بسحب الذراع نحوك.</li> <li>تأكد من إزالة الغطاء من الختم قبل محاولة إدخاله.</li> <li>تأكد من عدم تركيب الحافة بالختم قبل محاولة إدخاله.</li> <li>تأكد من عدم تركيب المقبض بالختم قبل محاولة إدخاله.</li> </ul>	<ul> <li>لا يمكن إدراج الختم.</li> </ul>
<ul> <li>أوقف تشغيل الجهاز، وانتظر بعض الوقت قبل إعادة تشغيله مرة أخرى وحاول نقش الختم مرة أخرى.</li> </ul>	<ul> <li>يتم إخراج ورقة المسودة قبل عرض الرسالة "! INSTALL STAMP" (تركيب الختم!).</li> </ul>
<ul> <li>تأكد من إدخال الختم.</li> <li>تحقق من إدخال الختم بشكل صحيح.</li> <li>تأكد من أن الختم يتمتع بالحجم الصحيح.</li> <li>تأكد من ظهور الرسالة "! INSTALL STAMP" (تركيب الختم!) على شاشة عرض LCD وأن ورقة المسودة المطبوعة قد توقفت على وحدة مصباح الزينون.</li> <li>تأكد من إغلاق غطاء حجيرة الختم بحيث يستقر في مكانه.</li> <li>إذا لم تحل المشكلة، فاتصل بممثل الخدمة.</li> </ul>	• لا يمكن نقش الختم.
<ul> <li>تأكد من إزالة الغطاء من الختم قبل إدخاله.</li> <li>تأكد من عدم وجود غبار على الفيلم الواقي الذي يغطي سطح الختم.</li> <li>تأكد من عدم اتساخ السطح البلاستيكي الشفاف لوحدة مصباح الزينون.</li> <li>تأكد من أن ورقة المسودة المطبوعة توقفت على وحدة مصباح الزينون قبل محاولة نقش الختم.</li> <li>تبدو الأسطر في التخطيط رقيقة جدًا، والنص صغيرًا جدًا، ونمط التعبئة مفصلاً أكثر من اللازم.</li> <li>استبدل وحدة مصباح الزينون كما هو موضح في صفحة 29.</li> </ul>	<ul> <li>صدر وميض من مصباح الزينون، ولكن لم ينقش الختم المطلوب.</li> </ul>
• التخطيط مفصل جدًا.	<ul> <li>نقش الختم كان شديدًا للغاية.</li> </ul>
<ul> <li>تأكد من عدم اتساخ السطح البلاستيكي الشفاف لوحدة مصباح الزينون.</li> <li>استبدل وحدة مصباح الزينون كما هو موضح في صفحة 29.</li> </ul>	• الختم لم ينقش جيدًا بما فيه الكفاية.

الحل	المشكلة		
<ul> <li>تأكد من إدخال الختم بحيث يكون سطحه مستقرًا على المسودة المطبوعة قبل نقشه.</li> </ul>	<ul> <li>نصف الختم كان إما منقوشًا بشكل مبالغ أو بشكل غير كاف.</li> </ul>		
<ul> <li>تأكد من أن الفيلم الواقي لم يكن مقشرًا من سطح الختم قبل أن يتم نقشه.</li> </ul>	<ul> <li>يرفق الختم بورقة المسودة المطبوعة.</li> </ul>		
<ul> <li>تأكد من خروج ورقة المسودة تلقائيًا في المرة التالية التي تطبع فيها ورقة معرف الملصق أو ورقة مسودة أخرى.</li> </ul>	<ul> <li>لا تخرج ورقة المسودة بعد نقش الختم (أومض مصباح الزينون).</li> </ul>		
<ul> <li>أوقف تشغيل SC-2000USB، ثم أزل ورق ملصق المعرف أو ورق المسودة المحشور كما هو موضح في صفحة 32.</li> </ul>	<ul> <li>تنحشر ورقة المسودة أو ورقة معرف الملصق داخل الوحدة أو تظهر رسائل الخطأ "REMOVE LABEL 1" (إزالة الملصق 1) أو "REMOVE LABEL 2" (إزالة الملصق 2) أو "REMOVE" (إزالة الملصق 3)</li> </ul>		

### إزالة ورقة ملصق معرف أو ورقة مسودة محشورة

عند وجود انحشار في فتحة درج المسودات فإن ("! CHECK TRAY" (تحقق من الدرج!) تظهر على الشاشة):

أمسك العلبة الخارجية لدرج المسودات ثم اسحبه.




- اسحب ورقة المسودة المحشورة.
  - 🖘 لا تسحب بقوة.

## عند وجود انحشار في فتحة ملصق المعرف (تظهر عبارة "REMOVE LABEL" (إزالة الملصق 1) أو "CHANGE LABEL" (تغيير الملصق) على الشاشة):


اسحب ورقة ملصق المعرف أو ورقة المسودة المحشورة ببطء.

🖘 لا تسحب بقوة.




## عند وجود انحشار في حجيرة شريط الحبر (تظهر عبارة "REMOVE LABEL 1" (إزالة الملصق 1) أو "REMOVE LABEL 2" (إزالة الملصق 2) أو "REMOVE LABEL 2" (إزالة الملصق 3) أو "REMOVE LABEL 2" (إزالة الملصق 3) على الشاشة):

- افتح غطاء حجيرة شريط الحبر وأزل كاسيت شريط الحبر.
- اسحب ورقة ملصق المعرف أو ورقة المسودة المحشورة ببطء من حجيرة شريط الحبر.
  - 🗢 لا تسحب بقوة.



### عند وجود انحشار بالقرب من وحدة مصباح الزينون (تظهر عبارة "REMOVE LABEL 3" (إزالة الملصق 3) على الشاشة):

- افتح غطاء حجيرة شريط الحبر.
- اسحب ذراع تحرير وحدة مصباح الزينون لأعلى واسحب وحدة مصباح الزينون للخارج.
- ضع يدك في حجيرة مصباح الزينون ثم اسحب ورقة ملصق المعرف أو ورقة المسودة المحشورة ببطء.
  - لا تدخل يدك بشدة في حجيرة مصباح الزينون.
     لا تسحب بقوة.



## قائمة رسائل الخطأ

الحل		الرسالة
أغلق غطاء حجيرة شريط الحبر.	•	! CLOSE COVER! (أغلق الغطاء!)
ركب كاسيت شريط الحبر . استبدل كاسيت شريط الحبر .	•	! CHECK RIBBON (تحقق من شريط الحبر)
ركب وحدة مصباح الزينون.	•	INSTALL Xe UNIT (رکب وحدة مصباح الزینون)
استبدل وحدة مصباح الزينون.	•	REPLACE Xe UNIT (استبدل وحدة مصباح الزينون)
أدرج ورقة ملصق المعرف في فتحة ملصق المعرف.	•	! INSERT LABEL (أدرج الملصق!)
أدرج ورقة المسودة المحددة أو ورقة ملصق المعرف بشكل صحيح في فتحة ملصق المعرف.	•	! CHANGE LABEL (غير الملصق!)
أزل ورقة المسودة أو ورقة ملصق المعرف من فتحة ملصق المعرف أو اسحب درج المسودات للخارج ثم أزل ورقة المسودة.	•	REMOVE LABEL 1 (أزل الملصق 1)
افتح غطاء حجيرة شريط الحبر، ثم أزل ورقة المسودة أو ورقة ملصق المعرف.	•	REMOVE LABEL 2 (أزل الملصق 2)
افتح غطاء حجيرة شريط الحبر، ثم أزل وحدة مصباح الزينون، ثم أزل ورقة المسودة أو ورقة ملصق المعرف.	•	REMOVE LABEL 3 (أزل الملصق 3)
أدرج ختمًا يتمتع بالحجم الصحيح.	•	CHANGE STAMP ! (غير الختم!)
أعد إدخال الختم.	•	RESET STAMP ! (أعد تعيين الختم!)
تحقق من توصيلات كبل الواجهة. التوصيل التسلسلي فقط، تحقق من إعداد منفذ COM على الكمبيوتر. اعرض مربع Properties (خصائص) بالطابعة، ثم حدد الإعداد التالي لـ "Port Setting" (إعداد المنفذ) لمنفذ COM. Jaci bits (بحداث بت للبيانة): 8 Data bits (بحداث بت للبيانة): 8 Parity (التماثل): None (بلا) Stop bits (بت التوقف): 1 اتصل بممثل الخدمة.	•	! I/F ERROR! (خطأً في الواجهة!)
تحقق من توصيلات كبل الواجهة. اتصل بممثل الخدمة.	•	! CACHE FULL (ذاكرة التخزين المؤقت ممتلئة!)
اتصل بممثل الخدمة.	•	! SRAM DEFECT (خلل في SRAM!)
اتصل بممثل الخدمة.	•	! HEAD ERROR (خطأ في الرأس!)
استبدل وحدة مصباح الزينون. اتصل بممثل الخدمة.	•	! Xe UNIT ERROR (خطأ في وحدة مصباح الزينون!)
اتصل بممثل الخدمة.	•	SIZE PCB ERROR! (خطأ في حجم PCB!)
حمل المسودات في درج المسودات، ثم أدخله في الفتحة الخاصة به. نطف بكرات المسودات باستخدام ورقة تنظيف. اتصل بممثل الخدمة.	•	! CHECK TRAY (تحقق من الدرج!)
أوقف تشغيل الجهاز وانتظر لمدة دقيقة واحدة ثم شغله وحاول الطباعة مرة أخرى.	•	! CHARGE ERROR (خطأ في الشحن!)

# brother