


HL-2035



Ještě před tím, než začnete tiskárnu používat, musíte ji sestavit a nainstalovat ovladač. Ve 'Stručném návodu k obsluze' naleznete pokyny ke správnému sestavení přístroje a instalaci programového vybavení.

1. krok

Nastavení přístroje



2. krok

Instalace tiskového driveru

Nastavování je skončeno!










V Příručce uživatele na CD-ROM naleznete informace jak používat tiskárnu.

Stručný návod k obsluze a dodaný disk CD-ROM uschovejte na bezpečném místě, kde jej budete mít kdykoliv po ruce.



Používané symboly a označení

 Varování	 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem	 Horký povrch	 Upozornění
Varování, která informují o možném zranění obsluhy.	Varování před možným nebezpečím úrazu elektrickým proudem.	Tato ikona varuje před nebezpečím dotyku horkých částí přístroje.	Upozornění na určitý postup nebo činnost, která se nesmí provést z důvodu možného poškození přístroje nebo jiných předmětů.
 Nesprávné nastavení	 Poznámka	 Příručka uživatele	
Výstražné upozornění na nesprávné nastavení přístroje nebo nevhodný postup.	Poznámky poradí, jak reagovat na vzniklou situaci nebo popisují aktuální činnost přístroje spolu s dalšími funkcemi.	Indikuje odkazy na Příručku uživatele, která je uložena na dodaném disku CD-ROM.	

Ochranné značky

Logo Brother je registrovanou ochrannou značkou společnosti Brother Industries, Ltd.

Apple a Macintosh jsou registrovanou ochrannou značkou a Safari je registrovanou ochrannou značkou společnosti Apple Inc.

Microsoft, MS-DOS a Windows jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Windows Vista je buď registrovanou ochrannou značkou, nebo ochrannou značkou společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Všechny další obchodní nebo výrobní značky jmenované v tomto Stručném návodu k obsluze jsou registrovanými ochrannými značkami nebo ochrannými značkami příslušných firem.

Kompilace a publikování

Tento návod může být pod dohledem firmy Brother Industries Ltd., kompilován a publikován s tím, že bude pracovat s nejnovějším technickým popisem výrobku.

Obsah tohoto návodu a technické údaje v něm obsažené mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění v technických datech a materiálu zde popsaném. Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody (včetně následných) způsobených v závislosti na daných materiálech včetně, ale nikoliv omezeně, na typografické chyby a další chyby týkající se publikace. Tento výrobek je navržen k používání v profesionálním prostředí.

Autorská práva a licence

© 2008 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní upozornění	4
Bezpečné používání tiskárny	4
Předpisy	5

Začínáme

Obsah balení	7
Ovládací panel	8
Indikace LED diodami	8
Příložený disk CD-ROM	9

1. krok – Nastavení přístroje

Příložený disk CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM	10
Instalace jednotky fotoválce s tonerovou kazetou	11
Vložení papíru do zásobníku	11
Tisk testovací strany	12

2. krok – Instalace tiskového driveru

Windows®

Uživatelé USB rozhraní	14
------------------------------	----

Macintosh®

Uživatelé USB rozhraní	16
Uživatelé OS® X 10.2.4 a vyšší	16
Uživatelé Mac OS® 9.1 až 9.2	17

Další informace

Spotřební materiál	18
Přeprava tiskárny	18

Vyhledání a odstranění závad




Kapitola 6 Příručky uživatele, která je uložena na CD-ROM

Bezpečné používání tiskárny


! VAROVÁNÍ




Uvnitř tiskárny jsou umístěny vysokonapěťové elektrody. Při čištění vnitřních částí je nutné tiskárnu nejdříve vypnout a napájecí kabel tiskárny vytáhnout ze síťové zásuvky.




Pokud máte vlhké ruce, NEMANIPULUJTE se elektrickou zástrčkou. Vystavujete se riziku úrazu elektrickým proudem.



Po používání tiskárny, zůstávají některé její vnitřní části horké. Po otevření předního nebo zadního krytu se nikdy nedotýkejte těch částí, které jsou na obrázku barevně označené.




Vnitřní část tiskárny
(pohled zepředu)



Vnitřní část tiskárny
(pohled zezadu)



Štítek nalepený na zapékací jednotce a v její blízkosti NEODSTRAŇUJTE ani NEPOŠKOZUJTE.



K odstranění rozptýleného toneru NEPOUŽÍVEJTE vysavač. Odstraněný toner se může uvnitř vysavače vznítit. Rozsypaný toner opatrně setřete suchou utěrkou, která nepouští vlákna a tuto použitou utěrku zlikvidujte v souladu s místními předpisy.



K čištění vnitřních nebo vnějších částí přístroje **NEPOUŽÍVEJTE** hořlavé látky ani žádné druhy sprejů. V opačném případě hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Postup čištění vyhledejte v Příručce uživatele.



Předpisy

Důležité

Aby toto zařízení splňovalo požadavky na digitální zařízení třídy B, je nutné používat stíněný kabel rozhraní.

Změny a úpravy výslovně neschválené výrobcem mohou vést k zákazu použití tohoto přístroje.

Rádiové rušení (pouze modely 220-240 V)

Tato tiskárna splňuje požadavky kladené normou EN55022 pro zařízení třídy B/ (CISPR Publication 22).

Před vlastním používáním tiskárny zkontrolujte, zda používáte některý z následujících kabelů pro připojení tiskárny k počítači.

1. Kabel USB rozhraní
Kabel nesmí být delší než 2 m.

Prohlášení o shodě "EC"

brother

EC Declaration of Conformity

Manufacturer
Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

Plant
Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Laser Printer
Product Name : HL-2035
Model Number : HL-20

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Harmonized standards applied :

Safety	EN60950-1:2001
EMC	EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 6th February, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

Bezpečnostní upozornění

Prohlášení o shodě "EC"

Výrobce

Výrobce Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561,
Japonsko

Výrobní závod

Závod Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang,
Shenzhen, Čína

tímto deklaruje, že:

Popis výrobku: Laserová tiskárna
Název produktu: HL-2035
Označení modelu: HL-20

jsou ve shodě se směrnicemi: o elektrické bezpečnosti nízkonapětových přístrojů 2006/95/EEC a elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC.

Aplikované harmonizované standardy:

Bezpečnost EN60950-1:2001
EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 třída B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Rok prvního označení štítkem CE: 2008

Vydal: Brother Industries, Ltd.
Datum: 6. února 2008
Místo: Nagoya, Japonsko
Podpis: _____

Junji Shiota
Generální ředitel
Oddělení řízení kvality
Informační a dokumentační společnost

Mezinárodní prohlášení o shodě pro označení ENERGY STAR®

Účelem mezinárodního programu ENERGY STAR® je podporovat rozvoj a popularizovat energeticky úsporná zařízení ve vybavení kanceláří. Firma Brother Industries, Ltd., která je partnerem programu ENERGY STAR®, určila, že toto zařízení splňuje veškeré směrnice, potřebné k označení výrobku ENERGY STAR®.



Specifikace IEC 60825-1 (pouze model 220 až 240 V)

Tato tiskárna je laserové zařízení třídy 1 a jako takový výrobek je definována předpisy IEC 60825-1. V zemích, které požadují toto označení, je na zařízení nalepen níže uvedený štítek.



Tato tiskárna je vybavena laserovou diodou třídy 3B, která je zdrojem neviditelného laserového záření v prostoru laserové jednotky. Za žádných okolností není dovoleno laserovou jednotku otevírat.

! Upozornění

Používání jiných ovládacích prvků, jiných nastavení, případně provádění jiných postupů než těch, které jsou popsány a stanoveny v této příručce uživatele, může vést k vystavení se nebezpečnému záření.

Laserové záření

Maximální výkon záření:	10 mW
Vlnová délka:	780 - 800 nm
Laser třídy:	třída 3B

DŮLEŽITÉ - Pro vaši bezpečnost

Bezpečné provozování tiskárny je zajištěno tříkolíkovou zástrčkou, která musí být zapojena do standardní nástěnné zemnné tříkolíkové zásuvky. Pokud se používá prodlužovací šňůra, potom i tato musí být třívodičová, řádně zemnná. Chybně zapojená prodlužovací šňůra může vést ke zranění nebo poškození zařízení. Fakt, že zařízení dostatečně pracuje, není důkazem správného uzemnění a bezchybné instalace. Pokud máte jakékoliv pochybnosti týkající se správného připojení zařízení k síti, obraťte se na kvalifikovaný servis.

Odpojení zařízení

Tiskárna musí být nainstalována v blízkosti snadno přístupné síťové zásuvky. Pro úplné odpojení zařízení od napětí je nutné vytáhnout napájecí kabel tiskárny ze zásuvky.

Varování - tato tiskárna musí být řádně uzemněna.

Přiřazení barvených vodičů je následující:


Zelenožlutý:	zemnění
Modrý:	nulový
Hnědý:	fáze

Pokud máte jakékoliv pochybnosti týkající se správného připojení zařízení k síti, obraťte se na kvalifikovaný servis.





Obsah balení

Obsah balení se může podle země určení lišit.

Obalový materiál a krabici si uschovejte pro případ dalšího transportu přístroje.



- | | |
|--|--|
| 1 Rozkládací opěrka horního výstupu papíru (Opěrka papíru) | 4 Ruční podavač |
| 2 Ovládací panel | 5 Zásobník papíru |
| 3 Přední kryt | 6 Síťový vypínač |
| | 7 Přihrádka horního výstupu papíru (Výstup papíru) |


 <p>Disk CD-ROM (včetně Příručky uživatele)</p>	 <p>Stručný návod k obsluze</p>	 <p>Jednotka fotoválce</p>	 <p>Napájecí kabel</p>
--	--	--	---

Kabel rozhraní není součástí standardního příslušenství. Kabel rozhraní, které hodláte používat, je nutné zakoupit, neboť není součástí dodávky přístroje.


■ Kabel USB

- Ujistěte se, že používáte kabel rozhraní USB 2.0, který je dlouhý max. 2 metry.
- NEZAPOJUJTE kabel rozhraní. Připojení kabelem proveďte při instalaci tiskového ovladače. Používáte-li kabel USB rozhraní, ujistěte se, že jej zapojíte do USB konektoru na vašem počítači, nikoliv do USB konektoru na klávesnici nebo do nenapájeného USB rozbočovače (hubu).
- Systémy Windows[®] 95 a Windows NT[®] 4.0 nepodporují USB rozhraní.

Ovládací panel



- 1 **LED dioda Toner**
LED dioda Toner indikuje nedostatek toneru nebo blíží se konec životnosti tonerové kazety.
- 2 **LED dioda Drum**
LED dioda Drum indikuje blíží se konec životnosti jednotky fotoválce.
- 3 **LED dioda Error**
LED dioda Error indikuje některý z následujících stavů tiskárny:
Bez papíru / Zaseknutí papíru / Otevřený kryt
- 4 **LED dioda Ready**
LED dioda Ready indikuje připravenost tiskárny nebo data, která zůstala v paměti.
- 5 **Tlačítko Go**
Ukončení režimu spánku / Obnovení po chybě / Vysunutí papíru / Zrušení úlohy / Opakování tisku

 Podrobnosti o ovládacím panelu naleznete ve 3. kapitole Příručky uživatele, která je uložena na disku CD-ROM.


Indikace LED diodami

★ : Bliká

● : Svítí

○ : Nesvítí

LED dioda tiskárny	Spánek/ Vypnuto	Žhavení	Připravenost k tisku	Příjem dat	Data, která zůstala v paměti
Toner	○	○	○	○	○
Drum	○	○	○	○	○
Error	○	○	○	○	○
Ready (Zelená)	○	★	●	★	★

LED dioda tiskárny	Málo toneru ¹	Konec životnosti toneru	Blíží se konec životnost jednotky fotoválce ¹	Otevřený kryt Zaseknutí papíru	Bez papíru	Chyba fotoválce	Servisní hlášení
Toner (Žlutá)	★	●	○	○	○	○	★
Drum (Žlutá)	○	○	★	○	○	★	★
Error (Červená)	○	○	○	★	●	★	★
Ready (Zelená)	●	○	●	○	○	○	★
 Příručka uživatele	5. kapitola	5. kapitola	5. kapitola	6. kapitola	1. kapitola	3. kapitola	3. kapitola

¹ LED dioda střídavě 2 sekundy svítí a 3 sekundy nesvítí.


Příložený disk CD-ROM


Disk CD-ROM je zdrojem velkého množství užitečných informací.

Windows®



Macintosh®



- 1 Mac OS X® 10.2.4 a vyšší
- 2 Uživatelé Mac OS® 9.1 až 9.2 Systémy Mac OS 9.1 až 9.2 nepodporují obrazovku nabídky.
- 3 Příručku uživatele můžete zobrazit ve formátu HTML. (Viz.  níže uvedená dokumentace.)

Počáteční nastavení

Instruktažní video pro sestavení tiskárny.

Instalace tiskového ovladače

Nainstalujte tiskový ovladač.

Instalace dalších ovladačů a pomůcek (Windows®)

Instalace volitelného ovladače.

Dokumentace

Příručku uživatele můžete zobrazit ve formátu HTML.

Příručka uživatele je dostupná také ve formátu PDF přímo z technické podpory Brother Solutions Center.

Příručka uživatele bude automaticky nainstalována ve formátu HTML při instalaci ovladače. (Pouze uživatelé

Windows®) Klikněte na tlačítko **Start, Programy** ¹, na tiskárnu (např. Brother HL-2035) a potom Příručka

uživatele. Pokud nechcete Příručku uživatele nainstalovat, při instalaci ovladače vyberte v dialogovém okně

Instalace tiskového ovladače nastavení **Uživatelská instalace** a při instalaci ovladače zrušte zaškrtnutí políčka **Příručka uživatele v HTML formátu**.

¹ **Všechny programy** u uživatelů Windows® XP

On-Line Registrace

Výrobek si zaregistrujte on-line registrací.

Brother Solutions Center

Webový server Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) je trvalým zdrojem aktuálních informací potřebných pro vaši tiskárnu. Můžete zde stáhnout poslední verze ovladačů a obslužných programů pro tiskárny, seznámit se s častými dotazy a návody na řešení problémů a dozvědět se řadu cenných informací.

Poznámka


Pro zrakově postižené uživatele máme na disku CD-ROM připraven soubor ve formátu HTML: readme.html. Můžete jej přečíst programem pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

1 Příložený disk CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM

Pro uživatele Windows®

⊘ Nesprávné nastavení


NEZAPOJUJTE kabel rozhraní. Připojení kabelem provedte při instalaci ovladače.




- 1 Příložený disk CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM. Automaticky se objeví úvodní obrazovka. Vyberte jazyk.



- 2 V nabídce obrazovky klikněte na ikonu **Počáteční instalace**.




- 3 Můžete zobrazit pokyny k počáteční instalaci a postupovat podle kroků uvedených na stranách 11 až 12.




Uživatelé Macintosh®

⊘ Nesprávné nastavení

NEZAPOJUJTE kabel rozhraní. Připojení kabelem provedte při instalaci ovladače.




- 1 Uživatelé Mac OS® 9.1 až 9.2 nalezou informace na další straně. Uživatelé Mac OS® verze 10.2.4 a vyšší: vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM a potom na ploše dvakrát klikněte na ikonu **HL2000**. Dvakrát klikněte na ikonu **Start Here OS X**. Vyberte jazyk.



- 2 V nabídce obrazovky klikněte na ikonu **Počáteční instalace**.




- 3 Můžete zobrazit pokyny k počáteční instalaci a postupovat podle kroků uvedených na stranách 11 až 12.




2 Instalace jednotky fotoválce s tonerovou kazetou

⊘ Nesprávné nastavení


NEZAPOJUJTE kabel rozhraní. Připojení kabelem proved'te při instalaci ovladače.



- 1 Otevřete přední kryt.
- 2 Vybalte jednotku fotoválce s tonerovou kazetou.
- 3 S tonerovou kazetou několikrát ze strany na stranu jemně zatřepejte, aby se toner uvnitř rozptýlil.




- 4 Jednotku fotoválce s tonerovou kazetou vložte zpět do tiskárny.




- 5 Zavřete přední kryt tiskárny.

3 Vložení papíru do zásobníku

- 1 Zásobník papíru vytáhněte z přístroje celý ven.




- 2 Stiskněte uvolňovací páčku vodítek papíru (1) a vodítka nastavte přesně na rozměr používaného papíru. Zkontrolujte, zda vodítka zapadla do drážky.



- 3 Stoh papíru dobře provětrejte. Snížíte tím riziko zaseknutí papíru nebo jeho chybného podání.


- 4 Vložte papír do zásobníku. Zkontrolujte, zda je papír vyrovnaný a nepřesahuje rysku maxima (1).




- 5 Zásobník papíru vraťte zpět do tiskárny. Zkontrolujte, zda je zásobník v tiskárně správně zasunutý.

4 Tisk testovací strany


⊘ **Nesprávné nastavení**
NEZAPOJUJTE kabel rozhraní.




- 1 Ujistěte se, že je síťový vypínač vypnutý. Napájecí kabel zapojte do tiskárny.
- 2 Napájecí kabel zapojte do síťové zásuvky. Síťovým vypínačem zapněte tiskárnu.
- 3 Rozložte rozkládací opěrku.



- 4 Po nažhavení tiskárny LED dioda **Ready** přestane blikat a zůstane svítit zeleně.



- 5 Stiskněte tlačítko **Go**. Tiskárna vytiskne testovací stranu. Zkontrolujte, zda je testovací strana správně vytisknutá.



Poznámka

Tato funkce není k dispozici po odeslání první tiskové úlohy z počítače.

Postupujte podle pokynů na této stránce pro váš operační systém a rozhraní.

Pro nejnovější ovladače, dokumentaci a nalezení nejlepšího řešení vašeho problému se spojte s Brother Solutions Center přímo z ovladače nebo prostřednictvím <http://solutions.brother.com>.

Windows®

Uživatelé USB rozhraní 14



Macintosh®

Uživatelé USB rozhraní 16




- Uživatelé OS® X 10.2.4 a vyšší..... 16
- Uživatelé Mac OS® 9.1 až 9.2 17

Uživatelé USB rozhraní



Poznámka


Pokud se na obrazovce počítače objeví **Průvodce nově rozpoznaným hardwarem**, klikněte na tlačítko **Storno**.



Instalace ovladače a připojení tiskárny k počítači

1

Ujistěte se, že **NENÍ** zapojen kabel USB rozhraní a potom začněte s instalací ovladače. Pokud je kabel již připojen, odpojte jej.



2

V nabídce klikněte na položku **Instalace tiskového ovladače**.




3

Vyberte položku **Rozhraní USB**.



Poznámka

U systému Windows Vista® pokračujte po zobrazení dialogového okna **Řízení uživatelských účtů** kliknutím na tlačítko **Pokračovat**.





4

Kliknutím na tlačítko **Ano** v okně **Licenční smlouva** stvrďte, že s podmínkami souhlasíte.

5

Jakmile se objeví tato obrazovka, ujistěte se, že je síťový vypínač tiskárny zapnutý. Kabel USB rozhraní zapojte nejdříve do počítače a potom do tiskárny. Klikněte na tlačítko **Další**.



6

Klikněte na tlačítko **Dokončit**.



Poznámka

Jestliže chcete přístroj zaregistrovat on-line, zaškrtněte volbu **On-Line registrace**.



Uživatelé Windows® 98/Me
Nastavení je dokončeno.



Poznámka


Ovladač tiskárny řady **HL-2030** byl nainstalován.

Nyní přejděte na


Uživatelé Windows® 2000/XP
Přejděte k části 'Nastavení tiskárny jako výchozí'.

Nastavení tiskárny jako výchozí (pouze pro uživatele Windows® 2000/XP)


- 1 Klikněte na tlačítko **Start** a potom na volbu **Tiskárny a faxy**.



- 2 Vyberte ikonu příslušné tiskárny Brother.



- 3 V nabídce **Soubor** vyberte příkaz **Nastavit jako výchozí tiskárnu**.



OK! Nastavení je dokončeno.

Poznámka _____
Ovladač tiskárny řady **HL-2030** byl nainstalován.

Uživatelé USB rozhraní


Uživatelé OS® X 10.2.4 a vyšší

Tiskárnu připojte k počítači Macintosh® a nainstalujte ovladač.

- 1 V nabídce klikněte na položku **Instalace tiskového ovladače**.




- 2 Klikněte na položku **Rozhraní USB** a řiďte se pokyny na obrazovce. Potom počítač Macintosh® restartujte.
- 3 Kabel USB rozhraní zapojte nejdříve do počítače Macintosh® a potom do tiskárny.



⊘ Nesprávné nastavení

Přístroj **NEZAPOJUJTE** do USB portu na klávesnici nebo do nenapájeného USB rozbočovače (hubu).

- 4 Ujistěte se, že je zapnutý síťový vypínač.
- 5 Klikněte na **Go** a potom vyberte položku **Applications**.




- 6 Dvkrát klikněte na složku **Utilities**.
- 7 Dvkrát klikněte na ikonu **Printer Setup Utility**.




Poznámka

Uživatelé Mac OS® X 10.2 musí kliknutím otevřít ikonu **Print Center**.


- 8 Klikněte na tlačítko **Add**.




- 9 Vyberte položku **USB**.



- 10 Vyberte vhodnou tiskárnu a potom klikněte na volbu **Add**.



- 11 Z nabídky **Printer Setup Utility** vyberte položku **Quit Printer Setup Utility**.



- ⊙ **Nastavení je dokončeno.**




Poznámka

Ovladač tiskárny řady **HL-2030** byl nainstalován.

Uživatelé Mac OS® 9.1 až 9.2

Tiskárnu připojte k počítači Macintosh® a nainstalujte ovladač.


- 1 Příložený disk CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM. Dvakrát klikněte na složku **Mac OS 9** a otevřete ji.




- 2 Dvojitým kliknutím otevřete složku jazyků.



- 3 Dvakrát klikněte na ikonu **Printer Driver Installer** a ovladač nainstalujte. Řiďte se pokyny na obrazovce a počítač Macintosh® restartujte.




- 4 Kabel USB rozhraní zapojte nejdříve do počítače Macintosh® a potom do tiskárny.




- 5 Ujistěte se, že je zapnutý síťový vypínač.



- 6 V nabídce **Apple®** otevřete program **Chooser**.



- 7 Klikněte na ikonu **Brother Laser**. Na pravé straně okna **Chooser** vyberte tiskárnu, která má dokument tisknout. Zavřete okno **Chooser**.



OK! Nastavení je dokončeno.

Poznámka Ovladač tiskárny řady HL-2030 byl nainstalován.

⊘ Nesprávné nastavení

Přístroj **NEZAPOJUJTE** do USB portu na klávesnici nebo do nenapájeného USB rozbočovače (hubu).

Macintosh®
USB



Spotřební materiál

Chybové hlášení indikované LED diodami na ovládacím panelu hlásí blížící se konec životnosti spotřebního materiálu.

Bližší informace o spotřebním materiálu pro vaši tiskárnu naleznete na webové adrese <http://solutions.brother.com>, nebo vám je poskytne autorizovaný prodejce produktů Brother.



Viz. Příručky uživatele, kapitola 5, kterou naleznete na disku CD-ROM.

Tonerová kazeta	Jednotka fotoválce
	


Přeprava tiskárny

Pokud musí být tiskárna z jakéhokoliv důvodu transportována, je nutné ji velmi pečlivě zabalit, aby se během přepravy nepoškodila. Doporučujeme vám uschovat si veškerý původní obalový materiál. Přepravce by měl zajistit odpovídající pojištění tiskárny.


! UPOZORNĚNÍ

Před přepravou je nutné z tiskárny vyjmout **JEDNOTKU FOTOVÁLCE S TONEROVOU KAZETOU** a vložit je do plastového pytle. Pokud tak neučiníte ještě před přepravou, můžete tiskárnu vážně poškodit. Na tato poškození se **NEVZTAHUJE ZÁRUKA**.

- 1 Vypněte síťový vypínač tiskárny a odpojte napájecí kabel.



- 2 Vyjměte jednotku fotoválce s tonerovou kazetou. Vložte ji do plastového obalu a dobře utěsněte.



- 3 Tiskárnu znovu zabalte.

