

Brugere af Windows® 7


Før maskinen tages i brug

Isæt den medfølgende cd-rom med Windows® 7. Følg trinene i din Hurtig installationsvejledning, og følg vejledningen på dette ark for at konfigurere maskinen og installere printerdriveren.


Vejledning til installation

Hvis dialogboksen **Kontrol af brugerkonti** vises på computeren, mens driveren og softwaren eller BRAdmin Light til Windows® installeres, skal du klikke på **Ja**. Fortsæt derefter til det næste trin i din Hurtig installationsvejledning.

Installation af driver og software




Installation af BRAdmin Light til Windows®



Bemærk!


Hvis en af følgende skærbilleder vises, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at fuldføre installationen.




Om Statusmonitor



Visning af Statusmonitor


■ Laser/LED-modeller:

Hvis du har angivet **Aktiver statusmonitor** under installationen, vises knappen  eller ikonet for **Statusmonitor** på proceslinjen.

■ Inkjet-modeller:

Standardindstilling for **Statusmonitor** er TIL, og knappen  eller ikonet for **Statusmonitor** vises på proceslinjen.

Klik på knappen  for at få vist ikonet for **Statusmonitor** på proceslinjen. Ikonet for **Statusmonitor** vises i det lille vindue. Ikonet  kan derefter trækkes til proceslinjen.



Computerkrav

Minimum systemkrav og understøttede pc-softwarefunktioner

Operativsystem ¹	Understøttede funktioner	Minimumprocessor	Minimum RAM	Anbefalet RAM	Ledig plads på harddisken	
					Til drivere	Til programmer
Windows® 7 ²	Udskrivning, Scanning, PC-FAX ³ , Flytbar disk ⁴	Intel® Pentium® 4 eller tilsvarende CPU, der understøtter 64 bit (Intel® 64 eller AMD64)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	650 MB	530 MB

1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 eller derover.

2 Til WIA, opløsning på 1200 x 1200 dpi. Brother Scanner Utility gør det muligt at øge opløsningen op til 19200 x 19200 dpi.

3 PC-FAX understøtter kun faxning i sort-hvid.

4 Flytbar disk er en funktion under PhotoCapture Center®.

Yderligere oplysninger om de seneste drivere findes på

<http://solutions.brother.com/>.

Alle varemærker, mærker og produktnavne tilhører de respektive selskaber.