




РЪКОВОДСТВО ЗА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ

Кратко упътване за основните функции

DCP-T310
DCP-T510W
DCP-T710W



Brother съветва да запазите това ръководство до вашето устройство за бързи справки за основните функции



Онлайн Ръководство за потребителя
За повече информация, допълнителни функции
и спецификации на устройството, вижте
Онлайн Ръководство за потребителя на
support.brother.com/manuals



Ръководства за потребителя и къде да ги намеря

Кое ръководство?	Какво има в него?	Къде е то?
Ръководство за безопасност	Прочетете първо настоящото ръководство. Моля, прочетете “Инструкции за безопасност”, преди да монтирате устройството си. Вижте търговските марки и законовите ограничения в настоящото ръководство.	Печатно/в кашона
Ръководство за бързо инсталиране	Следвайте инструкциите за конфигуриране на устройството и инсталиране на драйверите и софтуера за операционната система и за типа връзка, която използвате.	Печатно/в кашона
Ръководство за основните функции	Научете основните операции за отпечатване от компютъра, сканиране и копиране, както и основните операции за поддръжка на устройството. Вижте съветите за отстраняване на неизправности.	Отпечатано или на диска за инсталиране на Brother/в кашона
Онлайн Ръководство за потребителя	Настоящото ръководство включва допълнителното съдържание на <i>Справочното ръководство</i> . В допълнение към информацията относно операциите за отпечатване от компютъра, сканиране, копиране, интернет услуги, мобилни функции и работа с Brother ControlCenter, е включена полезна информация за използването на устройството в мрежа. ¹	Brother Solutions Center ²

¹ Мрежовите функции не са налични за някои модели.

² Посетете support.brother.com/manuals.

За най-новите актуализации на драйвера


Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да изтеглите драйвери. За да поддържате актуални характеристиките на своето устройство, проверете тук за най-новите надстройки на фърмуера.

Въпроси или проблеми? Прегледайте нашите ЧЗВ, решения и видеоклипове, публикувани онлайн.

Отидете на страницата **ЧЗВ и отстраняване на неизправности** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com

- **Предлага различни начини за търсене**
- **Показва свързани въпроси с цел намиране на повече информация**
- **Получава редовни актуализации на база на отзивите от клиентите**

Преглед на контролния панел



1. Течнокристален дисплей (LCD дисплей)

Показва съобщения, които да ви помогнат при настройването и използването на устройството.


2. ! Предупредителен LED дисплей

Мига в оранжево, когато LCD дисплеят показва грешка или важно съобщение за състоянието.

3. Бутони за копиране (DCP-T310)



(DCP-T510W/DCP-T710W)



• Enlarge/Reduce (Увеличение/Намаление)

Натиснете за увеличаване или намаляване на копията.

• Copy Quality (Качество на копирането)

Натиснете за временна промяна на качеството на копията.

• Number of Copies (Брой копия) (DCP-T310)

Натиснете, за да направите множество копия.

• Copy / Scan Options (Опции за копиране/сканиране)

Натиснете за достъп до временните настройки за копиране или сканиране.

4. WiFi (DCP-T510W/DCP-T710W)

Натиснете, за да конфигурирате настройките за безжична връзка, когато устройството не е активно.

5. Бутони на менюто

Menu (Меню)

Натиснете за достъп до главното меню.

▲ или ▼

Натиснете за превъртане на менютата и опциите.

OK

Натиснете, за да изберете настройка.

6. SCAN (СКАНИРАНЕ)

Натиснете за превключване на устройството в режим Сканиране.

7. Stop/Exit (Стоп/Излез)

- Натиснете, за да спрете операция.
- Натиснете, за да излезете от меню.

8. Бутони за стартиране


Mono Start (Старт Черно-бяло)


- Натиснете, за да започнете да правите копия в черно-бяло.
- Натиснете, за да започнете да сканирате документи (в цвят или черно-бяло в зависимост от настройката за сканиране).


Colour Start (Старт Цветно)

- Натиснете, за да започнете да правите копия в пълен цвят.
- Натиснете, за да започнете да сканирате документи (в цвят или черно-бяло в зависимост от настройката за сканиране).

9. Вкл./Изкл. захранване

Натиснете , за да включите устройството.

Натиснете и задръжте , за да изключите устройството. LCD дисплеят показва [Изключване] и остава да свети няколко секунди, преди да изгасне.

Ако изключите устройството чрез , то ще продължи да почиства печатащата глава периодично, за да поддържа качеството на печат. За да удължите живота на печатащата глава, да осигурите по-добра ефективност на мастилото и да поддържате качеството на печат, дръжте устройството включено към източник на захранване непрекъснато.





Зареждане на хартия



1 Поставете хартията в тавата за хартия, както следва.



Разлистете добре тестето хартия.

Размерът на хартията определя ориентацията ѝ при поставяне.


Тава №1	Как се зарежда хартия	
A4/Letter Executive A5/A6 Фотохартия 2L Картотечна хартия Пликове		<p>Регулирайте водачите за хартията.</p> <p>→</p> <p>Печатна повърхност: с лицето надолу</p> 
Фотохартия		<p>Регулирайте водачите за хартията.</p> <p>→</p> <p>Печатна повърхност: с лицето надолу</p> 

Слот за ръчно подаване ¹	Как се зарежда хартия	
A4/Letter Executive A5/A6 Фотохартия Фотохартия L/2L Картотечна хартия Пликове		<p>Регулирайте водачите за хартията.</p> <p>→</p> <p>Печатна повърхност: с лицето нагоре</p> 

¹ Можете да поставяте листовите хартия в слота за ръчно подаване само един по един.



За по-подробна информация >> [Онлайн Ръководство за потребителя: Зареждане на хартия](#)

- 2** Разгънете капака на опората за хартия. Променете настройката за размера на хартията в менюто на устройството, ако е необходимо.



Зареждане на документи

Поставете документа в ADF или върху стъклото на скенера, както е показано на илюстрацията.

Автоматично листоподаващо устройство (ADF) (DCP-T710W)	Стъкло на скенера
 <p>Поставете документа с лицето надолу в ADF.</p>	 <p>Поставете документа с лицето надолу в горния ляв ъгъл на стъклото на скенера.</p>

Печат от вашия компютър

Преди да предприемете отпечатване, проверете следното:

- Уверете се, че сте инсталирали софтуера и драйверите на Brother.
- Уверете се, че USB кабелът е свързан правилно или че сте свързани към мрежата чрез безжичната точка за достъп/маршрутизатора.

Печат на документ (Windows®)

- 1 Изберете командата за печат във вашето приложение.
- 2 Изберете **Brother DCP-XXXX Printer** (където XXXX е името на вашия модел).
- 3 Щракнете върху **Печат**.
- 4 Изпълнете отпечатването.

Отпечатване на документ (Mac)

- 1 От приложение като Apple TextEdit, щракнете върху менюто **File (Файл)**, а след това изберете **Print (Печат)**.
- 2 Изберете **Brother DCP-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел).
- 3 Щракнете върху **Print (Печат)**.

- 4 Изпълнете отпечатването.

Разнообразно отпечатване

За да използвате различните функции за печат, щракнете върху бутона за свойствата или предпочитанията за печат, за да промените настройката на принтера.

Отпечатване на повече от една страница на един лист хартия (N в 1)



За Windows®:

За по-подробна информация ►► *Онлайн Ръководство за потребителя: Печат от вашия компютър (Windows®)*

За Mac:

За по-подробна информация ►► *Онлайн Ръководство за потребителя: Печат от вашия компютър (Mac)*

Копиране на документ

- 1 Уверете се, че сте заредили съответния размер хартия в тавата за хартия.
- 2 Заредете документа.
- 3 Въведете броя на копията по един от следните начини:
 - (DCP-T310) Натиснете **Number of Copies (Брой копия)** неколкократно.
 - (DCP-T510W/DCP-T710W) Натиснете ▲ или ▼ на контролния панел.
- 4 Ако е необходимо, променете настройките за копиране.
 - a. Натиснете **Options (Опции)** или **Copy / Scan Options (Опции за копиране/сканиране)** на контролния панел.
 - b. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете настройките за копиране. Когато желаната настройка се покаже, натиснете **ОК**.
- 5 Когато завършите, натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.




За да спрете копирането, натиснете **Stop/Exit (Стол/Излез)**.

Други опции за копиране

Можете да използвате различни функции за копиране, като променяте настройките за копиране. Натиснете бутоните **Options (Опции)** или **Копиране**.

Увеличаване или намаляване на копираните изображения



Копия с оформление на страницата (N в 1 или постер)



За по-подробна информация ►► [Онлайн Ръководство за потребителя: Копие](#)

Преди сканиране

Преди да предприемете сканиране, проверете следното:


- Уверете се, че сте инсталирали софтуера и драйверите на Brother.
- Уверете се, че USB кабелът е свързан правилно или че сте свързани към мрежата чрез безжичната точка за достъп/маршрутизатора.

Сканиране от компютъра ви

Има няколко начина, по които можете да използвате компютъра си за сканиране на снимки и документи с устройството на Brother. Използвайте предоставените от Brother софтуерни приложения или любимото си приложение за сканиране.

За по-подробна информация ►► *Онлайн Ръководство за потребителя: Сканиране от вашия компютър (Windows®) или Сканиране от вашия компютър (Mac)*

Сканиране посредством бутона Сканиране на устройството

- 1 Заредете документа.
- 2 Натиснете  (**SCAN (СКАНИРАНЕ)**).
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Скан. към комп], а след това натиснете **ОК**.

- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Файл], а след това натиснете **ОК**.

- 5 Ако устройството е свързано в мрежа, натиснете ▲ или ▼, за да изберете компютъра, към който искате да изпращате данни, а след това натиснете **ОК**.



Ако LCD дисплеят ви подкани да въведете ПИН код, използвайте контролния панел, за да въведете четирицифрения ПИН код за компютъра, а след това натиснете **ОК**.

- 6 Извършете едно от следните действия:

- За да промените настройките, натиснете **Options (Опции)** или **Copy / Scan Options (Опции за копиране/сканиране)** и след това преминете на следващата стъпка.
- За да използвате настройките по подразбиране, натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.



- [Тип сканиране] зависи от настройките по подразбиране. Натискането на **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** не ви позволява да промените настройките.
- За да използвате опциите за сканиране, към устройството трябва да е свързан компютър с инсталиран софтуер ControlCenter4 (Windows®) или Brother iPrint&Scan (Mac).

- 7 Устройството ще ви подкани да зададете всяка от следните настройки за сканиране. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете желаната опция, след което натиснете **ОК**, за да

продължете със следващата настройка за сканиране.

- [Тип сканиране]
- [Резолюция]
- [Вид на файл]
- [Размер документ]
- [Прем. фон. цв.]

8 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.



[Тип сканиране] зависи от избраните от вас настройки. Натискането на **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)** не променя настройките.


Проверка на качеството на печат

Ако се появят цветове и текст, които са избелели или на черти, или ако в разпечатките липсва текст, възможно е дюзите на печатащата глава да са запушени. Отпечатайте листа за проверка на качеството на печат и погледнете схемата за проверка на дюзите.


- 1 Натиснете **Menu (Меню)**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете следното:
 - a. Изберете [Поддръжка]. Натиснете **OK**.
 - b. Изберете [Подоб. качест.]. Натиснете **OK**.
 - c. Изберете [Провер. качест.]. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.
Устройството разпечатва Страницата за проверка на качеството на печат.
- 4 Проверете качеството на четирите цветни квадратчета на страницата.
- 5 На LCD дисплея се показва въпрос за качеството на печат. Извършете едно от следните действия:
 - Ако всички редове са ясни и видими, натиснете **▲**, за да изберете [Да].
 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**, за да приключите проверката на качеството на печат.

- Ако има липсващи редове (вижте **Лошо по-долу**), натиснете **▼**, за да изберете [Не].


OK (DCP-T310/DCP-T510W)




Лошо (DCP-T310/DCP-T510W)



OK (DCP-T710W)



Лошо (DCP-T710W)



- 6 На LCD дисплея се показва съобщение, с което се иска да проверите качеството на печат на всеки цвят. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете един от образците, който отговаря най-добре на резултата от отпечатването, след което натиснете **OK**.



Вижте образа по-долу, за да проверите качеството на печат.

Качество на печат	DCP-T310/ DCP-T510W	DCP-T710W
Няма		
Малко		
До полов .		
Много		

7 Извършете едно от следните действия:

- Ако е необходимо почистване на печатащата глава, натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**, за да започнете процедурата по почистване.
- Ако не е необходимо почистване на печатащата глава, натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**, за да завършите проверката на качеството на печат.

8 След като процедурата за почистване завърши, натиснете ▲. След това натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.

Устройството разпечатва отново Страницата за проверка на качеството на печат. Проверете качеството на четирите цветни квадратчета на страницата отново.

Ако почистите печатащата глава поне пет пъти, но качеството на печат не се подобри, опитайте да почистите печатащата глава отново още максимум три пъти. Ако качеството на печат не се подобри, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Brother или с местния дилър на Brother.

ВАЖНО

НЕ докосвайте печатащата глава. Докосването на печатащата глава може да я повреди трайно и да анулира нейната гаранция.



Когато е запушена дюза на печатащата глава, отпечатаният образец изглежда така.



След почистването на дюзите на печатащата глава хоризонталните линии изчезват.



За по-подробна информация >>> [Онлайн Ръководство за потребителя](#): Ако срещате затруднения с вашето устройство


Проверка на подравняването на печата от устройството на Brother

Ако отпечатаният текст е размазан или изображенията станат бледи след транспортиране на устройството, регулирайте подравняването на печата.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете следното:
 - a. Изберете [Поддръжка].
Натиснете **OK**.
 - b. Изберете [Подоб. качест.].
Натиснете **OK**.
 - c. Изберете [Подредба].
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **Mono Start (Старт Черно-бяло)** или **Colour Start (Старт Цветно)**.

Устройството разпечатва Страницата за проверка на подравняването.

(A)



- 4 Изберете номера на тестовата разпечатка по един от следните начини:
 - **DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W**
За образец (A) натиснете **▲** или **▼**, за да изберете номера на тестовата разпечатка, която има най-малко видими вертикални


ивици (1 – 9) и след това натиснете **OK**.

В горния пример най-добрият избор е редът с номер 6.


Повторете тази стъпка за останалите образци.



Когато подравняването на отпечатването не е регулирано правилно, текстът изглежда размазан или изкривен като този.



След правилно регулиране на подравняването на отпечатването, текстът изглежда като този.



- 5 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Използвайте този раздел за разрешаване на проблеми, с които може да се сблъскате при използване на устройството на Brother.



Определяне на проблема

Дори ако изглежда, че има проблем с устройството ви, можете да отстраните повечето проблеми сами.

Първо, проверете следното:

- Захранващият кабел на устройството е свързан правилно и захранването на устройството е включено.
- Всички оранжеви предпазни части на устройството са махнати.
- Капакът на скенера и преградата за отстраняване на заседнала хартия са напълно затворени.
- Хартията е поставена правилно в тавата за хартия.
- Интерфейсните кабели са свързани добре с устройството и компютъра или безжичната връзка е настроена както на устройството, така и на вашия компютър.
- (За мрежови модели) Точката на достъп (за безжична мрежа), маршрутизаторът или концентраторът са включени и техните бутони за свързване мигат.

За да намерите грешката и решението, проверете LCD дисплея или състоянието на устройството в **Status Monitor** на компютъра си.

Използване на LCD дисплея	Използване на Status Monitor
<ol style="list-style-type: none"> 1. Следвайте указанията на LCD дисплея. 2. Вижте инструкциите в следващата таблица „Съобщения за грешки и техническо обслужване“. 3. Ако не можете да отстраните грешката, вижте <i>Онлайн Ръководство за потребителя: Съобщения за грешки и техническо обслужване</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Щракнете двукратно върху иконата  в полето за задачи. • Всеки цвят на иконата показва състоянието на устройството. • Щракнете върху бутона Отстраняване на неизправности за достъп до уеб сайта на Brother за отстраняване на неизправности. 

Съобщения за грешки и техническо обслужване

В таблицата са показани най-често срещаните съобщения за грешки и техническо обслужване. За по-подробна информация вижте, вижте *Онлайн Ръководство за потребителя*.

Вие можете сами да отстраните повечето грешки и да извършвате рутинно техническо обслужване. Ако имате нужда от повече съвети, отворете страницата **ЧЗВ и отстраняване на неизправности** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.

Съобщение за грешка	Действие
Висока темп.	След като охладите помещението, оставете устройството да се охлади до стайна температура. Опитайте отново, когато устройството се охлади.
Заседн. хартия	Отстранете заседналата хартия. За по-подробна информация >> <i>Онлайн Ръководство за потребителя: Задръстване на принтера или засядане на хартия</i>
	Уверете се, че водачите за хартия са настроени към правилния размер хартия. Никога не поставяйте повече от един лист хартия в слота за ръчно подаване. Изчакайте, докато LCD дисплеят ви подкани да заредите друг лист хартия, преди да поставите следващия лист в слота за ръчно подаване.
	Почистете поемащите ролки за хартия. За по-подробна информация >> <i>Онлайн Ръководство за потребителя: Почистване на поемащите ролки за хартия</i>
Заседнал док.	Документът не е поставен или подаден правилно или сканираният от автоматичното листоподаващо устройство (ADF) документ е твърде дълъг. За по-подробна информация >> <i>Онлайн Ръководство за потребителя: Засядания на документи</i>
Затв. кап. маст.	Капакът на резервоара за мастило не се е фиксирал в затворено положение. Затворете здраво капака на резервоара за мастило, докато се фиксира на място.
Мас. почти пъл.	Камерата на абсорбатора на мастило трябва да бъде сменена скоро. Обърнете се към отдела за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на Brother. <ul style="list-style-type: none"> Кутията на абсорбатора на мастило абсорбира малкото количество мастило, което се отделя по време на почистване на печатащата глава.

Съобщение за грешка	Действие
<p>Невъзм. печат Презар. [X]</p>	<p>Количеството останало мастило в един или повече резервоари за мастило е малко. Устройството ще спре всички операции за печат.</p> <p>Презаредете резервоара за мастило.</p> <p>За по-подробна информация >> <i>Онлайн Ръководство за потребителя: Презареждане на резервоарите за мастило</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Можете да продължите да сканирате дори ако мастилото е малко или трябва да се презареди.
<p>Невъзможен печат XX</p>	<p>В устройството има външен предмет като кламер или парче разкъсана хартия.</p> <p>Отворете капака на скенера и отстранете чуждите предмети и разкъсаната хартия от вътрешността на устройството.</p> <p>Ако съобщението за грешка продължи да се показва:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изключете устройството от захранването за няколко минути и го включете отново.
<p>Невъзможно сканиране XX</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Изключете устройството от захранването за няколко минути и го включете отново.
<p>Несъотв. размер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверете дали размерът на хартията, която сте избрали на дисплея на устройството, съответства на размера на хартията в тавата. <i>За по-подробна информация >> Онлайн Ръководство за потребителя: Промяна на размера и типа на хартията</i> 2. Уверете се, че сте поставили хартията във вертикална ориентация, като подравните водачите с обозначенията за вашия размер хартия. 3. След като сте проверили размера и позицията на хартията, следвайте инструкциите на LCD дисплея. <p>Ако печатате от компютъра си, се уверете, че размерът на хартията, който сте избрали в драйвера за принтера, съответства на размера на хартията в тавата.</p> <p>За по-подробна информация >> <i>Онлайн Ръководство за потребителя: Настройки за печат (Windows®) или Опции за печат (Mac)</i></p>

Съобщение за грешка	Действие
Нис . мас .	<p>Количеството останало мастило в един или повече резервоари за мастило е малко.</p> <p>Проверете през прозорчето какво е действителното количество останало мастило.</p> <p>Ако нивото на останалото мастило е точно на или под долната линия под обозначението за минимално напълване, презаредете резервоара за мастило.</p> <p>За по-подробна информация >> <i>Онлайн Ръководство за потребителя: Презареждане на резервоарите за мастило</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Можете да продължите да сканирате дори ако мастилото е малко или трябва да се презареди.
Ниска темп .	<p>След като затоплите помещението, оставете устройството да се затопли до температурата в помещението. Опитайте отново, когато устройството се затопли.</p>
Няма памет	<p>Ако се извършва операция по копиране:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) и изчакайте завършването на другите започнали операции, след това опитайте отново. • Натиснете Mono Start (Старт Черно-бяло) или Colour Start (Старт Цветно), за да копирате вече сканираните страници.
Няма хартия	<p>Извършете едно от следните действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Допълнете тавата за хартия и след това натиснете Mono Start (Старт Черно-бяло) или Colour Start (Старт Цветно). • Извадете и поставете отново хартията, след което натиснете Mono Start (Старт Черно-бяло) или Colour Start (Старт Цветно). <p>Хартията не е била поставена в централното положение на слота за ръчно подаване.</p> <p>Извадете хартията и я поставете отново в центъра на слота за ръчно подаване, след което следвайте инструкциите на LCD дисплея.</p> <p>За по-подробна информация >> <i>Онлайн Ръководство за потребителя: Зареждане на хартия в отвора за ръчно подаване</i></p> <p>Капакът за отстраняване на задръствания не е затворен правилно.</p>
Оставащи данни	<p>Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Устройството ще прекъсне заявката и ще я изчисти от паметта. Опитайте отново да отпечатате.</p>

Съобщение за грешка	Действие
Печат само Ч&Б Презар. [X]	<p>Количеството останало мастило в един или повече резервоари за мастило (с изключение на черното) е малко.</p> <p>Презаредете резервоара за мастило.</p> <p>За по-подробна информация >> <i>Онлайн Ръководство за потребителя: Презареждане на резервоарите за мастило</i></p> <p>Устройството може да спре всички операции за печат и няма да можете да го използвате, докато не презаредите резервоара за мастило в следните случаи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ако изключите устройството от контакта. • Ако изберете опцията Бавно съхнеща хартияна устройството или в драйвера за принтера.
Повт. липса на хартия	<p>Почистете поемащите ролки за хартия.</p> <p>За по-подробна информация >> <i>Онлайн Ръководство за потребителя: Почистване на поемащите ролки за хартия</i></p>
Рез. маст. пълен	<p>Камерата на абсорбатора на мастило трябва да бъде сменена. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Brother или местния оторизиран сервизен център на Brother за обслужване на устройството.</p>
Смяна на хартия?	<p>Това съобщение се появява, когато е активирана настройката за потвърждаване на типа хартия и размера на хартията.</p> <p>За да не се появява това съобщение за потвърждение, променете настройката на "Изкл."</p> <p>За по-подробна информация >> <i>Онлайн Ръководство за потребителя: Промяна на настройката за проверка на размера на хартията</i></p>
Тавата не е откр.	<p>Бавно бутнете обратно тавата за хартия изцяло в устройството.</p> <p>Хартия или чуждо тяло не позволяват тавата за хартия да бъде поставена правилно.</p> <p>Извадете тавата за хартия от устройството и отстранете заседналата хартия или външен предмет. Ако не можете да намерите или да отстраните заседналата хартия >> <i>Онлайн Ръководство за потребителя: Задръстване на принтера или засядане на хартия</i></p>

Свързана информация

- Спецификации на консумативите >> стр. 20

Въвеждане на текст на устройството на Brother

- Наличните символи могат да се различават в зависимост от страната.

Може да се наложи да въведете текст във вашето устройство.

Въвеждане на цифри, букви и символи

- Натиснете неколкократно ▲ или ▼, за да изберете желаната цифра, буква или символ, и натиснете **OK**, за да въведете този знак. Повторете за всеки знак, докато завършите въвеждането на числото или името, и след това натиснете **OK**.

Вмъкване на интервали

- За въвеждане на интервал натиснете неколкократно ▲ или ▼, за да изберете интервала, и след това натиснете **OK**.

Извършване на корекции

- Ако сте въвели грешна цифра или буква и искате да я промените, натиснете неколкократно **Enlarge/Reduce (Увеличение/Намаление)**, **Number of Copies (Брой копия)** (DCP-T310) или **Copy / Scan Options (Опции за копиране/сканиране)**, за да преместите курсора под неправилния знак. След това натиснете неколкократно ▲ или ▼, за да въведете повторно правилната буква.

Информация за съответствие с Регламент 801/2013 на Комисията

Модели	Потребление на електроенергия Режим на готовност при работа в мрежа ¹
DCP-T310	Приблиз. 0,7 W
DCP-T510W/DCP-T710W	Приблиз. 1,0 W

¹ Всички мрежови портове са активирани и свързани

Как да активирате/деактивирате безжичната LAN мрежа

- (DCP-T510W/DCP-T710W) За да включите или изключите връзката към безжичната мрежа, натиснете **Menu (Меню)**, след това натиснете ▲ или ▼, за да изберете следното:
 1. Изберете [Мрежа]. Натиснете **OK**.
 2. Изберете [Позволи WLAN]. Натиснете **OK**.
 3. Изберете [Вкл.] или [Изкл.]. Натиснете **OK**.


Спецификации на консумативите

Масило	Устройството използва индивидуални резервоари за черно, жълто, синьо и червено мастило, които са отделни от модула на печатащата глава.
Експлоатационен живот на бутилка с мастило	Когато зареждате резервоара за първи път, устройството ще използва известно количество мастило за запълване на линиите за доставяне на мастило с цел висококачествен печат. Този процес ще се изпълни само веднъж. След завършването му бутилките с мастило, предоставени с устройството, ще имат по-нисък капацитет от стандартните бутилки с мастило (приблизително 95% за черно и 90% за цветно). С всички следващи бутилки с мастило можете да отпечатате посочения брой страници.
Резервни консумативи	<Бутилка с черно мастило> BTD60BK <Бутилка с жълто мастило> BT5000Y <Бутилка със синьо мастило> BT5000C <Бутилка с червено мастило> BT5000M Черно – приблизително 6500 страници ¹ Жълто, синьо и червено – приблизително 5000 страници ¹

¹ Цитираната припл. производителност е екстраполирана на базата на оригинална методология на Brother с използване на тестови шаблони ISO/IEC 24712.

Цитираната припл. производителност не е на базата на ISO/IEC 24711.



Ако използвате Windows®, щракнете двукратно върху иконата на **Brother Creative Center**  на работния плот, за да получите достъп до нашия **БЕЗПЛАТЕН** уеб сайт, замислен като ресурс, който да ви помогне лесно да създавате и отпечатвате персонализирани материали за бизнес и домашна употреба със снимки, текст и творческа обработка.

Потребителите на Mac могат да получат достъп до Brother CreativeCenter на следния уеб адрес: www.brother.com/creativecenter

brother

Посетете ни в Интернет
www.brother.com



BUL
Вариант В