

Нови функции на PR-650 Версия 2 **BG**

Към версия 2 са добавени следните нови функции. Преди да използвате машината, внимателно прочетете това ръководство и ръководството за работа, доставено с вашата машина PR-650 (осигуряващо описания на Вер. 1).

■ Добавена е функцията „Link“. (стр. 1)

Тази функция дава възможност шаблони за бродирание, редактирани чрез осигурения с функцията „Link“ софтуер за редактиране на бродерията, като PE-DESIGN NEXT или по-нов, да се прехвърлят от компютър на много бродиращи машини. Моля обърнете се към вашия упълномощен доставчик за точните спецификации на машината относно свързването.

■ Номерата на конците за показания шаблон от импортирания в бродиращата машина .res файл, могат да бъдат показани като номера на конците за производителя, специфицирани от машината. (стр. 6)

■ Времето до спирането на бродиращата машина може да се види на екрана за бродирание. (стр. 7)

■ Ако е приложена временна настройка на иглената бара, може да се види иконата (), показваща избраната иглена бара на екрана за бродирание. (стр. 7)

■ Добавени са допълнителни знаци към няколко от азбучните шаблони на шрифтовете (). (стр. 8)

Изпращане на шаблони за бродирание от компютъра към машината а (Функция „Link“)


Налични с функцията „Link“ операции

■ Изпращане на много шаблони за бродирание към свързаните бродиращи машини

Към бродиращата машина могат да бъдат прехвърлени 100 шаблона за бродирание, а състоянието на бродирането на шаблоните може да се наблюдава на монитора на компютъра.

Използвайте приложения USB кабел, за да свържете бродиращата машина към компютър.

■ Проверка на състоянието на шиене на бродиращата машина (този модел) от компютъра (Пример на много свързани машини)



Бележка

- При свързване на много машини към компютъра, използвайте наличен на пазара USB хъб. Имайте предвид, че е препоръчително да се използва USB хъб със собствено захранване. **Не** използвайте удължителни USB кабели или ретранслиращи кабели. За подробности относно използването на USB хъб, вижте инструкциите за работа на същия.




Бродиране с използване на функцията „Link“

Първо използвайте софтуера за редактиране на бродерията за създаване на шаблон за бродерия, който ще бъде изпратен на бродиращата машина.




Забележка


- Чрез функцията „Link“ може да се извършва бродиране само по данни за бродиране в PES формат (.pes).
- Не можете да избирате .dst данни за изпращане от компютър чрез функцията „Link“.
- Функцията „Link“ не може да се използва при големи (разделени) шаблони за бродиране.
- Закрепете към бродиращата машина подходящ за размера на шаблона, който ще бъде изпратен, гергеф.

1 Докоснете , след това докоснете  и , за да се покаже страница 5/5 от екрана Машинни настройки.


2 Докоснете , за да разрешите функцията „Link“.




► Когато се появи следното съобщение, докоснете .




3 Изключете машината.




4 Използвайте приложения USB кабел, за да свържете бродиращата машина към компютъра.





5 Включете машината.




6 Използването на осигурения с функцията „Link“ софтуер за редактиране, като PE-DESIGN NEXT или по-нов, ще ви позволи да изпращате шаблона(ите) за бродиране към машината в режим „Свързване“ от вашия компютър.

7 Когато се появи следното съобщение, докоснете  .



- На LCD-екрана на машината се появява съобщение, докато машината се свързва с компютъра.




Забележка

- За подробности как да използвате софтуера за редактиране на бродерията, вижте доставеното със софтуера ръководство с инструкции.




- * Този диалогов прозорец за свързване се намира в софтуера PE-DESIGN NEXT.
- Ако се появи следващото съобщение за грешка, типът на инсталирания на машината гергеф не е съвместим с размера на шаблона. Сменете гергефа с такъв, който е съвместим с размера на шаблона.



8 След като машината отвори шаблона за бродирание, се появява екранът Бродирание.

- ▶ Отвореният шаблон за бродирание се появява в зоната за показване на шаблони с икона за функцията „Link“.



- 1 Икона за функцията „Link“
- 2 10-цифрен идентификатор на машината
- 3 Номер на шаблона в последователността


- Докоснете за изтриване на шаблона.

Бележка

- Когато машината за бродирание е свързана към компютъра, състоянието на машината може да бъде показано чрез използване на функция на софтуера за редактиране на бродерията. Ако са свързани едновременно много бродиращи машини, проверете състоянието на машините, като използвате 10-цифрен идентификатор на машината, който се показва на екрана на машината. Следващата информация може да се види от компютъра.
 - Номер на използвания шев и общ брой на шевове в шаблона
 - Информация за грешки при шиене


9 За да промените настройките за бродирание за отворения шаблон за бродирание, докоснете

- Докоснете , когато се появи следващото съобщение. Докоснете , за да се върнете към екрана за бродирание.



- ▶ Появява се екранът Настройки за бродирание.


10 След като зададете желаните настройки, докоснете , за да се върнете към екрана за бродирание.




11 Докоснете , след това натиснете бутон старт/стоп за да започнете бродирането.

- ▶ След завършване на бродирането се появява следното съобщение.




12 За да отворите друг, изпратен от компютъра шаблон, докоснете  и повторете процедурата, като започнете от стъпка **9**, за да продължите бродирането.

- За да спрете бродирането или за повторно бродиране на същия шаблон, докоснете .



Забележка

- Зададените настройки в стъпка **10** на екрана за настройки за бродиране се запаметяват дори ако  е докоснато за продължаване на шиенето след завършване на бродирането.



Бележка


- Ако машината за бродиране бъде изключена докато бродира, при следващото включване може да бъде използвана операцията Възобновяване.


Забраняване на функцията „Link“

1 Докоснете , след това докоснете  и , за да се покаже страница 5/5 от екрана Настройки.


2 Докоснете , за да забраните функцията „Link“.




► Когато се появи следното съобщение, докоснете .




3 Изключете машината.



Съобщения за грешки във функцията „Link“



Машината не може да получава данни от компютъра в режим „Link“. Изключете машината и проверете USB-връзката. След като свържете здраво USB-кабела, включете машината отново.



Машината не може да се свързва с компютъра в режим „Link“. Изключете машината и след това я включете отново.

Избор на информация за цвят на края за формат на данните „PES“

Вижте страница 194 в ръководството за работа на PR-650 за подробности, поясняващи екрана с настройки на машината.


Можете да извеждате на дисплея цвета на края за формат на данните „PES“ съгласно настройката на машината, или настройка от PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite или PED-Basic (софтуер за редактиране на бродерията). (Вижте „Промяна на информацията за цвета на края“ на страница 197 в ръководството за работа на PR-650 за машинната настройка на цвета на края.)

„PES“ кодът за края може да бъде избран от страница 1/5 на екрана за настройки.

ON (ВКЛ): Информацията за цвета на края ще бъде показана в съответствие с настройките на PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite или PED-Basic (софтуер за редактиране на бродерията).


OFF (ИЗКЛ): Показаната информация за цвета на края ще бъде в съответствие с машинната настройка.

Настройката, с която машината пристига при вас, е „ON“ (ВКЛ).



Проверка на времето до следващото спиране на машината

Времето до следващото спиране на машината може да се види на екрана за бродирание. Машината спира, когато е необходима смяна на макара или когато е зададено спиране на машината в други настройки. При появяване на индикатора за смяна на макара, машината ще поиска смяна на макара. Когато времето е показано в червено, това показва последния цвят, който ще се бродира преди да спре машината.



① Време до спирането на машината



Забележка


- Показаната информация се различава от тази във Вер. 1 (описана в ръководството за работа на PR-650).




Проверка на временната настройка на иглената бара

Сега на екрана за бродирание може да се види иглената бара с нейната приложена временна настройка.


За подробности относно временната настройка на иглената бара, вижте страница 130 в ръководството за работа на PR-650.





- ① Номерът на иглената бара се променя и се появява знакът , който показва избраната иглена бара.

Нови знаци на азбучния шаблон


Към два шрифта са добавени следните знаци. Имайте предвид, че е променено подреждането на знаците.



Пример: **ABC**



Към седем шрифта са добавени следните знаци. Имайте предвид, че е променено подреждането на знаците.



Пример: **ABC**

