


brother

刺しゅうマシン

PRT51シリーズ

操作早見表



ご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みにになり正しくお使いください。
この本は、操作早見表としてお使いください。
本書内の液晶画面は実際の画面と異なる場合がございます。





目次

下糸をセットする	2
ボビンケースを取り出す	2
ボビンをセットする	3
ボビンケースをセットする	3
下糸を巻く	4
上糸通し	5
糸を針穴に通す	7
刺しゅうの準備をする	8
刺しゅうの基本操作	9
模様を組み合わせる	10
基本設定	11


下糸をセットする

下糸のセット方法は次のとおりです。詳しくは、取扱説明書の2章「下糸をセットする」を参照してください。



◆ボビンケースを取り出す



◆ボビンをセットする






※ まき方向が図のようになっていることを確認してください。














① 糸端を5cmほど引き出します。

◆ボビンケースをセットする







※ カチッと音がするまで、奥まで押し込んでください。








◆下糸を巻く







上糸通し

縫製画面で、どの色糸を通すか確認し、以下の手順に従い自動針穴糸通し装置を使って上糸を通します。
詳しくは、取扱説明書の2章「上糸をセットする」を参照してください。























◆糸を針穴に通す






刺しゅうの準備をする




刺しゅうの基本操作



◆模様を組み合わせる



◆基本設定



882-T51
Printed in Taiwan



XG3350-001