

Öltéstáblázat



Emlékeztető

- A következő öltések (visszafelé öltésminták) kiválasztása esetén a (Visszafele/megerősítő öltés gomb) lenyomásával visszafele öltések varródnak.

Öltés				
Sz.	60 öltéses	00	01	04
	50 öltéses	00	01	04
	40 öltéses	00	01	04

Bármely más öltés kiválasztásakor a (Visszafele/megerősítő öltés gomb) lenyomásával megerősítő öltések varródnak.

- Az öltésminta szimbólumok a következőket jelzik.



- Bal oldali tűállás
- Középső tűállás
- Jobb oldali tűállás
- Visszafelé öltésminta
- Megerősítő öltésminta

Megjegyzés

- A felső anyagtovábbító talp csak egyenes vagy cikcakk öltésmintákkal használható. Ne varrjon visszafele öltéseket a felső anyagtovábbító talppal.
- Az ikertű használatakor állítsa a gépet az ikertű módba. A részleteket lásd a Használati utasításban.

*1 Az ikertű a „J” cikcakk talp felszerelésével használható.

Az ikertű használatával kapcsolatos részletekért lásd a Használati utasítást.

Öltés	Sz.			Nyomótalp	Öltés neve/alkalmazás	Öltésszélesség (mm (hüvelyk)) Auto. Kézi	Öltéshossz (mm (hüvelyk)) Auto. Kézi
	60 öltéses modell	50 öltéses modell	40 öltéses modell				
	00* ¹	00* ¹	00* ¹	J	Egyenes öltés (bal) Általános varrás, összehúzás, pintuck stb.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	01* ¹	01* ¹	01* ¹	J	Egyenes öltés (középső) Általános varrás, összehúzás, pintuck stb.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	02* ¹	02* ¹	02* ¹	J	Tripla sztreccs öltés Általános varrás megerősítéshez és díszítő rávarráshoz	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	03* ¹	03* ¹	03* ¹	J	Száróöltés Megerősítő öltés, varrás- és díszítő alkalmazások	1,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	04* ¹	04* ¹	04* ¹	J	Cikcakk öltés Szegéshez, javításhoz.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)

Öltés	Sz.			Nyomótalp	Öltés neve/alkalmazás	Öltésszélesség (mm (hüvelyk)) Auto. Kézi	Öltéshossz (mm (hüvelyk)) Auto. Kézi
	60 öltéses modell	50 öltéses modell	40 öltéses modell				
	05* ¹	05* ¹	05* ¹	J	3 lépéses rugalmas cikcakk öltés Szegő (közepes, nehéz és rugalmas (sztreccs) anyagok), szalag és gumi	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	06	06	06	G	Szegőöltés Könnyű és közepes súlyú textíliák megerősítése	3,5 (1/8) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,0 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	07	07	07	G	Szegőöltés Nehéz textílek megerősítése	5,0 (3/16) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	08* ¹	08* ¹	08* ¹	J	Szegőöltés Rugalmas (sztreccs) anyagok megerősítő varrása	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,5 - 4,0 (1/32 - 3/16)
	09	09	09	R	Rejtett szegés Szőtt textílek szegése * Az öltésszélesség beállítása se nem milliméterben, se nem hüvelyben történik.	0 - 3 ← — → 3	2,0 (1/16) 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	10	10	10	R	Rejtett sztreccsöltés Rugalmas (sztreccs) anyagok szegése * Az öltésszélesség beállítása se nem milliméterben, se nem hüvelyben történik.	0 - 3 ← — → 3	2,0 (1/16) 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	11* ¹	11* ¹	11* ¹	J	Takaróöltés Rátétek, díszítő takaróöltés	3,5 (1/8) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	12* ¹	12* ¹	12* ¹	J	Kagylószegély-öltés Kagylószegély-befejezés textíleken	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	13* ¹	13* ¹	13* ¹	N	Szatén csipkéző öltés Blúz gallérok, zsebkendő-szegélyek díszítése	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	14* ¹	14* ¹	14* ¹	J	Patchwork fércelőöltés Patchwork öltések, díszítőöltések	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	15* ¹	15* ¹	15* ¹	J	Patchwork dupla overlock öltés Patchwork öltések, díszítőöltések	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	16* ¹	16* ¹	16* ¹	J	Laposöltés Díszítőöltés, zsinórvarrás	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	17* ¹	17* ¹	17* ¹	J	Halszáлка mintájú öltés Nyaláboló öltés, díszítőöltés	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	18* ¹	18* ¹	18* ¹	J	Nyaláboló keresztöltés Nyaláboló öltés, áthidaló és díszítőöltés	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	19	19	19	N	Létraöltés Díszítőöltés	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 2,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	20* ¹	20* ¹	20* ¹	J	Cikcakk öltés Díszítő fedőöltés	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)

Öltés	Sz.			Nyomótalp	Öltés neve/alkalmazás	Öltésszélesség (mm (hüvelyk)) Auto. Kézi	Öltéshossz (mm (hüvelyk)) Auto. Kézi
	60 öltéses modell	50 öltéses modell	40 öltéses modell				
	21* ¹	21* ¹	–	J	Díszítőöltés Díszítőöltés	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	22* ¹	22* ¹	21* ¹	N	Szerpentin öltés Díszítőöltés és rugalmas anyagok egymáshoz varrása	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	23	23	22	N	Beszegés Díszítő szegélyek, csipketűző öltés	3,5 (1/8) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	24	24	23	N	Beszegés Díszítő szegélyek, százsorszép öltés	6,0 (15/64) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	3,0 (1/8) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	25	25	–	N	Beszegés Díszítő szegélyek vékony, közepes súlyú és sima szövésű textileken, azsúróltés, stb.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	3,5 (1/8) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	26	26	24	N	Beszegés Díszítő szegélyek vékony, közepes súlyú és sima szövésű textileken, azsúróltés, stb.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	4,0 (3/16) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	27	27	–	N	Beszegés Díszítő szegélyek vékony, közepes súlyú és sima szövésű textileken, azsúróltés, stb.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	28	28	–	N	Beszegés Díszítő szegélyek vékony, közepes súlyú és sima szövésű textileken, azsúróltés, stb.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	2,0 (1/16) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	29	29	25	A	Keskeny lekerekített gomblyuköltés Gomblyukak könnyű–közepes súlyú textileken	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,5 (1/32) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	30	30	26	A	Keskeny szögletes gomblyuköltés Gomblyukak könnyű–közepes súlyú textilekre	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,5 (1/32) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	31	31	27	A	Sztreccs gomblyuköltés Gomblyukak sztreccs vagy szőtt textilekhez	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,0 (1/16) 0,5 - 2,0 (1/32 - 1/16)
	32	32	28	A	Gomblyuk-azsúróltés Gomblyukak azsúr és rugalmas (sztreccs) anyagokhoz	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,5 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)
	33	33	29	A	Kulcslyukgomblyuk-öltés Gomblyukak nehéz vagy vastag textileknél nagyobb, lapos gombokhoz	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	34	–	–	A	Kúpos kulcslyukgomblyuk-öltés Gomblyukak közepesen nehéz vagy nehéz textileknél nagyobb, lapos gombokhoz	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	35	–	–	A	Kulcslyukgomblyuk-öltés Gomblyukak függőleges megerősítő résszel a nehéz vagy vastag textilek megerősítéséhez	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	36	34	30	A	Megerősítő részek öltése Megerősítés a zsebnílásnál stb.	2,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	0,4 (1/64) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)

Öltés	Sz.			Nyomótalp	Öltés neve/alkalmazás	Öltésszélesség (mm (hüvelyk)) Auto. Kézi	Öltéshossz (mm (hüvelyk)) Auto. Kézi
	60 öltéses modell	50 öltéses modell	40 öltéses modell				
	37	–	–	J	Illesztés (jobb) Darabmunka/patchwork 6,5 mm (kb. 1/4 hüvelyk) jobb oldali ráhagyás	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	38	–	–	J	Illesztés (bal) Darabmunka/patchwork 6,5 mm (kb. 1/4 hüvelyk) bal oldali ráhagyás	1,5 (1/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	39	35	31	J	Kézi hatású steppelés Steppelés, amely úgy néz ki, mint a kézi steppelés átlátszó nyílonszál felsőszálként és az alsó orsó szál öltésének megfelelő színű szál használatakor. Varrjon feszes szálfeszességgel, úgy, hogy az alsó orsó szál látszon a textil színéről. Használjon 90/14 és 100/16 közötti tűt.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	40	–	–	J	Steppelés rátét cikcakk öltés Cikcakk öltés steppeléshez és rátéses steppelt darabok varrásához.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)
	41	–	–	J	Steppelés rátétöltés Steppelés láthatatlan rátéthez vagy rögzítéshez	1,5 (1/16) 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8)	1,8 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	42	–	–	J	Steppelés rátétöltés Steppelés láthatatlan rátéthez vagy rögzítéshez	1,5 (1/16) 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8)	1,8 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	43	–	–	J	Steppelés pontozó öltés Steppelés háttértűzés	7,0 (1/4) 1,0 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	44	36	32	N	Díszítőöltés Díszítéshez, stb.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	45	37	33	N	Díszítőöltés Díszítéshez, stb.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	46	38	–	N	Díszítőöltés Díszítéshez, stb.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	47	39	–	N	Díszítőöltés Díszítéshez, stb.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	48	40	–	N	Díszítőöltés Díszítéshez, stb.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	49	41	34	N	Díszítőöltés Díszítéshez, stb.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	50	–	–	N	Díszítőöltés Díszítéshez, stb.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	51	–	–	N	Díszítőöltés Díszítéshez, stb.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Öltés	Sz.			Nyomótalp	Öltés neve/alkalmazás	Öltésszélesség (mm (hüvelyk)) Auto. Kézi	Öltéshossz (mm (hüvelyk)) Auto. Kézi
	60 öltéses modell	50 öltéses modell	40 öltéses modell				
	52	42	35	N	Keresztöltés Díszítéshez, stb.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	53	43	–	N	Keresztöltés Díszítéshez, stb.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	54	44	36	N	Keresztöltés Díszítéshez, stb.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	55 ^{*1}	45 ^{*1}	37 ^{*1}	N	Szaténöltés Díszítéshez, stb.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	56 ^{*1}	46 ^{*1}	38 ^{*1}	N	Szaténöltés Díszítéshez, stb.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	57 ^{*1}	47 ^{*1}	–	N	Szaténöltés Díszítéshez, stb.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	58 ^{*1}	48 ^{*1}	39 ^{*1}	N	Szaténöltés Díszítéshez, stb.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	59 ^{*1}	49 ^{*1}	–	N	Szaténöltés Díszítéshez, stb.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)