

brother



D02LZW001

型号更新补充说明

感谢您购买 Brother 打印机。

如果购买了以下型号之一，请参阅相应型号的快速设置指导手册（QSG）、使用说明书（UG）、产品安全指南（PSG）和相关文档。您也可以使用包装中随附的 CD-ROM。

如果购买了此型号：	使用该型号的手册：
PT-P900c	PT-P900
PT-P900Wc	PT-P900W

型号与原型号相似，仅有以下规格更改：

- 波特率范围：4800 bps - 115200 bps

仅限 PT-P900Wc:

- 支持 WPA3™ 无线安全协议：
 - WPA3-SAE (TKIP+AES)
 - WPA3-SAE (AES)
- 有关如何使用 WPA3 进行连接的信息，请参见 support.brother.com/g/d/f4fh/。
- 不再提供支持：Ad-hoc 模式下的无线连接。
- 不再提供支持：安全协议 LEAP。



有关使用说明和故障排除的更多信息，请参阅 www.95105369.com 网站上的 PT-P900 或 PT-P900W 文档。

产品中有害物质的名称及含量

型号	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
CHN PT-P900c						
打印机械装置 TZE	×	○	○	○	○	○
盖板	×	○	○	○	○	○
检测器单元	○	○	○	○	○	○
主电路板	×	○	○	○	○	○
副电路板	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

(由于技术的原因暂时无法实现替代或减量化)

产品中有害物质的名称及含量

型号	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
CHN PT-P900Wc						
打印机械装置 TZE	×	○	○	○	○	○
盖板	×	○	○	○	○	○
检测器单元	×	○	○	○	○	○
主电路板	×	○	○	○	○	○
副电路板	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

(由于技术的原因暂时无法实现替代或减量化)